

РЕМОНТ ЗАРУБЕЖНЫХ МОНИТОРОВ

Рассмотрены модели торговых марок BRIDGE, DAEWOO. DAYTEK, FUNAI. GOLDSTAR (LG), HYUNDAI, MAG, NOKIA. PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, SAMTRON, SONY и многих других.

> ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СХЕМ



А. Л. Донченко

Ремонт зарубежных мониторов

Серия "Ремонт", выпуск 27

Книга 2

Уважаемые читатели!

Перед Вами долгожданная вторая книга по ремонту мониторов серии "Ремонт" издательства "Солон-Р".

Книга продолжает знакомить читателей с ремонтом мониторов и является логическим продолжением вып. 12 ("Ремонт мониторов", кн.1). В книге приведена информация о более чем 50 моделях мониторов.

Материал для книги подготовлен тремя авторами — профессионалами-ремонтниками. Основной материал предоставил Донченко Александр Леонидович. Материал по мониторам фирм Samsung, Samtron предоставил Яблонин Геннадий Константинович. Материал по конкретным неисправностям, встретившимся в практике ремонта на ВЦ МПС, предоставил ведущий инженер-электронщик Сиротин Петр Петрович.

Структурно книга состоит из нескольких частей:

- Основная часть. Информация по типичным неисправностям, приведены технические данные и варианты замены для элементов, которые чаще других выходят из строя. Даны полезные советы, позволяющие устранить производственный брак, иногда присутствующий в некоторых моделях.
- Приложение 1. Приведена конкретная краткая информация по неисправностям, встречающимся в практике ремонта. Информация для удобства читателей представлена в табличной форме и в алфавитном порядке.
 - Приложение 2. Приведены технические характеристики мониторов Panasonic.
 - Приложение 3. Представлена практическая информация по замене кинескопов мониторов PanaSync.
- Приложение 4. Даны конкретные рекомендации по ремонту мониторов с неисправыми строчными трансформаторами (FBT), приведена информация по подбору аналогов и способам замены трансформаторов одной модели на другие.
- Приложение 5. Приведены полные схемы (большинство с осциллограммами и напряжениями) на следующие модели: Bridge CAD-451S, Daewoo CMC 1427X, Daewoo CMC 1502B, Gold Star GS 556, Panasonic TX-D1F72 (PanaSync P110), Panasonic TX-D7F54 (PanaSync P70), Panasonic T5F69 (PanaSync S50), Panasonic TX-T1562, Panasonic TX-T1563 (PanaSync 4G), Samsung 400b, Samsung 500p/500Mp, Samsung CFA767*/CFA768*, Samsung CSQ4387, Samtron SC-528DX/L.

Книга будет полезна как специалистам по ремонту мониторов, работникам технических центров, так и любителям, желающим ремонтировать мониторы самостоятельно.

Издательство "СОЛОН-Р" 129337, г. Москва, а/я 5 Телефоны: (095) 254-44-10, (095) 252-36-96 E-mail: Solon.Pub@relcom.ru

Приглашаем к сотрудничеству авторов, которые могут предоставить информацию по ремонту мониторов для следующей книги!

Ответственный за выпуск *С. Иванов* Макет и верстка *С. Тарасов* Обложка *А. Микляев*

Предисловие

В данной книге рассмотрены типичные неисправности современных мониторов известных фирмпроизводителей. При изложении материала учитывается опыт гарантийного и послегарантийного ремонта, а также те трудности, которые могут возникнуть при ремонте мониторов — отсутствие специальной измерительной техники (генераторов сигналов, многолучевых осциллографов, высоковольтных цифровых вольтметров, цветоанализаторов), отсутствие схем, сервисной документации и т.п.

Наличие специальной измерительной техники является обязательным условием проведения качественного гарантийного и послегарантийного ремонта в специализированных сервисных центрах, что практически невозможно осуществить в домашних условиях и в условиях, когда ремонт производится специалистом с выездом его на место к заказчику. Отсутствие подчас даже места для проведения ремонта (склад, маленькая мастерская) ограничивает возможности ремонта.

В данной книге приведены способы обнаружения неисправностей с помощью мультиметра, а в тех случаях, когда ремонт монитора с помощью мультиметра невозможен, приводятся способы обнаружения неисправностей с помощью осциллографа. Типы используемых измерительных приборов в данной книге не указаны сознательно, т.к. знакомые с правилами ремонта специалисты могут их выбрать сами.

Практика ремонта показывает, что поиск неисправности монитора необходимо начинать с проверки цепей нагрузки (транзисторы выходного каскада строчной развертки, полевые транзисторы в источнике питания, транзисторы, коммутирующие напряжение питания, и т.д.). Необходимо также учесть, что отказ элементов происходит подчас не вследствие некачественных комплектующих, а из-за неправильных условий эксплуатации. К последним относятся — некорректная установка программного обеспечения и применение драйверов, не соответствующих типу видеокарт, а также применение неисправных источников бесперебойного питания и ухудшение условий эксплуатации (повышенная влажность, запыленность помещений и т.д.).

Наиболее полно в данной книге описаны методы поиска и устранения неисправностей мониторов PANASONIC, DAEWOO, SAMSUNG т.к. эти марки мониторов являются лидерами продаж в настоящее время.

Следует также отметить, что, хотя не приведены схемы и практические рекомендации по ремонту популярных мониторов VIEWSONIC, — при ремонте моделей VIEWSONIC можно руководствоваться схемами мониторов PANASONIC, т.к. эти мониторы разработаны одной и той же компанией MATSUSHITA и схемотехническое построение отдельных частей мониторов весьма схоже между собой. А такие мониторы, как PanaSync 4G и ViewSonic VS15, PanaSync S70 и ViewSonic G771, P70 и P775 полностью идентичны по схемотехнике и конструктивным особенностям.

В мониторах серии РапаЅупс практически во всех моделях на электрической принципиальной схеме нарисованы элементы, выделенные круглыми скобками. Данное обозначение указывает, что установка данного компонента для этой модели монитора необязательна, несмотря на то, что для данного элемента есть место для установки на печатной плате. Номинал и тип такого элемента, как правило, на схеме не приводятся. Такое упрощение схемотехники применяется в европейских моделях, поставляемых в основном в Россию.

В каждом разделе данной книги приведены рекомендации по замене неисправных полупроводниковых приборов аналогами при отсутствии оригинального типа. Необходимо также учесть, что в процессе ремонта после обнаружения неисправного элемента целесообразно попытаться проанализировать причину отказа детали, вышедшей из строя. Простая замена неисправного элемента в отдельных случаях приводит к повторному выходу из строя данного элемента, что приводит к дополнительной потере времени и денег.

Опыт ремонта мониторов показывает, что фирмы-изготовители в процессе производства мониторов систематически вносят изменения в электрические принципиальные схемы, не ухудшающие параметров изделия. Чаще всего изменяются типы полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов). В отдельных случаях изменяются номиналы резисторов и конденсаторов. Поэтому не следует ломать голову в подборе аналога силовому транзистору с маркировкой, например, THD200F1. В отдельных партиях монитора DAEWOO CMC 431X он заменен транзисторами 2SC5448, BV2508A, 2SC4924. Целесообразно с помощью справочника по полупроводниковым приборам определить по параметрам эле-

мента полный его аналог или, проанализировав схемотехнику мониторов других фирм, подобрать элемент по электрической принципиальной схеме.

В книге приведено большое количество фрагментов схем (наиболее частые поломки) и полных схем мониторов. Дана полезная информация по замене ЭЛТ мониторов и подбору аналогов строчных трансформаторов. Приведены типичные неисправности из опыта ремонта по следующим моделям: ADI DM-3114 — кадровая развертка; BRIDGE CAD 451 — блок питания; BRIDGE CAD 135М — узел обработки видеосигналов; DAYTEK DT14SV2 — видеоусилители; FALCON DX-1448 — блок питания; GOLD STAR SM5514B — строчная развертка; HEWLETT PACKARD D2804B — видеоусилители; HYUNDAI HCM-4025 — блок питания; INTRA CS-1404N — строчная развертка, цепь питания; MAG DJ707 — узел обработки видеосигнала; MICROWARE CMC-141A — цепь питания; NOKIA DU-146 — строчная развертка; PANTERA US FBVC-1024 — узел обработки видеосигналов; PRIDE DU-146 — видеоусилители; SAMSUNG 3NE, 4147L — строчная развертка; SAMSUNG CVM4787T — строчная развертка; SAMSUNG CVM496*T — видеоусилители; SAMSUNG Sync Master 3NE CQB4147L — видеоусилители; SONY CPD-1005X — видеоусилители; WELCOM-500 — блок питания; WESCOM GM-500E — кадровая развертка: ЛОС CM-335 — строчная развертка.

Приведены подробные описания наиболее часто встречающихся неисправностей мониторов с фрагментами схем:

BRIDGE CAD 248 / CAD 451S / CAE 364 / BRIDGE CAE 564SG:

DAEWOO CMC 1418S / CMC 1418AD;

DAEWOO CMC 1424X / 1425X;

DAEWOO CMC 1427X / 1507X / 1427S:

DAEWOO CMC 1502B / CMC 1511 / CMC 1509;

DAEWOO CMC 1701 ME, ME2;

DAEWOO CMC 431X:

DAEWOO CMC 518B;

FUNAI FCM 1454 GD / FCM 1448 GA;

HYUNDAI HCM 423B;

HYUNDAI HCM 427E:

PANASONIC S50 / TX-D1753 (PanaSync / Pro 5G) / TX-D7F35(S70) / TX-D7S35 (SL70) / TX-D7F54 (P70) / TX-D7F35F (SM70) / TX-D7S35 (PanaSync SL70) / TX-T1563F-G (PanaSync 15MM) / TX-T1563PE2 (PanaSync 4G) / TX-T1565PE2 / PE1 (PanaSync 4) / T5F68 (PanaSync P50);

SAMSUNG 400b;

SAMSUNG 500p / 500Mp;

SAMSUNG CFA767*, CFA768*;

SAMTRON SC-528DX / L;

SONY 100 GST;

TC 1435M.

Приведены полные схемы моделей: Bridge CAD 451S, Daewoo CMC 1427X, Daewoo CMC 1502B, Gold Star GS 556, Panasonic TX-D1F72 (PanaSync P110), Panasonic TX-D7F54 (PanaSync P70), Panasonic T5F69 (PanaSync S50), Panasonic TX-T1562, Panasonic TX-T1563 (PanaSync 4G), Samsung 400b, Samsung 500p/500Mp, Samsung CFA767*/CFA768*, Samsung CSQ4387, Samtron SC-528DX/L.

Издательство "СОЛОН-Р" желает всем успеха!

Монитор Bridge CAD 248

1. Неисправности блока питания

Схемотехническое построение блока питания монитора CAD 248 мало отличается от построения блока питания моделей CAE 564SG, CAD 451S. Поэтому при ремонте блока питания монитора CAD 248 необходимо руководствоваться схемами и описаниями мониторов, приведенными в выпуске 12 серии "Ремонт".

2. Неисправности кадровой развертки

Схемотехника кадровой развертки монитора CAD-248 существенно отличается от схемотехники мониторов CAE 364, CAE 564, CAD 451S. Выходной каскад кадровой развертки выполнен на дискретных элементах Q413 (TIP31-C) и Q414 (TIP32-C). Поэтому при неисправности кадровой развертки в первую очередь необходимо обратить внимание на исправность выходных транзисторов. Фрагмент схемы выходного каскада кадровой развертки приведен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент схемы выходного каскада кадровой развертки

2.1. На экране узкая горизонтальная полоса

• Неисправны выходные транзисторы Q413, Q414

Проверить исправность транзисторов Q413, Q414. При неисправных транзисторах проверить резистор R444 — 0,22 Ом. Рекомендуемая замена транзисторам Q413 (TIP31-C) — 2SD1138, а транзистору Q414 (TIP32-C) — 2SA940 (при отсутствии оригинальных).

2.2. Изображение сжато по вертикали в нижней части экрана

• Неисправен транзистор Q413

Проверить и заменить Q413, а также проверить исправность транзистора Q419 (2SC945).

2.3. На экране монитора узкая горизонтальная полоса. Не регулируется размер по вертикали

Неисправна микросхема U303 НА11235, неисправен конденсатор C409 270 pF

Проверить на выводе 3 ИМС U303 наличие пилообразного напряжения амплитудой 3—4 В, а также наличие питающего напряжения +12 В на выводе 7 U303. При наличии питающего напряжения заменить конденсатор C409. При отрицательном результате проверить исправность микросхемы U303 заменой.

3. Неисправности строчной развертки

3.1. Мал размер изображения по горизонтали в режимах 1024х768 и 800х600. В режиме 640х480 размер по горизонтали в норме

• Неисправен транзистор Q306 2SD1138

Измерить напряжение B+ на выводе 7 Т301 FBT в режимах 1024х768 и 640х480. При неисправном транзисторе Q306 напряжение на выводе 7 Т301 неизменно и равно 90 В. Заменить транзистор Q306 и измерить значение напряжения B+ в режимах SVGA и VGA. Значения напряжения указаны на фрагменте схемы питания B+, приведенной на рис. 2. При необходимости подстроить после замены транзистора Q306 напряжение B+ до указанной на схеме величины резистором SVR305.

3.2. Симптом неисправности тот же. Транзистор Q306 исправен

• Неисправна цепь регулировки напряжения питания FBT Проверить исправность стабилитрона ZD302, а также исправность транзисторов Q307, Q308.




Рис. 2. Фрагмент схемы питания строчного трансформатора

Монитор Bridge CAD 451S

1. Неисправности блока питания

1.1. Монитор не включается, горит сетевой предохранитель F101

Наиболее распространенная неисправность — выход из строя элементов Q101 (2SK2141), R107 (0,27 Ом), ZD102 (HZ24-2), D105 (1N4148) и резистора R108 (1K).

С помощью омметра проверить исправность указанных элементов и заменить неисправные. В случае выхода из строя силового транзистора Q101 с помощью осциллографа проконтролировать исправность ИМС U102 (SG3842M). Выпаяв транзистор Q101 и не устанавливая исправный включить монитор и проконтролировать форму сигнала на выводе 6 ИМС. Форма сигнала должна соответствовать приведенной на рис. 1.



Рис. 1. Форма сигнала на выводе 6 U102

Отсутствие сигнала на выводе 6 ИМС U102, а также отсутствие напряжения питания (вывод 7 U102-24 B) указывает на неисправность микросхемы. В отдельных случаях причиной выхода из строя указанных выше элементов является неисправность диодов D107...D110 либо силового транзистора строчной развертки Q302 (BU2508). С помощью омметра проверить исправность диодов и транзистора и заменить неисправные элементы.

1.2. При включении монитора слышны тихие щелчки с частотой 1...2 Гц. Нет изображения. Светодиод индикации сети мигает в такт со щелчками

Наиболее характерная неисправность — выход из строя диодов D107...D110. Проверить исправность диодов (чаще всего неисправен D110), заменить неисправный элемент.

2. Неисправности строчной развертки

2.1. Монитор включается. Нет строчной синхронизации ни в одном из режимов

С помощью осциллографа проконтролировать участок цепи от входного разъема CN302 до контакта 1 U301 (LM1391). Участок цепи прохождения сигнала H.SYN показан на рис. 2.




Рис. 2. Участок цепи прохождения сигнала H. SYN

При отсутствии сигнала на выводе 10 ИМС U601 проконтролировать дополнительно форму сигнала на выводе 5 данной ИМС. Причиной отсутствия сигналов на выводе 5, 10 может явиться неисправность кварцевого резонатора X601. С помощью осциллографа проконтролировать наличие генерации на выводах 1, 2. При отсутствии генерации заменить X601 и проконтролировать вновь форму сигнала на выводах 5, 10 U601. Отсутствие сигналов на выводах 5, 10 указывает на неисправность U601.

Проконтролировать и сравнить значение периодов сигналов на входе 3 ИМС U601 и выходе 1 U301 При несовпадении периодов сигналов заменить конденсатор C305 (3300 pF±5%) При исправном конденсаторе C305 проверить U301 заменой

2.2. Монитор включается. Есть изображение. Не регулируется с помощью ручек регулировки размер по горизонтали и коррекция бочки

Причина неисправности — выход из строя D301 (UF3006), либо участка цепи L302, Q308, Q314 Проверить с помощью омметра указанные элементы и заменить неисправные Неисправность диода D301 целесообразно проверить заменой Рекомендуемые аналоги диода UF3006 в случае его отсутствия — UF5404, RG2A, S2L

Монитор Bridge CAE 364

Электрическая принципиальная схема монитора САЕ-364 приведена на стр. 254...259 выпуска 12 серии "Ремонт".

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Нет строчной синхронизации во всех режимах работы монитора

• Неисправна микросхема U502 (74LS86)

С помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов на выводах 4 и 6 U502, при отсутствии импульсов на выводе 6 U502 заменить ИМС. При отсутствии микросхемы 74LS86 допустима замена — 74HCTL86, а также 74HC86.

1.2. Нет строчной синхронизации в режиме 640х480. В остальных режимах изображение в норме

• Неисправна микросхема U502

Проверить исправность ИМС заменой или с помощью осциллографа (см. п.1.1).

1.3. Мал и не регулируется размер по горизонтали

Дополнительный признак — не регулируется значение "бочки" при нажатии кнопок "PIN" на передней панели монитора.

• Неисправны транзисторы: Q309 (2SD669A), Q314 (SA733)

Проверить исправность транзистора Q309, а также транзистора Q314 (2SA733). Заменить неисправный элемент.

1.4. Мал размер по горизонтали в режимах SVGA, XGA. В режиме 640х480 размер изображения в норме

• Неисправен источник В+ питания строчного трансформатора

С помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов на выводе 6 микросхемы U607 (SG3842), а также напряжение питания +24 В на выводе 7 указанной микросхемы. При отсутствии импульсов на выводе 6 U607 заменить микросхему.

Проверить исправность транзистора Q361 (2SK2161) При неисправном транзисторе Q361 проверить резистор R628 (0,5 Ом), а также исправность элементов в цепи затвора полевого транзистора (R615, ZD607). После обнаружения и устранения неисправности измерить напряжение питания выходного каскада строчной развертки на выводе 4 FBT. Значение напряжения В+ в различных режимах работы монитора должны соответствовать приведенным ниже:

Примечание:

- а) в выпуске 12 на стр.258 не указаны тип и позиционное обозначение транзистора Q361. Фрагмент участка цепи с элементом Q361 представлен на рис. 1;
 - б) ошибочно указан вывод питания В+ на стр. 259. Имеется 1, должно быть 4;
 - в) ошибочно указано позиционное обозначение ИМС 93С66. Имеется USD1, должно быть U501.




Рис. 1

2. Неисправности микропроцессора

Для обнаружения и устранения неисправностей монитора, связанных с выходом из строя микропроцессора U503, рассмотрим назначение выводов ИМС. Назначение выводов микропроцессора HDCS4224 представлено на рис. 2.




Рис. 2

2.1. Не работает кнопка "RECALL" во всех режимах работы

С помощью осциллографа проконтролировать наличие высокого уровня на выводе 13 U503 и наличие серии импульсов на выводах 12 и 24 процессора при нажатой кнопке "RECALL" на передней панели монитора При наличии указанных сигналов проверить исправность кварцевого резонатора X501 (4,0 МГц) заменой Отсутствие положительного результата после замены кварцевого резонатора указывает на неисправность ППЗУ U501 (93C66)

2.2. Не работает ни одна из кнопок на передней панели монитора

С помощью осциллографа проконтролировать наличие сигнала "сброс" на выводе 21 микропроцессора (перепад напряжения с уровня логического "0" до уровня логической "1") при включении монитора. При отсутствии сигнала "сброс" проверить цепь R518, D503, C507.

Проконтролировать наличие импульсов на выводах 1, 2, 3 U504 (М6223598) при нажатии любой из кнопок на передней панели монитора. Отсутствие импульсов указывает на неисправность микропроцессора, а их наличие на неисправность U504.

Монитор Bridge CAE 564SG

1. Неисправности блока питания

Основные и характерные неисправности блока питания монитора САЕ-561 (перегорание сетевого предохранителя, выход из строя силового транзистора, неисправность микросхемы управления преобразователем и т.д.) совпадают с неисправностями характерными для монитора САD-451 т.к. принцип построения и схемотехника блока питания САЕ-564 идентичны принципу построения монитора САD-451.

В случае выхода из строя диода D111 (31DF2) при отсутствии элемента указанного типа рекомендуется замена — диод UF5404, S2L, HER306, UF5402. Применение диодов типа UF5402, UF5404 более предпочтительно, т.к. выход из строя диода D111 (31DF2) связан чаще всего с повышенным (холодная нить накала подогревателя) током I_H в момент включения монитора.

2. Неисправности микропроцессора D75008CU

- 2.1. Монитор включается. Внешних проявлений неисправности не видно. При переключении из режима 1024x768, а также 800x600 в режим 640x480 пропадает изображение, монитор переключается в режим "Power saving". Индикатор сети гаснет. Обратное включение монитора возможно только двух-трех кратным включением-выключением кнопки "Сеть" или перезагрузкой компьютера
 - Причиной неисправности монитора является частичный сбой подпрограммы CPU D75008 CU фирмы "NEC"

Данный тип неисправности проявляется как правило через полтора, два года работы монитора. Для устранения неисправности фирма Bridge разработала свой микропроцессор 18М664V350 и рекомендует установку на корпус микропроцессора защитного экрана. Вариант установки защитного экрана представлен на рис. 1.




Рис.1. Вариант установки защитного экрана

Защитный экран представляет собой пластину из медной фольги с клеевым покрытием — для установки на поверхность ИМС. При отсутствии фольги с клеевым покрытием можно использовать обычную медную фольгу приклеив ее клеем "Момент", "88" к поверхности микросхемы.

- 2.2. Монитор включается. Нет изображения. При увеличении напряжения **G2** экран засвечивается монотонным белым светом. Нет OSD
 - Неисправность связана с полным выходом из строя CPU D75008CU и отсутствием сигналов на шинах P01...P63

См. п. 2.1.

- 2.3. Монитор включается. Периодически проявляются неисправности, приведенные в п. 2.1 и п. 2.2. Дополнительная неисправность отсутствие заводских предустановок при выборе значений "RECALL" в "PAGE1...3"
 - Неисправность связана с выходом из строя ППЗУ U704 93C66

Заменить U704. После замены ППЗУ 93С66 необходимо учесть, что значение заводских предустановок при этом потеряется. При пользовании монитором необходимо один раз предварительно выста-

вить значение геометрических размеров, баланс белого и **не пользоваться функцией "RECALL"** и не выставлять цветовую температуру.

3. Неисправности строчной развертки

3.1. Мал и не регулируется размер по горизонтали

Неисправен транзистор Q309 (2SD669A) Неисправен транзистор Q306, Q307 (2SA733) и резистор R340 (470 Ом) в базовой цепи транзистора Q309

3.2. Мал и нелинеен размер по горизонтали в режимах 1024х768, 1280х1024. В режиме 640х480 размер изображения в норме

• Неисправен источник В+ питания строчного трансформатора

Проверить и заменить транзистор Q614 (2SK2161). При исправном транзисторе Q614 с помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов на выводе 6 ИМС U606 (UG3842) и напряжение питания на выводе 7 указанной микросхемы При отсутствии импульсов на выводе 6 U606 и наличии напряжения питания заменить микросхему.

4. Неисправности цепей ротации изображения

4.1. Нет ротации изображения

Неисправна ИМС U607 (ТDA2822M), неисправны резисторы R669, R670 (12к)

С помощью вольтметра проконтролировать напряжение на выводе 7 U607 (норма 6 В+10%) При синхронном изменении напряжения на выводе 7 U607 и ротации изображения проверить исправность резисторов R669, R670 заменой Чаще всего указанная неисправность связана с неисправностью ИМС Проверить исправность микросхемы заменой.

5. Неисправности видеоусилителя

5.1. Монитор включается. Изображение в норме, но нет экранного меню при нажатии кнопок "PAGE" или "STATUS"

• Неисправен знакогенератор U202 MC1415DA

"Вслепую" нажать один раз на кнопку "PAGE". Такое нажатие при исправном мониторе приводит к появлению на экране "PAGE1" с курсорной отметкой "H-SIZE". Нажимая кнопки "ADJ-" и "ADJ+" убедиться в изменении размера изображения по горизонтали (нормальная работа CPU) С помощью осциллографа проконтролировать наличие серии импульсов на выводах 6, 7, 8 при нажатии кнопок "PAGE" или "STATUS" (шины SS, SDA, SCL). Отсутствие импульсов на выходах 13, 14, 15 U202 при наличии питающего напряжения указывает на неисправность ИМС U202

Мониторы Daewoo CMC 1418S, CMC 1418AD


1. Неисправности блока питания

1.1. При включении монитора перегорает сетевой предохранитель F601

Неисправность может быть связана с выходом из строя IC601 (STR5041). Проверить IC601 заменой. Выход из строя IC601 влечет за собой выход из строя транзистора Q601 (2SC1026), а также резистора R621 (0,680м).

1.2. При включении монитора слышен свист высокого тона. Изображения нет

С помощью вольтметра проверить наличие питающих напряжений. Заниженное напряжение +В (норма +65...70 В) указывает на выход из строя силового транзистора строчной развертки Q104 (2SC4762) или трансформатора строчной развертки T102 (FEA284). Проверить транзистор Q104. При исправности транзистора Q104 отпаять вывод 2 от трансформатора T102 и подсоединить к питающему напряжению эквивалент нагрузки в виде лампы накаливания 220 В, 40...60W по схеме рис.1.



Измерить напряжение +В. Отпаять эквивалент нагрузки FBT. Восстановить соединение FBT и с помощью осциллографа проконтролировать форму импульса на коллекторе транзистора Q104. Форма импульса должна соответствовать приведенной на рис. 2.

Осциллограмма приведенная на рис. З как правило указывает на неисправность строчного трансформатора (выход из строя высоковольтных диодов, либо короткозамкнутые витки в трансформаторе).

2. Неисправности кадровой развертки

2.1. На экране узкая горизонтальная полоса

Проверить напряжение +24 В на выводе 14 ИМС IC201 (TDA1675A). Возможной причиной отсутствия напряжения +24 В является выход из строя диода D611. При наличии питающего напряжения +24 В необходимо с помощью омметра убедиться в отсутствии обрыва в цепи кадровых катушек. При исправности кадровых катушек заменить ИМС IC201.

2.2. Нет кадровой синхронизации

С помощью осциллографа проверить наличие сигнала на выводе 5 IC201. При отсутствии сигнала на выводе 5 IC201 проверить его прохождение по цепи (вывод 6 IC101 — вывод 5 IC201). Отсутствие сигнала на выводе 6 IC101 (WT8043N16) при наличии его на входе этой же микросхемы (вывод 4) указывает на неисправность ИМС WT8043N16). Фрагмент участка цепи прохождения сигнала V-SYNC представлен на рис. 4.




Рис. 4. Фрагмент участка цепи прохождения сигнала V-SYNC

Одной из возможных причин отсутствия сигнала на выводе 6 ИМС IC101 является неисправность кварцевого резонатора CX101. С помощью осциллографа необходимо убедиться в наличии генерации на выводах 1,2 IC101. При отсутствии генерации заменить CX101 (3,58 МГц).

2.3. Размер изображения по вертикали мал и не регулируется

Неисправен резистор R21 (82к).

3. Неисправности строчной развертки

3.1. Отсутствует изображение. Индикатор "Сеть" светится. Нет изображения. Все выходные напряжения блока питания соответствуют норме: +6,3 B, +24 B, +80 B, +70 B

С помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов в участке цепи, показанной на рис. 5.

При отсутствии импульсов в базе транзистора Q104 или коллекторе Q103 проверить исправность последних и заменить неисправный элемент.

Отсутствие импульсов на выходе IC103 (вывод 11) указывает на неисправность IC103 либо на неисправность конденсатора C106. Заменить C106 или IC103.

4. Неисправности видеоусилителя

4.1. Отсутствует один из основных цветов R, G, B

Данная неисправность связана с неисправностью 3-х типов:

- а) отсутствие сигнала на входе IC801 (LM1203N);
- б) неисправность элементов "обвязки" IC801;
- в) неисправность выходных усилителей RGB.

Рассмотрим неисправность видеоусилителя связанного с отсутствием одного (на примере красного) цвета.

С помощью осциллографа проконтролировать наличие сигнала на выводе 6 IC801. Участок цепи от входного разъема SI INPUT SIGNAL CABLE до CRT показан на рис. 6.

Отсутствие сигнала на выводе 6 IC 801 указывает на обрыв в соединительном кабеле SI INPUT. При наличии сигнала на входе IC801 и отсутствие его на выходе 20 (R VIDEO OUT) произвести замену конденсатора C807 или ИМС IC801. При наличии сигнала на выводе 20 ИМС IC801 проверить прохождения сигнала по цепи (вывод 20 IC801 — R CRT) и заменить неисправный элемент. Наиболее вероятная неисправность связана с выходом из строя выходного транзистора Q813 2SC3502.




Рис. 5. Фрагмент участка цепи прохождения сигнала Н OUT




Рис. 6. Фрагмент видеоусилителя

Мониторы Daewoo CMC 1424X/1425X

1. Неисправности блока питания

1.1. Нет изображения. Светодиод включения сети не светится. Нет выходных напряжений блока питания

Неисправна IC001 (UC3842)

Проверить исправность F001, R002 (3,3 Ом), исправность цепи запуска D001, R003, C006. При отсутствии напряжения в базе транзистора Q002 (норма 1,5 В), проверить исправность Q001, Q002. При исправных транзисторах Q001, Q002 заменить ИМС IC101.

• Неисправен трансформатор Т001

Проконтролировать амплитуду и форму сигнала на выводе 12 трансформатора Т001 Амплитуда и форма сигнала на выводе 12 Т001 должна соответствовать приведенной на рис. 1.



Рис. 1. Амплитуда и форма сигнала на выводе Т001

При наличии сигнала на выводе 12 T001 и отсутствии его на выводе 13 T001 заменить трансформатор. Норма сигнала на выводе 13 T001 350 В п-п.

• Неисправность в цепи нагрузки БП

Проконтролировать амплитуду и форму сигнала на выводе 15 трансформатора Т001 (норма 15,0 В п-п), а также наличие сигналов на выводах 12, 13, 15, 16 трансформатора Т001 измерить напряжение В+ (см табл.1). Отсутствие напряжения В+ в контрольной точке ТР01 указывает на неисправность в цепи питания В+ строчного трансформатора.

2. Неисправности строчной развертки

2.1. Монитор включается, нет растра изображения

• Неисправен строчный трансформатор

С помощью осциллографа проверить наличие сигнала на базе транзистора Q502, а также измерить напряжение питания +В в контрольной точке ТР101 либо на выводе 2 строчного трансформатора При наличии сигнала в базе Q502 и соответствии напряжения В+ значениям, приведенным в таблице 1, заменить строчный трансформатор.

Дополнительным признаком, указывающим на неисправность, является отсутствие напряжения G1 и G2, а также напряжения: фокусировки и +25 кВ.

Режим	Normal	MPR
VGA	66 B	70 B
SVGA	75 B	80 B
VESA VGA	85 B	87 B
XGA	106 B	115 B

Таблица 1. Напряжение В+ ТР101

• Неисправен транзистор Q502, обрыв в цепи трансформатора Т501

Проконтролировать размах сигнала в базе транзистора Q502. Амплитуда и форма сигнала в базе транзистора должна соответствовать приведенной на рис. 2.



Рис. 2. Форма сигнала на базе Q502

При наличии сигнала на базе Q502 проверить исправность Q502, а также исправность обмоток (отсутствие обрыва) T501.

• Неисправен транзистор Q501

Проконтролировать с помощью осциллографа наличие и амплитуду сигнала на выводе 12 ІС501.

Амплитуда и форма сигнала на выводе 12 IC501 должна соответствовать приведенной на рис. 3. При наличии сигнала на выводе 12 IC 501 проверить транзистор Q501.



Рис. 3. Форма сигнала на выводе 12 ІС501

• Неисправна IC501

Проконтролировать форму сигнала на выводе 12 IC501. При отсутствии сигнала на выводе 12 измерить напряжение питания ИМС на выводе 10 IC501 (+12 B). При наличии питания заменить микросхему.

3. Неисправности кадровой развертки

3.1. Узкая горизонтальная полоса. Нет кадровой развертки

Проверить наличие сигнала на выводе 5 IC401 (TDA1675A). Амплитуда сигнала должна быть 10 В п-п. Отсутствие сигнала указывает на неисправность цепи IC302 (6), Q401, Q402. Наличие сигнала на выводе 5 IC401 указывает на неисправность цепи питания +27 В, а также на неисправность самой ИМС. Проверить питание ИМС — контакт 14.

3.2. Изображение сжато в верхней части растра

• Неисправен диод вольтодобавки D404

Измерить амплитуду сигнала на выводе 14 ИМС (норма 40 В п-п). Уменьшенная амплитуда указывает на неисправность D404 (RH1B). Проверить D404 заменой.

4. Неисправности цепи питания В+ строчного трансформатора

4.1. Отсутствует растр изображения, нет высокого напряжения. Не работает выходной каскад строчной развертки (отсутствие строчных импульсов обратного хода на коллекторе транзистора Q501)

Измерить значение напряжения B+ в контрольной точке ТР101. Значения напряжения B+ в различных режимах работы указаны в табл. 1. Отсутствие напряжения B+ указывает на неисправность ИМС IC101 (STR50330), а также цепей нагрузки (Q502, T502).

Рассмотрим упрощенный фрагмент каскада питания строчного трансформатора. Фрагмент каскада питания B+ представлен на рис. 4.




Рис. 4. Фрагмент каскада питания В+

4.2. Отсутствует растр изображения. Напряжение в контрольной точке TP101 отсутствует

• Неисправны цепи переключения (SUSPEND), неисправна ИМС WT8045N28

Изменение цвета свечения светодиода индикатора сети с красного на зеленый при включении системного блока указывает на исправность ИМС WT8045N28 и неисправность Q106, Q107.

Проверить цепь Q106, Q107 и резисторы R114, R110.

• Неисправен строчный трансформатор, неисправны цепи выходного каскада строчной развертки

Для проверки строчного трансформатора целесообразно отключить цепь источника питания В+ выпаяв дроссель L111. Соединить контрольную точку TP101 с катодом диода D108 (напряжение +80 В питания видеоусилителя). Включить монитор и убедиться в наличии или отсутствии растра изображения. Отсутствие растра изображения указывает на неисправность выходного каскада строчной развертки или неисправность самого строчного трансформатора. Исправность строчного трансформатора проверить заменой.

• Неисправна ИМС IC101 (STR50330)

Прозвонить ИМС IC101 выводы 1, 2, 3, 4 между собой. При наличии замыкания между выводами 1, 2, 3, 4 — заменить ИМС IC101.

Мониторы Daewoo CMC 1427X/1507X/1427S

Структурная схема монитора представлена на рис 1




Рис. 1. Структурная схема мониторов СМС 1427X/1507X/1427S

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Мал размер изображения по горизонтали в режиме 1024X768. В режиме 640x480 размер изображения в норме

• Неисправна цепь питания В+ строчного трансформатора

Измерить напряжение B+ на выводе 2 строчного трансформатора Значение напряжения B+ в различных режимах работы приведены в таблице 1

режимах работы монитора					
	1427X		14278		
Режим	MPR	Normal	MPR	Normal	
VGA	68	66	68	94	
SVGA	83	81	83	117	
XGA	110	107	_	_	
1507X					
VGA	67				
SVGA	82				
XGA	110				

Таблица 1. Значение напряжения B+ (B) в различных режимах работы монитора

Значения напряжения B+, равное 50 В (для монитора СМС 1427X (MPRII), во всех режимах работы указывает на неисправность цепи IC101, Q121.

Дополнительным признаком неисправности указанной цепи является отсутствие изменения напряжения B+ при вращении регулятора V101 B+.

Упрощенный фрагмент участка цепи питания В+ приведен на рис. 2.




Рис. 2. Упрощенный фрагмент участка цепи питания В+

Проверить наличие сигналов в точках 1, 2 с помощью осциллографа. При отсутствии сигнала в точке 1 заменить IC101. При отсутствии сигнала в точке 2 неисправен транзистор Q121.

1.2. Нелинейность изображения по горизонтали. Растр сжат с краев и растянут в середине экрана

• Неисправен транзистор Q509 (IRF640)

Проверить исправность транзистора Q509 с помощью приборов или заменой, а также исправность стабилитрона DZ509 (15 B) в цепи G-S указанного транзистора.

1.3. Нет растра, нет высокого напряжения, цепь накала светится

• Неисправна IC501 (DBL2071), неисправен конденсатор C504

С помощью осциллографа проверить сигнал на контакте 12 IC501 (норма 4,0 В п-п), цепь питания +12 В (контакт 10), а также наличие сигнала в контрольной точке TP501 и на контакте 5 IC501 (SAWTO-OTH GEN). В случае отсутствия пилообразного напряжения на контакте 5 IC501 проверить исправность C504 (2200 pF±5%) его заменой. Отсутствие выходного сигнала DRIVE OUT и сигнала SAWTOOTH GEN указывает на неисправность ИМС IC501.

1.4. Монитор не включается. Слышны характерные щелчки частотой 1...2 Гц. Мигает индикатор "Сеть"

 Неисправен силовой транзистор выходного каскада строчной развертки Q502 THD2D0F1

После замены Q502 при включении монитора, кратковременно появляется высокое напряжение и растр изображения. Через 2...3 секунды симптом неисправности повторяется, вновь выходит из строя транзистор Q502.

Дополнительная неисправность — выход из строя источника питания В+ выходного каскада строчной развертки. Проверить исправность элементов R180, D7171, R179, Q171. Неисправный элемент заменить. В случае отсутствия транзистора Q502 допустима его замена на транзисторы 2SC4762, 2SC4924, BU508AF, а также 2SC5129.

2. Неисправности видеоусилителя

- 2.1. Нет одного цвета (например, красного)
 - Неисправна IC802 (CVA2415T)

С помощью осциллографа проконтролировать сигнал на разъеме CW601 и его наличие на выводах 1, 6, 8 IC802. В случае наличия сигнала на выводе 6 IC802 и его отсутствия на выводе 4 заменить ИМС CVA2415T.

- 2.2. Изображение малоконтрастно (вялое изображение), видны характерные "тянучки" на изображении. Яркость и контрастность регулируются
 - Нет питания +80 В на плате видеоусилителя из-за обрыва резистора R112 (10 Ом)

Проконтролировать значение напряжения питания +80 В на соответствующем контакте СW802 ВУ. При его отсутствии проверить цепь D111, Q111, R112 Наиболее часто встречающаяся неисправность обрыв резистора R112. Проверить R112 и заменить неисправный элемент.

- 2.3. Самопроизвольное (скачкообразное) изменение яркости изображения в сторону уменьшения. Чаще всего указанный дефект проявляется после 1—2 часов работы монитора
 - Неисправна IC802 (CVA2415T)

Проверить исправность IC802 заменой.

Монитор Daewoo CMC 1502B

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Блок питания включается. Индикация сети светится, но нет изображения на экране монитора

• **Неисправен один из элементов участка цепи выходного каскада строчной развертки** Упрощенный фрагмент участка цепи выходного каскада строчной развертки представлен на рис. 1.




Рис 1. Упрощенный фрагмент участка цепи каскада строчной развертки

Наиболее часто встречающаяся неисправность — выход из строя транзистора Q502 (2SC3886A) и диода (DTY32F). Проверить с помощью омметра указанные элементы и заменить неисправные. Дополнительный признак выхода из строя элементов Q502, D506 — отсутствие напряжения питания выходного каскада строчной развертки В+ (из-за срабатывания защиты вторичного источника питания). С помощью вольтметра проверить наличие напряжения В+ в контрольной точке ТР1. При отсутствии напряжения проверить исправность IC004 (STR50330), D010 (RU2), D011, D012 (RF1) и заменить неисправный элемент.

1.2. Мал размер по горизонтали. Не регулируется размер по горизонтали, а также нет регулировки "бочки" кнопками управления

• Неисправен транзистор Q604(2SB988)

Проверить транзистор Q604 и заменить.

1.3. Нелинейность изображения по горизонтали. Изображение сжато по краям. Дефект особенно виден при уменьшении размера по горизонтали

• Неисправен транзистор Q507 (IRF632)

С помощью омметра проверить исправность Q507. Заменить неисправный элемент.

1.4. Блок питания работает. Напряжение +165 B, +80 B, +26 B, +5 B в норме. Отсутствует напряжение B + (точка ТР1), отсутствует высокое напряжение

• Неисправен строчный трансформатор T500 (HFL1327M)

С помощью омметра и осциллографа проверить участок цепи каскада строчной развертки. При исправных элементах цепи, наличии питающих напряжений проверить заменой трансформатор Т500. Аналогом трансформатора HFL1327M являются строчные трансформаторы моделей мониторов СМС 1414BAE (FFA95001H), СМС 1427X (FFA83012D), а также строчный трансформатор FFA95003H, применяемый в последующей модели монитора СМС-1509 (1511).

2. Неисправности видеопроцессора, видеоусилителей

Видеопроцессор в мониторе СМС 1502В выполнен на основе ИМС LM1207 и конструктивно выполнен в виде субмодуля (SUBBOARD) впаянного на неразъемном соединении CN94 в основную плату монитора. К тому же субмодуль для уменьшения помех от блока питания и строчной развертки закрыт защитным экраном, который также впаян в основную плату. Поэтому прежде чем приступить к ремонту

платы видеопроцессора целесообразно убедиться в исправности остальных частей схемы обработки видеосигнала, доступ к которым (визуальный и с помощью измерительных приборов) более удобен.

2.1. Нет изображения. Питающее напряжение в норме. Высокое напряжение в норме. Экранное меню есть

• Неисправен видеопроцессор

С помощью осциллографа проверить наличие сигналов и напряжений на контактах 1 — 6 разъема CN94: 1 — +12 B, 2 — CLAMP, 3 — FAST BLK, 4 — CONTRAST, 5 — R-GAIN, 6 — G-GAIN.

При наличии питающего напряжения +12 В, сигналов CLAMP, FAST BLK, R-GAIN, G-GAIN и напряжения CONTRAST (норма 5...8 В) убедиться визуально или с помощью приборов в наличии напряжения накала кинескопа, а также измерить осциллографом наличие и изменение напряжения на электроде G1 (модулятор ЭЛТ) вращая регулятор изменения яркости. Проверить напряжение на ускоряющем электроде ЭЛТ.

Норма указанных напряжений и сигналов при отсутствии сигналов R, G, B на контактах 4, 3, 5 CN92 указывает на неисправность ИМС LM1207. Выпаять субмодуль и заменить ИМС.

2.2. Нет изображения. Питающее напряжение и сигналы на контактах CN92, CN94 в норме

Нет экранного меню при нажатии кнопки "меню". Обрыв дросселя В804 в цепи +80 В питания оконечных каскадов ВУ. Измерить напряжение +80 В на контакте 3 CON50 и на коллекторе одного из транзисторов Q804, Q824, Q844(C3502). При отсутствии напряжения +80 В на одном из коллекторов заменить дроссель В804.

3. Неисправности блока управления

3.1. Нет регулировок размера по вертикали, центровки изображения по вертикали и по горизонтали

• Неисправна ИМС (С503 (КА224)

Изменяя значение настроек (например V-SIZE) проверить изменение напряжения на выводе 1 IC503. При отсутствии изменения напряжения на выводе 1 IC503 заменить неисправную микросхему. Упрощенный фрагмент участка цепи регулировок размера по вертикали и горизонтали приведена на рис. 2.




Рис. 2. Упрощенный фрагмент участка цепи регулировок размера по вертикали и горизонтали

3.2. Нет регулировок размера по горизонтали, не регулируются бочкообразные изменения растра

Неисправна ИМС IC504 (МС4558С)

Изменяя значение настроек (например H-SiZE) проверить изменение напряжения на выводе 7 IC504. При отсутствии изменения напряжения на выводе 7 заменить ИМС.

Мониторы Daewoo CMC 1511, CMC 1509

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Монитор включается, индикатор "сеть" светится, нет растра, нет высокого напряжения

• **Неисправен источник питания выходного каскада строчной развертки В+** Неисправны транзисторы Q500 (2SC4924), Q133 (2SJ449). Фрагмент участка цепи источника питания В+ представлен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент участка цепи источника питания B+

Измерить напряжение B+ на выводе 2 строчного трансформатора При отсутствии напряжения B+ и наличии напряжения +180 В проверить исправность транзисторов Q500 и Q133. Заменить неисправные злементы. Включить монитор и измерить напряжение B+ на выводе 2 FBT во всех режимах работы (VGA, SVGA, XGA) Значения напряжений B+ для различных режимов работы монитора должны соответствовать следующим значениям:

Режим работы	B+ (TP1), B
VGA 640x480	+65 B
SVGA 800x600	+85 B
XGA 1280x1024	+110 B

- 1.2. Монитор не включается. Индикатор "сеть" не светится. Нет выходных напряжений +6,3 В, +12 В, +24 В и т. д. Нет накала кинескопа
 - Неисправен силовой транзистор выходного каскада строчной развертки Q500. Дополнительный симптом неисправности — короткие, тихие щелчки внутри монитора Проверить и заменить Q500.
- 1.3. Монитор включается. Растр сжат и нелинеен по горизонтали в режиме 1280х1024. В режиме 640х480 растр изображения в норме
 - Неисправен ИМС IC109 (SG3842M). Неисправны транзисторы Q131 (2SA1270) и Q132 (2SC3202)

Измерить напряжение B+ в точке TP1 в различных режимах работы монитора. Значение напряжения B+ должно соответствовать значениям, приведенным в таблице п.1.1. В случае выхода из строя IC109 и неисправности Q131, Q132 напряжение B+ равно +180 В и не меняется во всех режимах работы монитора. При наличии питающего напряжения на выводе 7 IC109 и отсутствии импульсов на выводе 6 проверить цепь R130, R132, Q131, Q132, C131 (конденсатор C131 целесообразно проверить заменой). При исправных элементах цепи заменить ИМС.

Монитор Daewoo CMC 1701 ME, M2

1. Неисправности строчной развертки

- 1.1. При включении монитора слышны щелчки срабатывания реле в цепи размагничивания. Индикатор сети мигает в такт со щелчками
 - Неисправен силовой транзистор выходного каскада строчной развертки Q536 (2SC4891)

Полная электрическая схема монитора СМС 1701 в данной книге не приводится. Фрагмент участка цепи выходного каскада строчной развертки представлен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент участка цепи выходного каскада строчной развертки

В результате выхода из строя транзистора Q536 напряжение питания +185 В замыкается по цепи сток—исток Q583, 2—4 Т507, L503, 2—6 Т505 на землю Происходит перегрузка транзистора Q583 по току, разогрев и выход из строя последнего Поэтому после замены транзистора Q536 целесообразно убедиться в исправности Q583, а также визуально проверить исправность обмотки 2—4 Т507 на отсутствие короткозамкнутых витков. Спекание верхнего изоляционного слоя Т507 с большой вероятностью указывает на неисправность Т507. При отсутствии дросселя ТСН-2520 его легко перемотать. Для этого необходимо выпаять элемент, нагреть сердечник мощным паяльником или электрофеном, разобрать дроссель. Смотать обмотку 2—4 и намотать новую. Направление намотки некритично. Склеить трансформатор клеем типа "Момент", "88".

Проверить исправность Q356, T507, Q583 и заменить неисправный элемент. Рекомендуемая замена транзистора IRF731 при отсутствии указанного типа IRF740, IRF741, IRF840.

• Цепь Q356, T507, Q583 исправна. Неисправна цепь питания В+

Проверить исправность цепи Q352 (2SC4924), обмотки 2—4 Т506, Q571. Анализ отказов монитора СМС 1701, связанный с выходом из строя выходного транзистора Q356 чаще всего происходит в двух случаях.

Неисправность возникает:

- в момент переключения монитора из режима 128Ох1024 (60 кГц) в режим 640х480,
- в момент коммутации входов "D-SUB" "BNC".

Причина неисправностей заключается в некорректной работе петли автоподстройки частоты (AFC), в результате появляются ошибки в программе микропроцессора, отвечающей за сканирование входной

частоты "H SYN', "V SYN" При работе монитора в режиме 1280х1024 (60 кГц) транзистор Q536 находится в самом тяжелом тепловом режиме (предельный режим для монитора) При переключении режима работы на время равное 10—15 мс (время сканирования) происходит отключение цепи AFC и генератор строчной развертки LA7850, не имея на входе сигнала (контакт 1), выдает на выходе (контакт 12) сигнал с частотой 100—120 кГц Такой режим работы задающего генератора строчной развертки приводит к резкому увеличению мощности, выделяемой на выходном транзисторе строчной развертки, локальному перегреву и выходу из строя последнего Применение вместо транзистора 2SC4891 транзисторов с более лучшими частотными характеристиками (2SC5270A и т д) положительного результата не дает

Способ устранения неисправности заключается

- в замене микропроцессора на такой же, но с измененной программой управления,
- в блокировании цепи АFC на время переключения

Первый способ устранения возможен только в технических центрах по обслуживанию мониторов DAEWOO"

Второй способ более приемлем и заключается в схемно-технической доработке цепи AFC и введении ключа блокировки петли автоподстройки частоты

Схема ключевого каскада блокировки цепи AFC приведена на рис 2 Элементы ключевого каскада лучше всего установить на основной плате блока строчной развертки (нижняя плата монитора) Монтаж навесной с пайкой к контактным площадкам Установка элементов со стороны печатных проводников Фиксация монтажа мастикой ВК-8 или клеем-расплавом Отказ выходного каскада строчной развертки при переключении входов с "D-SUB" на "BNC" происходит по причине, описанной выше, так как во время переключения входов происходит разрыв петли AFC На время нахождения переключателя входов в неопределенном (среднем) положении входной сигнал "Н SYN" не поступает на процессор ни через вход D-SUB', ни через вход "BNC" Коммутатор входов находится в неопределенном состоянии Петля AFC не работает

Способ устранения недостатка

- с согласия заказчика отключение переключателя "D-SUB" "BNC",
- введение схемно-технической доработки, указанной выше (рис 2)




Рис. 2. Схема блокировки цепи АГС

Монитор Daewoo CMC 431X

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Монитор не включается. Индикатор "Сеть" не светится, нет растра

• Неисправен силовой транзистор выходного каскада строчной развертки Q500 THD200F1 (2SC5448)

Дополнительный признак неисправности транзистора Q500 — тихие щелчки внутри монитора частотой 1...2 Гц. Не разбирая монитор при снятой задней крышке, проверить с помощью мультиметра транзистор на отсутствие короткого замыкания (переход коллектор-эмиттер). Заменить неисправный элемент.

1.2. Монитор включается. Мал размер по горизонтали в режимах 640х480 и 1024х768, в режиме 640х480 размер изображения по горизонтали практически в норме (уменьшен незначительно)

• Неисправен транзистор Q110 IRF740 в схеме питания строчного трансформатора В+

Дополнительный признак неисправности транзистора Q110 — уменьшенная яркость изображения в режимах 800х600 и 1024х768, а также нарушение режима фокусировки луча (причина — снижение анодного напряжения до величины +10...12 кВ. Фрагмент схемы источника питания строчного трансформатора представлен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент схемы источника питания строчного трансформатора В+

Измерить напряжение питания в контрольной точке TP1 в режимах 800х600 и 1024х768. Норма напряжения B+ для режимов: 640х480 — +80 B; 800х600 — +107 B; 1024х768 — +110 В. При заниженном и равном +60 В напряжении в контрольной точке TP1 проверить исправность транзистора Q110 с помощью мультиметра на отсутствие короткого замыкания аепеходов сток-исток-затвор между собой. При отсутствии коротких замыканий проверить исправность транзистора Q110 заменой.

• Неисправен диод D112 BYV27-200

Выход из сторя диода D112, как правило, происходит после выхода из строя транзистора Q500. Поэтому после замены транзистора Q500 целесообразно также проверить исправность диода D112.

1.3. Монитор включается. Увеличен и не регулируется размер изображения по горизонтали во всех режимах работы монитора

Неисправен диод D510 UF5404

Дополнительный признак неисправности диода D510 — отсутствие коррекции бочкообразных иска жений растра. Допустима замена транзистора Q110 (IRF740) при отсутствии оригинального типа тран зисторами IRF730, IRF731, а также транзисторами IRF630 и IRF632.

Монитор Daewoo CMC 518B

1. Неисправность строчной развертки

- 1.1. Монитор не включается. Индикатор "Сеть" не светится. Внутри монитора слышны тихие щелчки частотой 1...2 Гц
 - Неисправен строчный транзистор Q502 2SC5299, неисправен транзистор источника питания строчного трансформатора Q133 IRFI9634G

С помощью мультиметра, не разбирая монитора, при снятой задней крышке проверить исправность транзистора Q502 на отсутствие короткого замыкания перехода коллектор-эмиттер. При выходе из строя транзистора Q502 целесообразно проверить также исправность транзистора Q133 на отсутствие короткого замыкания переходов сток-исток-затвор между собой.

Монитор Funai FCM 1454 GD

1. Неисправности строчной развертки

- 1.1. Монитор включается. Есть изображение. Уменьшился размер по горизонтали во всех режимах работы. В режимах 800х600 и 1024х768 нелинейность изображения по горизонтали и пониженная яркость изображения. В режиме 640х480 размер изображения в норме
 - Неисправен источник питания строчного трансформатора В+. Неисправна ИМС U101 SG3842M. Неисправен транзистор Q101 IRF630

Фрагмент участка питания В+ представлен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент участка цепи питания В+. Режим 640х480

С помощью осциллографа измерить амплитуду и форму сигнала в точках 1, 2, 3. Отсутствие сигнала в точке 3 при наличии питающего напряжения указывает на неисправность U101. При этом напряжение в точке 2 равно +65 В вместо +92 В. Отсутствие сигнала в точке 1 при наличии в точке 3 указывает на неисправность Q101 IRF630. Проверить исправность Q101, заменить Q101 и измерить напряжение в точках 1, 2, 3. Рекомендуемая замена Q101 — IRF632, IRF730, IRF741.

- 1.2. Монитор включается. Нет строчной синхронизации
 - Неисправна ИМС IC802 KIA7812. Занижено напряжение +12 В (6...8 В) Измерить напряжение +12 В на выходе IC802.

Причина неисправности — тепловой пробой микросхемы из-за отсутствия радиатора. Заменить ИМС.

Рекомендуется установить ИМС на радиатор с площадью не менее 6 см² (пластина 2x3 см).

Монитор Funai FCM 1448 GA

Анализ отказов в работе монитора FCM 1448GA показывает, что наиболее часто встречающаяся неисправность монитора (~ 80% всех отказов в работе) связана с выходом из строя ИМС U901 LM358.

Симптом неисправности:

- а) Монитор включается. Нет растра. Не работает выходной каскад строчной развертки, нет накала кинескопа;
- б) Монитор включается. Нет растра. Строчная развертка работает нормально. Напряжения G1, G2, UENT в норме. Нет накала кинескопа.

Причина неисправности — полный или частичный отказ ИМС U901. Не работает коммутатор напряжений +21 B и +6,3 B.

Фрагмент участка цепи коммутаторов напряжений +21 В и +6, 3 В показан на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент участка цепи коммутаторов напряжений +21 В и +6,3 В

Измерить напряжение на выводах 1, 7 U901 при включенном компьютере. Отсутствие напряжений на выводах указывает на неисправность ИМС. Заменить микросхему, включить монитор и измерить напряжение на входах 3, 5 U901 и выводах 1, 7 указанной ИМС.

Значения напряжений, приведенных на схеме, указанные в числителе, даны для работающего системного блока, а в знаменателе для выключенного. Измерить значения напряжений на коллекторах транзисторов Q901, Q903 и сравнить их со значениями напряжений на рис.1 (точка A и B) при выключенном и включенном системном блоке компьютера.

Монитор Gold Star GS 556

1. Неисправность блока питания

- 1.1. Монитор не включается. Индикатор "Сеть" не светится. Нет выходных напряжений +6,3 В,+14,5 В, +74 В, +174 В, -10 В
 - Неисправна микросхема IC901 STR6707

Дополнительный признак неисправности IC901 — после замены перегорает сетевой предохранитель F901. С помощью мультиметра проверить исправность микросхемы на отсутствие короткого замыкания между выводами 1,2 IC901. При наличии короткого замыкания заменить микросхему. Перед заменой неисправного элемента целесообразно проверить исправность резисторов R921, R922 (0,82 Ом), а также проверить исправность нагрузок в цепях питания +6,3 В, +14,5 В, +74 В, +174 В, -10 В на отсутствие короткого замыкания.

• Неисправен транзистор Q901 2SC2316

Измерить напряжение на выводе 9 IC901 (норма +8...+9 В в рабочем режиме, +6...+7 В в режиме <stand-by>). При отсутствии напряжения на выводе 9 IC901 проверить исправность переходов транзистора Q901. Проверить исправность транзистора Q901 заменой.

2. Неисправность строчной развертки

- 2.1. Монитор включается. Индикатор "Сеть" светится, нет строчной синхронизации во всех режимах работы монитора
 - Неисправен сигнальный кабель

Прозвонить сигнальный кабель от входного разъема до контакта 1Р301.

• Неисправна микросхема IC804 (GC812014), неисправен кварцевый резонатор X801 (3,8 МГц)

С помощью осциллографа проконтролировать наличие сигнала HS-OUT на выводе 23IC804. При отсутствии сигнала на выводе 23 IC804 проконтролировать наличие генерации на выводе 4 IC804. При отсутствии генерации возможно неисправен кварцевый резонатор X801 (проверить заменой). При наличии генерации на выводе 4 IC804 и отсутствии импульсов на выводе 23 указанной микросхемы неисправна IC804.

• Неисправна микросхема IC701 (TDA9102C), неисправны элементы цепей обвязки IC701 (C709)

С помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов на выводах 4 IC701 (HS-OUT) и 6 IC701 (H-OSC) и сравнить значение периодов импульсов HS-OUT и H-OSC. При несовпадении периодов импульсов на входе и выходе микросхемы IC701 проверить исправность конденсатора C709 (1000 пФ \pm 1%) заменой. При отрицательном результате проверить исправность указанной микросхемы заменой.

3. Неисправность источника питания строчного трансформатора (B+)

- 3.1. Монитор включается. Индикатор "Сеть" светится, нет растра, нет высокого напряжения
 - Неисправен транзистор Q506 (IRFS9630)

Измерить напряжение питания строчного трансформатора на выводе 2 Т702. При отсутствии напряжения питания с помощью мультиметра проверить исправность переходов сток-исток-затвор транзистора Q506 на отсутствие коротких замыканий. При наличии коротких замыканий неисправен транзистор Q506. Заменить транзистор Q506 и измерить напряжение B+ на выводе 2 Т702. Напряжение

В+ должно быть равно +63 В (режим работы 640х480). При отклонении напряжения В+ от указанной величины подрегулировать его резистором VR501 <B+AAJ>.

• Неисправна микросхема IC501 H.D.C.

Микросхема IC501 является специализированной ИМС, применяемой только в мониторах GOLD STAR (аналогов не имеет), поэтому существует подозрение на неисправность указанной микросхемы. Целесообразно дополнительно проверить элементы обвязки Измерить напряжения питания на выводах 1, 2, 22, а также проконтролировать с помощью осциллографа наличие сигналов на входе микросхемы и соответствие их приведенным на схеме осциллограммам. Дополнительно попробовать заменить конденсаторы C507, C505, C505.

С помощью осциллографа проконтролировать наличие сигнала на выводе 12 IC501 (D/D OUT) — осцилограмма WF13, а также наличие сигнала на выводе 23 IC501 (H-Dist) — осциллограмма WF15. При наличии сигнала на выводе 23 и отсутствии его на выводе 12 проверить исправность резисторов R506 (100 кОм), R514 (82 кОм), проверить исправность конденсатора C511 (0,1 мкФ), а также исправность транзистора Q506. При исправности перечисленных выше элементов заменить ИМС IC501.

3.2. Мал и не регулируется размер по горизонтали

• Неисправен транзистор Q405TIP42C

С помощью осциллографа проконтролировать наличие и форму сигнала на выводе 23 IC501 (осциллограмма WF15), а также наличие и форму сигнала в эмиттере транзистора Q405 (осциллограмма WF26) При отсутствии изменения амплитуды постоянной составляющей в эмиттере транзистора Q405 и наличии изменения амплитуды сигнала в базе Q405 — неисправен Q405.

Монитор Hyundai HCM 423В

1. Неисправность блока питания

- 1.1. Монитор не включается. Индикатор "Сеть" не светится. Перегорает сетевой предохранитель F702 2SC1213
 - Неисправен резистор R709 (+Ом)

Причина неисправности — короткое замыкание в цепях нагрузки блока питания. Как правило, короткое замыкание в цепях нагрузки связано с выходом из строя силового транзистора выходного каскада строчной развертки Q508 (2SC3883), а также неисправностью диода D709 (EY299S). Проверить неисправность транзисторов Q701, Q702 и резистора R709. Проверить перед включением монитора отсутствие короткого замыкания в цепях питания +6,3 B,+12B,+60B,+109B.

2. Неисправность строчной развертки

- 2.1. Монитор включается. Есть растр, нет строчной синхронизации во всех режимах работы. Попытка регулировки регуляторами H-PHAZE 1 и H-PHAZE-2, расположенными на задней панели монитора, положительного результата не дает
 - Неисправна микросхема U702 LM 7812

Измерить напряжение питания на выводах 1, 2 U504 (TDA11801). Норма — +12 В. При заниженном напряжении питания (+8...10 В) заменить U702.

Неисправен конденсатор C511 (1800 pF ± 1%)
 Проверить исправность конденсатора C511 заменой.

3. Неисправность видеоусилителя

- 3.1. Монитор включается. Есть растр, нет изображения
 - Неисправен фильтр Ф в цепи питания видеоусилителя +60 В

Измерить напряжение питания +60 В на конденсаторе C239 (10 мFx150 V). При отсутствии напряжения питания заменить Ф (допустима замена монтажной перемычкой).

Монитор Hyundai HCM 427E

1. Неисправности блока питания

1.1. Монитор не включается. Нет выходных напряжений +6,3 В, +99 В

• Неисправны транзисторы Q101 (2SC3457), Q102 (TIP31C) Фрагмент источника питания представлен на рис. 1.




Рис.1. Фрагмент источника питания

Проверить исправность транзисторов Q101, Q102. При неисправных транзисторах Q101, Q102 целесообразно проверить резисторы R105 (1,5 Ом), R108 (1 к), R109 (1,5 к), а также резистор R104 (100).

Распространенной ошибкой начинающих ремонтников является попытка заменить силовой транзистор 2 SC3497, при выходе его из строя, транзисторами применяемыми в выходных каскадах строчной развертки, например — 2SC4923, 2SC3886A, 2SC38992A, BU2508 и т.д. Применение указанных транзисторов положительных результатов не дает. Коэффициент усиления строчных транзисторов как правило не превышает 3...5 единиц. Блок питания при применении данных транзисторов не запускается. Уменьшение резистора R103 до 47...56 кОм также положительного результата не дает. Допустимая замена транзистору 2SC3457 при отсутствии оригинального типа — BU426A, KDS1555, 2SC3678, 2SD1887.

Монитор Panasonic S50

Рекомендации по ремонту мониторов S50, P50

Симптом неисправности

- 1. Изменение размера по горизонтали.
- 2. Изменение линейности по горизонтали.

Причина неисправности

Перегрев транзистора Q563, S50 в результате высокого внутреннего сопротивления канала транзистора.

Способ устранения (S50)

- 1. Заменить транзистор Q563 (оригинальный тип транзистора BUK 454-200A) на транзистор FS20UMA-4A, а также заменить резистор R569 (4K) на резистор 560 Ом.
- 2. Установить Q563 на радиатор (основной радиатор силового транзистора строчной развертки).

Способ устранения (Р50)

- 1. Заменить Q560 и резистор R563.
- 2. То же.

Примечание:

При отсутствии транзистора FS20UMA-4A рекомендуемая замена — IRF630, IRF632. Применение последних требует установки изоляционной втулки и изолирующей прокладки.

При установке транзистора на радиатор силового транзистора (место крепления имеется) необходимо с помощью монтажного провода удлинить выводы последнего на 10-15 см.

1. Неисправности блока питания

- 1.1. Монитор не включается. Нет выходных напряжений +93 B, +50 B, +12 B и т. д.
 - Неисправна ИМС IC820 (UC3843). Неисправен транзистор Q820 (FS7KM)

После замены указанных элементов монитор включается, нет высокого напряжения. Нет растра. Выходные напряжения +93 В, +50 В, +6, 3 В завышены в 1,5 раза. После непродолжительной работы вновь перегорает микросхема IC820 и транзистор Q820.

 Неисправен резистор R863 (0,22 Ом) в цепи +12,4 В. Нет питания оптронной пары PC801 (LTV-817 В)

Заменить R863, заменить неисправные элементы (IC820, Q820).

- 1.2. Монитор не включается. Нет выходных напряжений +93 В, +50 В, +12 В. Цепи нагрузок исправны. Выходные диоды исправны
 - Неисправен диод D821 (FR103). Дополнительный признак неисправности D821 напряжение питания на выводе 7 IC820 занижено и не превышает 8...12 В. Нет запуска блока питания

Проверить исправность D821 заменой.

1.3 Общие рекомендации при ремонте БП монитора

Анализ неисправностей монитора S50, связанных с неисправностью блока питания, показывает, что основное количество всех неисправностей ~80...90% связано с выходом из строя ограничительных резисторов R861...R865 в цепях питания +93 В ...+6,3 В. Результатом выхода из строя указанных резисторов является отсутствие одного из выходных напряжений и как следствие — выход из строя

силового транзистора выходного каскада строчной развертки, либо выход из строя выходного каскада кадровой развертки. Поэтому перед заменой неисправных элементов IC820 и Q820 целесообразно проверить исправность резисторов R861 R865 Для увеличения надежности неисправные ограничительные резисторы мощностью 1/4 W рекомендуется заменить на резисторы того же номинала, но мощностью 1/2 W.

2. Неисправности видеоусилителя

2.1. Монитор включается. Нет одного цвета (например красного)

• Неисправен транзистор Q302 (HSD1609). Как правило, обрыв одного из переходов транзистора

С помощью осциллографа проконтролировать амплитуду и форму сигнала на выводах 4 (R IN) IC301 и 26 (R OUT) IC301 (LM1207), а также напряжение питания +12 В в базе транзистора Q302 Амплитуда и форма сигналов должна соответствовать эпюрам, приведенным на электрической принципиальной схеме монитора Измерить напряжение на выводе КR кинескопа. Постоянное напряжение, равное +93 В, указывает на неисправность транзистора Q302

В случае отсутствия транзистора оригинального типа HSD 1609 рекомендуемая замена 2SC3502, 2SC3953, 2SC3206.

2.2. Монитор включается. Экран ярко засвечен одним из цветов (например красным)

• Неисправен транзистор Q302. Неисправен Q341

Дополнительный признак — сильный разогрев резистора R303 (1,2 K) в цепи коллектора транзистора Q302, напряжение на выводе кинескопа занижено и равно +5...20 В. Проверить исправность Q302, Q341, измерить напряжение в базе Q302 (+12 B).

2.3. Нет одного цвета (красного). Транзистор Q302 исправен

• Неисправна ИМС IC301 (LM1207). Неисправен конденсатор C302 в цепи R CAP CLP (вывод 5 ИМС). Обрыв сигнального кабеля

Проконтролировать сигнал на входе ИМС В случае наличия сигнала на входе IC301 измерить напряжение на выводе 5 IC301 (норма 4,7 В) при отсутствии напряжения на выводе 5 IC301 проверить и заменить C302 При исправном C302 и отсутствии сигнала R OUT на выводе 26 заменить микросхему

Монитор Panasonic TX-D1753 (PanaSync/Pro 5G)

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Режим работы монитора XGA 1024X768 ($f_H = 60 \text{ kHz}$). Hem растра

Измерить значение напряжения G1 на модуляторе ЭЛТ. Отсутствие напряжения G1 (-37 В п-п) указывает на неисправность диода D604 либо строчного трансформатора. Наличие напряжения G1 указывает на исправную работу выходного каскада строчной развертки и исправность цепи формирования напряжения модулятора.

Измерить напряжение G2. Отсутствие напряжения G2 указывает на неисправность FBT, а его наличие на неисправность видеоусилителя.

Измерить напряжение на катодах ЭЛТ. При норме напряжения 97—99 В п-п и при наличии накала ЭЛТ — неисправна ЭЛТ.

Нет высокого напряжения. Измерить напряжение на контакте 9 строчного трансформатора. При отсутствии напряжения на контакте 9 (норма 87,5 В), измерить напряжение на стоке (S) транзистора Q680 (2SJ306). При отсутствии указанного напряжения (норма +195 В), проверить цепь +195 В. При наличии напряжения +195 В измерить напряжение на выводе 13 IC850 (M62500FP) и затворе (G) Q680. Наличие напряжения +190 В п-п на затворе транзистора указывает на неисправность IC850.

При выходе из строя транзистора Q680 проверить исправность выходного транзистора строчной развертки Q690 (IRFPF50).

1.2. Отсутствует фокусировка изображения в углах кинескопа

• Неисправны цепи динамической фокусировки DAF

Неисправен транзистор Q371 2SC4620V25. Неисправны каскады Q353 2SD2394EF, Q354 2SB1565EF.

С помощью осциллографа проконтролировать сигнал в базе транзистора Q354 и в базе транзистора Q371, а также в контрольной точке TP5. В случае отсутствия сигнала в базе транзистора Q354 проверить исправность транзисторов Q353, Q354, а также прохождение сигналов H_PULSE, H_DAF_GAIN, H_SIZE. При наличии сигнала в контрольной точке TP5 проверить исправность Q371 и прохождение сигнала EWPCC от базы Q379 до базы Q371.

2. Неисправности экранного меню. Экранное меню не работает при нажатии кнопки "OSD"

С помощью осциллографа проконтролировать сигнал "G-OSD" на выводе 1 IC1302 (LM1282M) и при наличии сигнала на выводе 1 IC1302 проконтролировать сигнал на выводе 4 IC1302 (цепь выборки экранного меню — "SELECT"). Наличие сигнала "SELECT" указывает на неисправность микросхемы LM1282M, а его отсутствие на неисправность IC1304 (LSC4317P).

При отсутствии сигнала "G-OSD" на выводе 1 IC1302 проконтролировать сигнал "HF LB" на выводе 5 IC1304, отсутствие сигнала на выводе 5 IC1304 указывает на неисправность транзистора Q1330 (UN5211), либо на неисправность в цепи "H-PULSE". Проверить транзистор Q1330 и цепь "H-PULSE" и заменить неисправный элемент.

При наличии сигнала "HF LB" на выводе 5 IC1304 проконтролировать сигнал "VF LB" на выводе 10 IC1304. Наличие сигнала "VF LB" на выводе 10 IC1304 и его отсутствие на выводах 7, 8 ("CDA", "SCL") указывает на неисправность шины "CDA" и "SCL". При наличии сигналов "CDA" и "SCL" заменить ИМС IC1304.

3. Неисправности видеоусилителя. Нет одного цвета (например зеленого)

При помощи осциллографа проверить сигнал на выводе КG ЭЛТ. При отсутствии сигнала на выводе 4 IC1303 (LM2427T) и его наличии на выводе 2 заменить ИМС IC1302. При наличии сигнала на выводе 4 указанной микросхемы проверить цепь питания +120 В (контакт 9 IC1307). Наиболее часто встречающийся деффект — выход из строя стабилитронов D1350...D1353 (MA4300M) и как следствие обрыв дросселя L1350 в цепи +140 В.

Остальные неисправности, связанные с отсутствием одного из цветов, встречаются гораздо реже и связаны в основном с неисправностью коммутатора "BNC/D-SUB", выполненном на ИМС IC130 (BA7657F). В случае отсутствия одного из цветов проверяется прохождение сигнала от входного разъема N120 "D_SUB" до входного разъема видеоусилителя N1001B.

4. Неисправности микропроцессора

Статистика отказов мониторов фирмы Panasonic в результате выхода из строя микропроцессора TVR8005 (ST7271) показывает, что вероятность выхода из строя последнего крайне незначительна, по сравнению с выходом из строя других узлов монитора (строчная развертка, блок питания, кадровая развертка, видеоусилитель). Поэтому, прежде чем приступить к замене микропроцессора целесообразно убедиться в исправности остальных узлов монитора. С помощью осциллографа необходимо убедиться в наличии сигналов на выводах ИМС, правильности их формы, в наличии питающего напряжения. Проверить наличие генерации кварцевого резонатора X901 (8,00 МГц), наличие сигнала "RESET" (25 контакт ИМС), а также в исправности функциональной клавиатуры "1", "▶", "◄", "2". При этом отсутствие, например части регулировок "V_POSI", "H_POSI", "PARALLELO" и т.д. указывает скорее на выход из строя самих каскадов регулировки, чем на выход из строя выходных каскадов DAC микропроцессора или сбоя программы.

Характерным признаком выхода из строя процессора при соответствии по форме и амплитуде поступающих сигналов является отсутствие генерации кварцевого резонатора X901, а также отсутствие изменения состояния на шинах DA1...DA13 при организации искусственного сигнала "сброс" (замыкание вывода 25 ИМС "RESET" на шину "GND").

Мониторы Panasonic TX-D7F35(S70), TX-D7S35(SL70), TX-D7F54(P70), TX-D7F35F(SM70)

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Монитор не включается. Нет растра, нет высокого напряжения

• Неисправен выходной транзистор строчной развертки Q550 (2SC5407), неисправен транзистор Q881 (2SJ306)

Причина неисправности — некорректная работа микропроцессора IC901 TVS0231, при переходе из WINDOWS в DOS и обратно. Ошибка в работе микропроцессора связана с ошибкой в подпрограмме CPU

Выход из строя силового транзистора строчной развертки происходит потому, что микропроцессор IC901 медленно отслеживает изменение частоты входного сигнала. В момент смены видеорежима на выходе IC901 отсутствует сигнал VIDEO OFF и микросхема IC501 (TDA9105A) при отсутствии входного сигнала выдает на выходе Н OUT (вывод 21 ИМС) утроенную частоту. В результате, мгновенная мощность рассеиваемая на транзисторе вторичного источника питания Q881 и транзисторе выходного каскада строчной развертки Q550, превышает предельно допустимую мощность в 2—3 раза. Такой режим работы приводит к выходу из строя указанных элементов.

Приведенная неисправность наиболее характерна при применении видеокарт с объемом видеопамяти 8—16 Мб и не проявляется при применение видеокарт типа S-3 Trio-64V2 с объемом видеопамяти 1 Мб Причина вполне объяснима, т.к пользователи, применяющие в своих персональных компьютерах видеокарты с объемом видеопамяти 8—12 Мб, стремятся максимально использовать возможности видеокарты и возможности монитора. Так, для монитора SL70 при разрешении, например 1024x768 (75 Гц) Н ОUT (60 кГц) транзистор Q550 находится в "тяжелом" режиме работы. Рассеиваемая мощность на транзисторе практически равна предельно допустимой. Замена транзисторов Q881 и Q550 устраняет неисправность лишь на ограниченное время.

Способ устранения неисправности

Заменить транзисторы Q550, Q881 и модифицировать схему монитора как показано на рис. 1.




Рис. 1. Схема доработки мониторов S70, SL70, P70, SM70

Конструктивно узел доработки можно выполнить в виде отдельного модульного элемента. К выводам оптронной пары LTV-817 припаять резистор, диод и монтажные провода длиной 10—15 см (желательно разного цвета). Залить монтажные элементы герметиком типа ВК-8 либо клеем-расплавом. Полученный микромодуль распаять монтажными проводами в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1, обрезав провода до необходимой длины. В случае отсутствия оптрона LTV-817 возможно замена его любым транзисторным оптроном, например, C0480NG, 4N35, TLP721D4GR. Для монитора Р70 заменить C508 10 мкФ на 22 мкФ х 50 В.

Монитор Panasonic TX-D7S35 (PanaSync SL70)

1. Неисправности блока питания

- 1.1. Монитор включается. Нет растра изображения. Индикатор "Сеть" светится. Нет напряжений +8 B, +15 B, +22 B и т.д.
 - Неисправна ИМС IC821 M62281FB

С помощью осциллографа проконтролировать наличие сигнала OUT на выводе 1 IC821 При отсутствии сигнала на выводе 1 измерить напряжение питания VCC на выводе 10 микросхемы (норма +15 В) При наличии питающего напряжения и отсутствии сигнала OUT заменить ИМС.

- 1.2. Монитор не включается. Нет растра изображения. Индикатор "Сеть" не светится. Нет напряжений +8 B, +15 B, +22 B и т.д.
 - Неисправна микросхема IC821MIP0223SCL

Проконтролировать наличие сигнала на выводе 5 трансформатора Т823 TLPA039 и наличие питающего напряжения на выводе "С" IC841 (норма +8,2 В) При наличии питающего напряжения на входе ИМС IC841 и отсутствии импульсов на выводе 5 Т823 заменить IC841.

• Неисправен стабилитрон D833; неисправны резисторы R827, R828

Измерить напряжение на стабилитроне D833 (норма +8,2 В). При отсутствии напряжения проверить резисторы R827, R828 Заменить неисправный элемент.

- 1.3. При включении монитора перегорает предохранитель F801
 - Неисправен транзистор Q821 2SK2148

Выпаять транзистор Q821. Проверить исправность диода D825 и резисторов R831, R832. Проверить исправность ИМС IC821 см. п 1.1.

2. Неисправности кадровой развертки

- 2.1. На экране монитора узкая горизонтальная полоса
 - Неисправна микросхема IC490 TDA8172

Измерить напряжение питания на выводе 2 (норма +15 В) и выводе 4 (норма -12 В) IC490, а также наличие сигнала на выводе 1 указанной микросхемы При наличие питающих напряжений и присутствие входного сигнала заменить микросхему.

• Обрыв ограничительного резистора R429 в цепи питания ИМС

Замкнуть резистор R429 монтажной перемычкой J301 установленной на печатной плате монитора.

- 2.2. Изображение сжато и нелинейно по вертикали
 - Неисправен конденсатор С407 100 мкФ х 35 В
 - Неисправен диод D401. Проверить заменой

3. Неисправности строчной развертки

- 3.1. Монитор включается. Индикатор "Сеть" светится. Нет растра, нет высокого напряжения
 - Неисправны транзисторы Q550 2SC5407 и Q881 2SJ306

Заменить неисправные элементы. Произвести доработку схемы строчной развертки в соответствие с рекомендациями, приведенными в данной книге.

• Неисправна ИМС IC850 M62502FP. Неисправны элементы обвязки ИМС

Проверить наличие питающего напряжения VCC на выводе 2 IC850 (норма +12 В), а также наличие сигнала OUT на выводе 1 IC850 При наличии питающего напряжения и исправности элементов обвязки IC850 заменить IC850

3.2. Нет фокусировки по углам экрана. Регулировка резистором D-FOCUS положительных результатов не дает

- Неисправен транзистор Q371 2SC4002. Неисправны RC элементы в базе транзистора Q371 С помощью осциллографа проконтролировать наличие сигналов V OUT и H OUT на выводе 4 и 7 IC301, а также наличие сигнала в базе Q371 Прозвонить Q371
- Неисправен диод D661, обрыв резистора R661. Отсутствие напряжения +350 В Измерить напряжение +350 В на резисторе R371 При отсутствии напряжения проверить участок цепи D661 R661 R371
 - Неисправен транзистор Q351 2SC4002

Проконтролировать форму сигнала в базе и на коллекторе Q351 При отсутствии сигнала в коллекторе Q351, наличии питающего напряжения +79,5 В, исправности цепи R350 — R351 — D351 — D352 заменить Q351

3.3. Нет регулировки размера по горизонтали

• Неисправен транзистор Q351 2SB1435RS

Изменяя в экранном меню значение настроек размера по горизонтали от минимума к максимуму проконтролировать изменение формы сигнала в базе и коллекторе Q571 Отсутствие изменения сигнала в коллекторе Q571 указывает на неисправность последнего

4. Неисправности видеоусилителя

4.1. Отсутствует один цвет (например, красный). В экранном меню данный цвет присутствует

Неисправна ИМС IC301 M52755SP

Проконтролировать наличие сигнала на выводе 14 IC301 (R2_IN) и выводе 25 IC301 (R_OUT) Отсутствие сигнала указывает на неисправность ИМС

• Неисправен транзистор Q1221 2SC4270

Проконтролировать наличие сигнала в эмиттере транзистора Q1221 При его отсутствии заменить транзистор

4.2. Отсутствует один цвет (например, красный). В экранном меню данный цвет отсутствует тоже

Неисправна ИМС IC302 M52741SP700

При наличии сигнала на выводе 32 IC1302 (R_OUT) неисправна микросхема Неисправен транзистор Q1035 Отсутствие сигнала в эмиттере Q1035 указывает на неисправность последнего

Монитор Panasonic TX-T1563F-G (PanaSync 15ММ)

1. Неисправности блока питания

1.1. Монитор не включается, экран не светится. Нет выходных напряжений +5 B, +12 B и т.д.

• Неисправен стабилитрон D830 (MTZJ20BT77), транзистор Q801 (2SK1404), неисправны резисторы R825, R818, а также микропредохранители J889, J892

С помощью омметра проверить стабилитрон D830 и заменить неисправный элемент. Перед включением монитора целесообразно дополнительно проверить транзистор Q801, резисторы R825, R818, а также исправность микропредохранителей J889, J892. Причиной неисправности указанных элементов может явится выход из строя элементов цепи питания +12 В: Q863, D871.

1.2. Монитор не включается. Экран не светится. Выходные напряжения занижены в 1,5...2 раза.

Причина неисправности — выход из строя транзистора Q863 (2SC1162) или стабилитрона D871 (МТZ13B). Проверить наличие напряжения +12 B в эммитерной цепи указанного транзистора. При отсутствии напряжения +12 B с помощью омметра проверить исправность транзистора и стабилитрона. Неисправные элементы заменить.

Одной из причин указанной неисправности может являться выход из строя выходного каскада кадровой развертки IC101 (TDA8172), что в свою очередь приводит к увеличению тока потребления по цепям +12 В, -12 В и как следствие перегрев Q863 и тепловой пробой последнего. С помощью омметра проверить исправность IC101 (отсутствие короткого замыкания выводов 1, 7 на корпус ИМС). Неисправную ИМС заменить.

1.3. Монитор не включается. Экран не светится

Неисправны IC801 (VG3842M), Q801 (2SC1404) и другие элементы блока питания (см. п 1.1.)

После замены неисправных элементов и включения монитора появляется высокое напряжение. Блок питания включается. Напряжения -12 В, +12 В, +24 В, +50 В, +92,5 В завышены в 1,5...2 раза. После кратковременной работы монитора происходит выход из строя (разгерметизация) конденсаторов С862 (100 мк — 160 В), С861(220 мк — 100 В). Наиболее вероятной неисправностью является выход из строя стабилитронов D386, D385 (BZX85C6V2). С помощью омметра проверить исправность D386, D385 и заменить неисправные элементы.

2. Неисправности модуля аудиоканала и ротации изображения

2.1. Нет звука

Выбрать в экранном меню изменение параметров звука "VOLUME" и изменяя значение параметра от минимума до максимума измерить изменение напряжения на контакте 5 разъема N7. Норма — 0~5 В п-п. При отсутствии изменения напряжения на контакте 5N7 проверить выход 23 IC901. При наличии изменения напряжения проверить осциллографом сигнал на контактах 9, 14 IC2402; 7, 14 IC2401, а также измерить напряжение питания +24 В на контакте 2 N7 и контакте 9 IC2401. Отсутствие сигнала на выходах L OUT и R OUT IC2402 указывает на неисправность ИМС, а отсутствие его на выходах OUT1 и OUT2 IC2401 на неисправность IC2401. Проверить динамики.

2.2. Нет ротации изображения

Измерить напряжение на контакте 6 N7 (+6,8 B) и контакте 7 N7 (+12 B). При отсутствии напряжений проверить цепи +6,8 B и +12 B. Измерить изменение напряжения на контакте 3 N7 при изменении параметра ротации от минимума до максимума (диапазон изменения напряжения от 0 до +5 B). При отсутствии изменения напряжения проверить IC901, а при его наличии проверить транзисторы Q750, Q751, Q752.

Монитор Panasonic TX-T1563 PE2 (PanaSync 4G)

1. Неисправности строчной развертки

Схема построения выходного каскада строчной развертки существенных отличий от схем мониторов других фирм не отличается. Поэтому следует остановиться на неисправностях, присущих модели TX-1563 PE2

1.1. Мал размер изображения по горизонтали

Диапазон изменения H-SIZE ограничен, мала (уменьшилась) яркость изображения.

• Неисправен транзистор Q885

С помощью омметра проверить исправность транзистора D885. Заменить неисправный элемент.

• Неисправен источник напряжения В+

С помощью вольтметра измерить напряжение на выводе 8 строчного трансформатора Т601. Номинальное напряжение +80...85 В. В случае если напряжение В+ равно +50 В проверить исправность цепей Q883, Q884, D886 и форму сигналов в цепи прохождения сигналов.

Упрощенный фрагмент участка цепи источника В+ представлен на рис. 1.




Рис. 1. Упрощенный фрагмент участка цепи источника В+

В случае выхода из строя транзистора Q885 (2SK1917) визуально проверить исправность трансформатора Т881. Спекание внешней изоляции Т881 указывает на наличие короткозамкнутых витков в обмотке 1—2 трансформатора. Заменить трансформатор Т881. При отсутствии необходимого элемента обмотку 1—2 Т881 легко перемотать. Для этого необходимо выпаять трансформатор, снять изоляцию с сердечника и с помощью электрофена нагреть сердечник.

Разобрать трансформатор. Снять обмотку 1—2 и соблюдая направление намотки намотать такое же количество витков проводом ПЭВ-2-0,315 или других типов. Сечение провода при отсутствии необходимого можно взять из ряда на одно значение больше или меньше.

1.2. Не регулируется размер по горизонтали

Неисправна микросхема IC562 LM324DT

С помощью осциллографа проконтролировать изменение напряжения на выводе 3 IC562 (напряжение H.SIZE DAC) при выборе меню "H-SIZE+", "H-SIZE-" и соответственно на выводах 1, 2 IC562.

При отсутствии изменения напряжения на выводе 7 ИМС заменить микросхему.

1.3. Самопроизвольное "медленное" изменение яркости с нарушением фокусировки

Дополнительный признак — самопроизвольное незначительное изменение размеров по горизонтали и вертикали.

• Неисправен строчный трансформатор Т601

Регулировка значения FOCUS приводит к дополнительному изменению яркости изображения, а также к изменению размера по горизонтали и вертикали. Заменить трансформатор T601 (TLF4C5421M).

1.4. Не регулируется центровка изображения по горизонтали

• Неисправна микросхема IC402 LM324DT

С помощью осциллографа проконтролировать изменение напряжения на выводе 5 IC402 и выводе 7 IC402. При отсутствии изменения напряжения на выводе 7 заменить ИМС.

1.5. Изображение сжато по горизонтали и не линейно в одном из режимов 640х480, 800х600 и т.д.

• Неисправны цепи Q557 (KRC102MAT), Q554 (IRF630), Q558 (KRC102MAT), Q553 (IRF630)

С помощью осциллографа проконтролировать наличие изменения уровня напряжения на базах транзисторов Q557, Q558. При изменении уровня напряжения с высокого на низкий в базах транзисторов Q557, Q558 проверить его изменение в затворах транзисторов Q554, Q553. При отсутствии изменения напряжения в коллекторах транзисторов Q557, Q558 заменить соответствующий транзистор.

2. Неисправности кадровой развертки

Способы обнаружения неисправностей кадровой развертки монитора ни чем не отличаются от обнаружения неисправностей аналогичных мониторов кадровая развертка которых выполнена на ИМС TDA8172 (например, Sync Master 15Gle).

3. Неисправности видеоусилителя

3.1. Нет изображения, экран засвечен монотонным белым цветом, видны линии обратного хода

• Неисправны стабилитроны D386, D385 (BZX83G6U2)

Измерить напряжение на выводе 11 IC302 (CVA2415T). Величина напряжения питания IC302 равна +80 В. При отсутствии напряжения на выводе 11 IC302 и при наличии напряжения +92,5 В на контакте 1 разъема N302B, проверить и заменить стабилитроны D386, D385.

• Неисправна ИМС ІС302

Измерить напряжение на выводе 11 указанной ИМС (+80 В). При наличии напряжения питания микросхемы с помощью осциллографа, проконтролировать наличие сигналов на выводах 1, 6, 8 ИМС; при их отсутствии — заменить микросхему.

3.2. Контрастность изображения в норме, но мала контрастность изображения меню (OSD)

• Неисправен конденсатор С365 (0,01 мкФ)

Измерить напряжение на выводе 14 IC301 LM1281N. Значение напряжения на выводе 14 (OSD-CONI) должно соответствовать +2±0,1 В. При отсутствии напряжения на выводе 14 ИМС заменить C365.

3.3. Изображение на экране в норме. Нет экранного меню

При последовательном "вслепую" нажатии кнопки выбора экранного меню и кнопок "▶", "◄" есть изменение размеров по горизонтали, вертикали, центровки растра.

• Неисправен транзистор Q381

Проверить наличие напряжения +5 В на выводе 6 IC303 STVS422P. При его отсутствии проверить исправность параметрического стабилизатора выполненного на транзисторе Q381 (H945PTZ) и элементах D381, D382, R389, R388, R384. Измерить напряжение в базе транзистора Q381 (+5,4 В); при его наличии заменить Q381.

3.4. Изображение на экране в норме. Нет экранного меню при нажатии кнопки "2"

• Неисправен резистор R361 (10 к)

Неисправность резистора R361 приводит к отсутствию сигнала "RESET" ИМС знакогенератора IC303 STVS422P и как следствие неправильной ее работе С помощью осциллографа проконтролировать наличие сигнала "RESET" на выводе 17 ИМС IC303. При включении монитора сигнал на выводе 17 должен измениться с низкого 0 В уровня до уровня +5 В. Величина длительности фронта импульса должна соответствовать 1±0,2 мс. При отсутствии указанного перепада напряжения проверить и заменить R361.

3.5. Мала и не регулируется контрастность изображения. Контрастность изображения OSD в норме

Неисправны цепи ограничения тока луча ABL. Неисправна микросхема IC402 LM324DT

Измерить напряжение ABL.OUT на выводе 1 C402. При напряжении ABL.OUT равном 0 В выпаять диод D371 1N4148 и убедиться в том, что контрастность изображения в норме. Заменить IC402. Запаять диод D371.

При замене ИМС IC402, IC552 необходимо учесть, что в мониторах PanaSync микросхемы с планарным расположением выводов установлены со стороны печатных проводников и приклеены к поверхности печатной платы специальной мастикой. Поэтому при демонтаже ИМС во избежание отрыва печатных проводников, проходящих под корпусом ИМС, рекомендуется после отпайки выводов микросхемы нагреть корпус ИМС паяльником мощностью 60...100 Вт, что приведет к размягчению мастики, и удалить микросхему.

4. Неисправности модуля аудиоканала и ротации изображения

4.1. Hem звука

Проверить динамики

Выбрать в экранном меню изменение параметров звука "VOLUME" и изменяя значение параметра от минимума до максимума измерить изменение напряжения на контакте 5 разъема N7. Норма — 0. .5 В п-п. При отсутствии изменения напряжения на контакте 5 N7 проверить выход 23 IC901. При наличии изменения напряжения проверить осциллографом сигнал на контактах 9, 14 IC2402; 7, 14 IC2401, а также измерить напряжение питания +24 В на контакте 2 N7 и контакте 9 IC2401. Отсутствие сигнала на выходах L OUT и R OUT IC2402 указывает на неисправность ИМС, а отсутствие его на выходах OUT1 и OUT2 IC2401 на неисправность IC2401.

4.2. Нет ротации изображения

Измерить напряжение на контакте 6 N7 (+6,8 B) и контакте 7 N7 (+12 B). При отсутствии напряжений проверить цепи +6,8 B и +12 B. Измерить изменение напряжения на контакте 3 N7 при изменении параметра ротации от минимума до максимума (диапазон изменения напряжения от 0 до +5 B). При отсутствии изменения напряжения проверить IC901, а при его наличии проверить транзисторы Q750, Q751, Q752.

Монитор Panasonic TX-T1565 PE2/PE1 (PanaSync 4)

Структурная схема монитора представлена на рис 1 — 6.

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Нет строчной синхронизации

Неисправна ИМС IC501 (ТDA9103)

Проконтролировать амплитуду и форму сигнала на выводе 41 IC101. Норма сигнала — импульсы положительной полярности амплитудой 5,1 В п-п. При наличии импульсов на выводе 41 IC101 проконтролировать их наличие на выводе 34 указанной микросхемы (амплитуда и форма те же) и при их наличии заменить IC501.

1.2. Нет центровки изображения по горизонтали

• Неисправна IC501. Неисправна IC101 (TVC4C004-1)

Изменяя значение "H-POSI" от минимума до максимума, проконтролировать изменение напряжения на выводе 15 IC501 (2~5 B) При отсутствии изменения напряжения — неисправен микропроцессор IC101, а при нормальном изменении напряжения на выводе 15 IC501 неисправна IC501

1.3. Мал размер по горизонтали, мал диапазон регулировки размера по горизонтали в режимах SVGA, XGA

• Неисправен источник питания +В строчного трансформатора. Напряжение на С881 равно +50 В

Наиболее часто встречающаяся неисправность — выход из строя транзистора Q885 (FS12KM-5) Проконтролировать наличие импульсов на затворе транзистора Q885 (норма 10 В п-п) При наличии импульсов на затворе и их отсутствии на истоке Q885 заменить транзистор

1.4. Нет растра, нет высокого напряжения

• Неисправен строчный трансформатор

С помощью осциллографа проконтролировать импульс обратного хода на коллекторе Q551 (норма 1200 В п-п) При его наличии заменить строчный трансформатор.

• Неисправен участок цепи прохождения сигнала H-DRIVE

Проверить цепь Q550 — Q556 — IC401, а также наличие питающего напряжения на выводе 8 строчного трансформатора (норма +152 B).

1.5. Изображение нелинейно по горизонтали. В режиме 1024х768, f_H = 67 кHz. В режиме 640х480 линейность изображения в норме

• Неисправен транзистор Q560 (BUK454-200A)

Проконтролировать сигнал в затворе Q560 (норма 10 В п-п). При его наличии проверить исправность транзистора Q560 известными методами (переход сток—исток) Рекомендуемая замена транзистора Q560 при его отсутствии — IRF630, IRF632.

2. Неисправности кадровой развертки

2.1. Нет центровки по вертикали

Неисправны IC501, IC101

Проконтролировать изменение напряжения на выводе 33 ІС501 (норма 3~6 В)




Рис. 2




Рис. 5

При отсутствии изменения напряжения — неисправна IC101, а при нормальном изменении напряжения от 3 до 6 вольт неисправна IC501.

- 2.2. Яркие горизонтальные линии по всей поверхности экрана. Нет гашения по кадрам
 - Неисправен диод D401

Проконтролировать сигнал на выводе 5 IC401 (норма 42 В п-п), при его наличии неисправен D401. Проверить заменой.

- 2.3. Монитор не включается. Нет изображения, нет высокого напряжения. Не работает выходной каскад строчной развертки
 - Неисправен стабилитрон D850 MTZJ5RIB. Дополнительный признак неисправности стабилитрона заниженные в 2 раза выходные напряжения +93 B, +50 B, +12 B и т.д.

С помощью вольтметра измерить напряжение на стабилитроне D850 (норма 5,1 B). При заниженном напряжении на B850 (порядка 2...2,5 B) заменить стабилитрон.

- 2.4. Монитор включается. Есть высокое напряжение. Нет растра. Напряжение накала (коллектор Q863) занижено в 5...6 раз и равно ~ 1...1,5 В. Остальные напряжения в норме
 - Неисправен конденсатор С864 2200 мкФ х 16 В

Заменить конденсатор С864. Возможна замена на 1100 мкФ x 16 В. Аналогичный симптом неисправности характерен для мониторов PanaSync4G и PanaSync15MM.

3. Неисправности видеоусилителя

- 3.1. Монитор включается, на экране монитора видны яркие вертикальные вспышки. Срабатывание защиты блока питания, слышны характерные негромкие щелчки частотой 1...2 Гц
 - Неисправен выходной каскад видеоусилителя IC302 (LM2406T)

Результатом неисправности IC302 является появление прожога люминофора ЭЛТ в виде узкой вертикальной полосы шириной 2...3 мм и длиной 2...3 см. В результате выхода из строя выходного каскада видеоусилителя, динамическое сопротивление нагрузки в цепи питания +93 В равно 3...10 Ом, что приводит к срабатыванию защиты блока питания.

В случае выхода из строя IC302 и увеличение нагрузки в цепи +93 В, напряжение +93 В пропадает быстрее чем напряжение +6,3 В, +12 В, -12 В, +50 В. При частично работающих каскадах строчной и кадровой разверток и наличие напряжения накала, происходит отпирание ЭЛТ в результате более быстрого уменьшения напряжения на катодах кинескопа при наличии питающих напряжений G1, G2, +6,3 В и +25 кВ. Указанный дефект устраняется путем замены IC302 и увеличения номинала конденсатора C602 4,7 мкФ х 250 В до 47 мкФ х 250 В. При этом напряжение G1 (напряжение модулятора пропадает более медленно и кинескоп находится в закрытом состоянии более длительное время Указанный выше дефект характерен также для мониторов TX-T1563PE1 (PanaSync 4G) и TX-T1563 F-G (PanaSync 15 MM).

Монитор Panasonic TX-T5F68 (PanaSync P50)

Структурная схема монитора Рапа Ѕупс Р50 представлена на рис. 1 — 6.

1. Неисправности строчной развертки

1.1. Нет строчной синхронизации

С помощью осциллографа проверить наличие сигнала H.S. на контакте 2 разъема N102B, а также его наличие на выводе 26 ИМС IC501. Проконтролировать наличие и амплитуду сигнала H OUT на выводе 18 IC501. Отсутствие сигнала H OUT указывает на неисправность микросхемы UPC1885CT, а его наличие на неисправность цепей обвязки IC501

Проверить методом замены конденсаторы С508, С5019.

1.2. Монитор включается. Индикатор сети светится. Напряжение +6,3 В, +12 В, +50 В, -12 В, +93 В в норме. Нет высокого напряжения

• Неисправен источник + В питания строчного трансформатора

Измерить амплитуду сигнала на затворе (G) транзистора Q884 (2SD1992) и Q882 (2SB1321), а также с помощью осциллографа проконтролировать прохождение сигнала от контакта 14IC501 до базы транзистора Q881.

При отсутствии сигнала на выводе 14IC501, заменить микросхему. Перед заменой микросхемы IC501 целесообразно убедиться в исправности цепи ЕНТ детектора (цепь регулировки и ограничения высокого напряжения). Для этого необходимо проверить цепи Q507, D508 (цепь B+DAC и EHT.DET), а также исправность микросхемы IC502 (LM324DT).

2. Неисправности кадровой синхронизации

2.1. Нет кадровой синхронизации

Проконтролировать наличие сигнала на выводе 28 IC501 и контакте 4 N102 (сигнал V.S.). При наличие сигнала на выводе 28 IC501 проверить наличие импульсов на выводе 8 указанной ИМС при их отсутствии заменить микросхему.

2.2. Яркие горизонтальные линии обратного хода. Нет гашения по кадрам

• Неисправна ІС401

Проконтролировать сигнал на выводе 7 IC401 (норма 1,6 В п-п), а также напряжение питания +12 В и -12 В. При нормальных сигналах на выводах ИМС TDA8172 и заниженной амплитуде выходного сигнала кадровой развертки (норма 30 В п-п) заменить ИМС TDA8172.

2.3. Мал и не регулируется размер по вертикали

Проверить изменение напряжения на выводе 8 IC501 (V OUT) при изменении размера кадра. Норма изменения напряжения от минимума до максимума 3~6 В. При отсутствии изменения напряжения на выводе 8 IC501 проверить IC101.




Рис. 1





Рис. 2



Монитор Samsung 400b

Схема монитора подразделена на две секции.

Это — VIDEO BOARD (входной и выходной каскады видеоусилителя) (рис. 1) и MAIN BOARD (источник питания, строчная и кадровая развертки, схема управления режимами монитора) (рис. 2).




Рис. 1. Блок-схема VIDEO BOARD монитора Samsung 400b




Рис. 2. Блок-схема MAIN BOARD монитора Samsung 400b

В табл. 1 показаны пути поиска неисправностей.

В табл. 2 — 7 отображены конкретные неисправности схемы и ее элементов.

Таблица 1. Определение неисправной схемы

Неисправность	Неисправная схема, подлежащая проверке, ремонту	Таблица
При включении монитора сгорает предохранитель	Схема источника питания	2
Нет растра, нет высокого напряжения	Схема источника питания, выходной каскад строчной развертки	2, 3

Высокое напряжение есть, растр или изображение отсутствуют	Выходной каскад видеоусилителя	5
Есть растр, но нет изображения	Входной и выходной каскады видеоусилителя	5
На растре — горизонтальная линия	Схема кадровой развертки	4
На растре — вертикальная линия	Выходной каскад строчной развертки	3
Нарушен размер по горизонтали	Схема строчной развертки	3
Нарушен размер по вертикали	Схема кадровой развертки	4
Подушкообразные искажения вертикальных линий	Схема строчной развертки, схема коррекции растра	3
Экран кинескопа светится одним из основных цветов	Видеоусилитель, плата кинескопа, кинескоп	5
Нарушение цветонасыщенности, оттенков, баланса белого	Видеоусилитель, плата кинескопа, кинескоп	5
Нарушение чистоты цвета (цветные пятна на растре), кнопка размагничивания не работает	Вышла из строя схема размагничивания кинескопа	6
He работают режимы: STANDBY, SUSPEND, OFF	Схема управления режимами	7
Описание режимов монитора		8

Таблица 2. Неисправности источника питания

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Горит сетевой предо- хранитель FH601	Пробои в элементах источника питания, сетевого выпрямителя	В отключенном от сети источника питания проверить на отсутствие пробоя L601 (между выводами 4, 5 и 1, 8), L602 (между выводами 1, 4 и 2, 3), D604 — D607, C617, IC602 (между выводами 1, 2 предварительно отпаяв дроссель BD603)
Монитор не включа- ется, FH601 цел	Обрыв в цепи питания	Проверить омметром ТН602 (в холодном состоянии сопротивление должно быть приблизительно 5 Ом)
То же	Неисправны вторичные выпря- мители источника питания	Проверить на отсутствие пробоя D610, D611, D612, D615, D616, D617
То же	Нет запуска схемы	Проверить на отсутствие пробоя D609 и R616 на обрыв
Нет растра	Неисправны элементы источни- ка питания, отсутствие вторич- ных напряжений	Проверить вторичные напряжения питания: +56 В, +75 В, +13 В, -12 В, +7 В. Проверить элементы схемы ОР601, IC601, IC602 путем замены

Таблица 3. Неисправности строчной развертки

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Нет растра	Неисправен задающий генера- тор строчной развертки	Проверить наличие импульсов строчной частоты (амплитуда 4,8 В) на выводе 26, пилообразное напряжение на выводе 5 микросхемы IC401. При их отсутствии проверить импульсы H_SYNC на выводе 1, V_SYNC на выводе 2 и +5 В на выводе 32 микросхемы IC401

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
То же	Неисправен выходной каскад строчной развертки	Проверить строчные импульсы на коллекторе Q403 (амплитуда 30 В) и базе Q402. Если их нет, проверить Q403 и Q402 на отсутствие пробоя, предварительно выпаяв из платы. Проверить C411, R414
То же	Нет импульсов обратного хода в выходном каскаде строчной развертки	Проверить импульсы обратного хода (амплитуда 1,1 кВ) на коллекторе транзистора Q402. Проверить соединение со строчными катушками отклоняющей системы CN502, а также D403, D409 (на отсутствие пробоя), T501
Нарушен размер по горизонтали	Неисправна схема коррекции растра	Необходимо выяснить, на какой из частот развертки происходит нарушение размеров растра. Затем проверить следующие элементы схемы: Q406, Q407, Q404, Q405, C422, C423, C424

Таблица 4. Неисправности кадровой развертки

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности	
На растре — горизон- тальная линия	Неисправна схема кадровой развертки	Проверить напряжение питания +13 В на выводе 2 и -12 В на выводе 4 микросхемы IC301. Если напряжение отсутствует, проверьте следующие элементы схемы: R307, R308, D608, D616, C627, C615	
То же	Неисправна схема кадровой развертки, возможен обрыв в выходном каскаде	Проверить наличие кадровых импульсов (амплитуда 45 В) на выводе 5 микросхемы IC301. Если они отсутствуют, значит, неисправна IC301 или следующие ее элементы: D301, R312. Проверить соединение CN301 с кадровыми катушками отклоняющейся системы	

Таблица 5. Неисправности видеоусилителя

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Нет изображения. Индикатор включе- ния монитора светится ЗЕЛЕНЫМ светом	Отсутствует напряжение питания видеоусилителя	Проверить напряжение питания +12 В на 5 и 16 выводах микросхемы IC101. Если оно отсутствует, проверить микросхему IC604 источника питания
То же	Обрыв в цепи прохождения видеосигнала	Проверить видеоимпульсы на выводах 4, 6 и 8 микросхемы IC101. Если они отсутствуют, проверить или заменить сигнальный кабель
То же	Не поступают импульсы разрешения на микросхему IC101	Проверить видеоимпульсы на выводах 13, 17 и 19 (осциллограмма 36) микросхемы IC101. Если они отсутствуют, проверить импульсы разрешения на выводе 10 той же микросхемы (осциллограмма 13). При отсутствии импульсов на выводе 10 проверить их наличие на выводе 37 микросхемы IC202 платы MAIN BOARD

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности	
То же	Не поступает сигнал контрастности от MAIN BOARD	Проверить видеосигнал на выводах 8, 9 и 11 микросхемы IC102, а также сигнал контрастности на выводе 9 микросхемы IC101. Затем проверить сигнал контроля контрастности на выводе 3 микросхемы IC202 платы MAIN BOARD. Если видеосигналы, сигнал разрешения и контрастности поступают на систему IC101, а на выходах ее выводов 13, 17 и 19 (или на одном из них) они отсутствуют, заменить IC101	
То же	Не работает выходной каскад видеоусилителя	Проверить прохождение видеосигналов на выводах 8, 9, 11 и 1, 3, 5 микросхемы IC102. Затем проверить +75 В на вывод 6 микросхемы IC102. Также проверить IC102 путем замены	
То же	Отсутствует напряжение на электродах кинескопа	Проверить напряжения (RGB) на катодах кинескопа (около +70 B): G1 (-10 B ~ -90 B), G2 (500 B ±50 B) и напряжение накала 6,3 В. Затем проверить на обрыв следующие элементы схемы: C103R, C103G, C103B, L101R, L101G, L101B, R107R, R107G, R107B	
Растр окрашен од- ним цветом	Нарушен баланс белого	Баланс белого настраивается резистора- ми VR102R, VR102G и VR102B	
Слабая цветонасы- щенность на изобра- жении	Необходима регулировка	Отрегулировать цветонасыщенность рези- сторами VR101R, VR101G и VR101B	

Таблица 6. Неисправность схемы размагничивания

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Нарушение чистоты цвета (цветные пятна на растре), кнопка размагничивания не работает	Вышла из строя схема размаг- ничивания	При нажатии кнопки "DEGAUSS" проверить, появляется ли напряжение 5 В на выводе 14 микросхемы IC202, проверить срабатывание Q601 и RL601, петлю размагничивания и ее соединение со схемой

Таблица 7. Неисправности схемы управления режимами монитора

Неисправность	Возможная причина	Cnocoб отыскания неисправности
Не работает режим STANDBY	Неверная работа микропроцес- сора IC202, либо на вход посту- пают импульсы H-SYNC	Проверить работу микропроцессора IC202: в режиме STANDBY на выводе 3 должно быть 0 В (импульсы H-SYNC не поступают на вывод 41). В противном случае проверить IC202 и ее элементы
Не работает режим SUSPEND	Неверная работа микропроцес- сора IC202, либо на вход посту- пают импульсы V-SYNC	Проверить работу микропроцессора IC202: в режиме SUSPEND на выводе 12 должно быть +5 В (V-SYNC не поступают на вывод 42). В противном случае проверить IC202 и ее элементы

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
То же	Неисправен стабилизатор на IC604	Проверить работу микросхемы IC604. В режиме SUSPEND на выводе 2 должно быть 0 В. В противном случае проверить работу ключа на транзисторе Q602
Не работает режим ОFF	Неверная работа микропроцес- сора или неисправны ключи на транзисторах Q603 и Q604	Проверить работу микропроцессора IC202: в режиме OFF на выводе 12 должно быть +5 В, на выводе 13 — 0 В (H-SYNC и V-SYNC не поступают на вход). Проверить срабатывание ключей на транзисторе Q603 и Q604. При 0 В на базе Q604 на коллекторе Q603 должно быть 0 В (отключается накал кинескопа)
Не работают регулировки режимами монитора	Неисправна схема управления режимами монитора	Проверить изменение уровня постоянного напряжения на выводах 29, 30, 31, 32 микросхемы IC202 при нажатии на кнопки управления монитора (уровень должен уменьшаться с +5 В до уровня, соответствующего данной команде) Если изменение уровня поступает на IC202, а реакции нет, нужно заменить микросхему. В противном случае проверить SW201 — SW203, SW205 — SW208, SW211
То же	То же	Проверить изменение уровня напряжения (изменяется скважность импульсов при введении соответствующей команды) на положительных выводах следующих конденсаторов: C207 — регулировка размера по горизонтали, C208 — регулировка контрастности, C209 — регулировка яркости. В противном случае проверить микросхемы IC202 и IC201 путем замены

Таблица 8. Описание режимов монитора Samsung 400b

Режим	H-Sync	V-Sync	Video	Индикатор
Normal	есть	есть	есть	зеленый
Stand-by	нет	есть	выключено	зеленый мигает
Suspend	есть	нет	выключено	зеленый мигает
Off	нет	нет	выключено	зеленый мигает

Монитор Samsung 500p/500Mp

Структурная схема монитора показана на рис. 1.

Это — VIDEO BOARD (входной и выходной каскады видеоусилителя) и MAIN BOARD (источник питания, строчная и кадровая развертки, схема управления режимами монитора).




Рис. 1. Блок-схема монитора Samsung 500p/500Mp

В табл. 1 показаны пути поиска неисправностей.

В табл 2 — 8 отображены конкретные неисправности схемы и ее элементов.

Таблица 1. Определение неисправной схемы

Неисправность	Неисправная схема, подлежащая проверке, ремонту	Таблица
При включении монитора сгорает предохранитель	Схема источника питания	2
Нет растра, нет высокого напряжения	Схема источника питания, выходной каскад строчной развертки	2, 3
Высокое напряжение есть, растр или изображение отсутствуют	Выходной каскад видеоусилителя	5
Есть растр, но нет изображения	Входной и выходной каскады видеоусилителя	5
На растре — горизонтальная линия	Схема кадровой развертки	4
На растре — вертикальная линия	Выходной каскад строчной развертки	3
Нарушен размер по горизонтали	Схема строчной развертки	3
Нарушен размер по вертикали	Схема кадровой развертки	4

Подушкообразные искажения вертикальных линий	Схема строчной развертки, схема коррекции растра	3
Экран кинескопа светится одним из основных цветов	Видеоусилитель, плата кинескопа, кинескоп	5
Нарушение цветонасыщенности, оттенков, баланса белого	Видеоусилитель, плата кинескопа, кинескоп	5
Нарушение чистоты цвета (цветные пятна на растре), кнопка размагничивания не работает	Вышла из строя схема размагничивания кинескопа	6
He работают режимы: SUSPEND, OFF	Схема управления режимами	7
При включении монитор самопроизвольно выключается, аварийный режим	Схема строчной развертки	3
Нет звука, не работает микрофон	Схема усиления звука	8
Описание режимов монитора		9

Таблица 2. Неисправности источника питания

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности	
Горит сетевой предо- хранитель F601	Пробои в элементах источника питания, сетевого выпрямителя	В отключенном от сети источнике питания проверить на отсутствие пробоя L601 (между выводами 1, 4 и 2, 3), D601 — D604, C602, C601, SW603, IC601 (между выводами 1 и 2 предварительно отпаяв дроссель BD602)	
Монитор не включа- ется, F601 цел	Обрыв в цепи питания	Проверить омметром ТН601 (в холодном состоянии сопротивление должно быть приблизительно 5 — 7 Ом)	
То же	Неисправны вторичные выпря- мители источника питания	Проверить на отсутствие пробоя D610, D615, D616, D617, D618, D620	
То же	Нет запуска схемы	Проверить на наличие пробоя D605 и R602 на обрыв, а также элементы C604, D606, R607	
Нет растра	Неисправны элементы источни- ка питания, отсутствие вторич- ных напряжений	Проверить вторичные напряжения питания: +75 В, +50 В, +13 В, -12 В, +7 В. Проверить элементы схемы IC601 и IC602 путем замены	

Таблица 3. Неисправности строчной развертки при подаче на вход сигнала VGA

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Нет растра, индика- тор включения мони- тора светится ЗЕЛЕНЫМ светом	Не поступает напряжение +В на выходной каскад строчной развертки	Проверить напряжение +В (50 В) источни- ка питания. При его отсутствии проверить следующие элементы схемы: R643, D617, BD608
То же	Неисправен задающий генера- тор строчной развертки	Проверить напряжение питания +12 В (вывод 18 микросхемы IC401) и импульсы H-SYNC (вывод 17) и V-SYNC (вывод 37) микросхемы IC401. Затем проверить наличие импульсов строчной частоты (амплитуда 8 В) на выводе 21 микросхемы IC401. При их отсутствии заменить микросхему

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности	
То же	Неисправен выходной каскад строчной развертки	Проверить строчные импульсы на базе транзистора Q503 (амплитуда 56 В). Если они отсутствуют, проверить омметром на пробой следующие транзисторы: Q501, Q512, Q513, предварительно выпаяв из схемы. Если импульсы есть, проверить импульсы на стоке Q504 (амплитуда 128 В). Если они имеют малый уровень или отсутствуют, проверить элементы схемы D507 и Q503 (коллектор — эмиттер) на пробой	
На растре — тонкая вертикальная линия	То же	Проверить строчные импульсы (амплитуда 8 В) на выводе 21 микросхемы IC401	
Нет растра, индика- тор включения мони- тора светится ОРАНЖЕВЫМ светом	Неисправны — микропроцес- сор IC201 или микросхема IC401	Проверить импульсы H-SYNC на выводе 29 и V-SYNC на выводе 27 микросхемы IC201. При их отсутствии заменить интер фейсный кабель или проверить источник сигнала. Затем проверить импульсы H-SYNC на выходе микросхемы IC201 (выводы 30 и 26 соответственно). При отсутствии импульсов на выходах заменить IC201. Если импульсы есть, заменить мигросхему IC401	
Нарушен размер по горизонтали	Неисправна схема коррекции растра	Необходимо выяснить, на какой из частот развертки происходит нарушение размерограстра. Проверить следующие элементы: Q408, Q409, Q410, C489, C441, C442	
При включении монитор самопроизвольно выключается	Срабатывает защита строчной развертки (аварийный режим)		

Таблица 4. Неисправности кадровой развертки

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
На растре — горизон- тальная линия	Неисправна схема кадровой развертки	Проверить напряжение питания +13 В на выводе 2 и -12 В на выводе 4 микросхемы IC301. Если напряжение отсутствует, проверить следующие элементы схемы: D618, C627, C655, C311, C312, D615, C620
То же	Неисправна схема кадровой развертки, возможен обрыв в выходном каскаде	Проверить наличие кадровых импульсов (амплитуда 45 В) на выводе 5 микросхемы IC301. Если они отсутствуют, значит неисправна IC301 или следующие ее элементы: D301, R369, R386. Проверить соединение CN301 с кадровыми катушками отклоняющейся системы

Таблица 5. Неисправности видеоусилителя

Неисправность Возможная причина Способ отыскания неи		Способ отыскания неисправности	
Нет изображения. Индикатор включе- ния монитора светит- ся ЗЕЛЕНЫМ светом	Отсутствует напряжение питания видеоусилителя	Проверить напряжение питания +8 В на 9 и 17 выводах микросхемы IC101. Если оно отсутствует, проверить микросхему IC104 и IC605 источника питания	
То же	Обрыв в цепи прохождения видеосигнала	Проверить видеоимпульсы (780 мВ) на выводах 2, 4, 6 микросхемы IC101. Если они отсутствуют, проверить или заменить сигнальный кабель	
То же	Не поступают импульсы разрешения на микросхему IC101	Проверить видеоимпульсы (амплитуда 3,3 В) на выводах 15, 19 и 22 микросхемы IC101. Если они отсутствуют, проверить импульсы разрешения на выводе 23 той же микросхемы (амплитуда 5 В). При отсутствии импульсов на выводе 23 проверить их наличие на выводе 22 микросхемы IC201 платы MAIN BOARD	
То же	Не поступает сигнал контрастности от MAIN BOARD	Проверить видеосигнал на выводах 1, 3 и 5 микросхемы IC105 (амплитуда 45 В). Если они отсутствуют, проверить напряжение 12 В на выводе 10 и 75 В на выводе 6. Проверить сигнал контрастности на выводе 13 микросхемы IC101, исправность транзистора Q152. Если видеосигналы, сигнал разрешения и контрастности поступают на микросхему IC101, проверить видеосигналы на выводах 8, 9, 11 и 1, 3, 5 микросхемы IC105. Если на выходах (или одном из них) сигналы отсутствуют, заменить IC105	
То же	Не работает выходной каскад видеоусилителя	Проверить прохождение видеосигналов на выводах 8, 9, 11 и 1, 3, 5 микросхемы IC102. Затем проверить +75 В на выводе 6 микросхемы IC102. Также проверить IC102 путем замены	
То же	Отсутствует напряжение на электродах кинескопа	Проверить напряжения на катодах кинескопа — должно быть около 50 В, на модуляторе G1 — 0 В ~ -70 В, на ускоряющем электроде G2 — 600 В ±100 В. Напряжение накала должно быть 6,3 В. Затем проверить на обрыв следующие элементы схемы: CR04, LR01, RR08; CG04, LG01, RG08; CB04, LB01, RB08, R109	
Не работает OSD-меню, изображение есть	Неверная работа микропроцес- сора на IC201, либо неисправ- на IC102 и ее элементы		

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
То же	Неисправны элементы микро- схемы IC102 или элементы схем строчной и кадровой раз- верток	Проверить строчные импульсы (амплитуда 5 В) на выводе 5 микросхемы IC102. При их отсутствии проверить схему на элементах T402 (вывод 10), R486, C468, а также исправность Q151. Затем проверить кадровые импульсы гашения (отрицательной полярности, амплитуда 5 В) на выводе 18 микросхемы IC102. При их отсутствии проверить следующие элементы схемы кадровой развертки: Q301, ZD351, R350, C351. После замены неисправных элементов схемы проверить импульсы гашения на коллекторе Q301. Проверить OSD-импульсы (положительной полярности) на выводах 7, 8 и 21, 22, 23 микросхемы IC102 и напряжение питания 5 В на выводе 17 микросхемы IC102. Проверить OSD-сигналы на выводах 8, 10, 12 микросхемы IC101
Растр окрашен одним цветом, нарушена цветонасыщенность	Нарушен баланс белого	Проверить микросхему IC103 и следующие ее элементы: RR10, DR05, RG10, DG05, RB10, DB05, RR09, RG09, RB09, а также напряжение смещения +75 В

Таблица 6. Неисправности схемы размагничивания

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Нарушение чистоты цвета (цветные пятна на растре), кнопка размагничивания не работает	Вышла из строя схема размаг- ничивания	При нажатии кнопки "DEGAUSS" проверить, появляется ли напряжение 5 В на выводе 41 микросхемы IC201. Если 5 В не появляется, то заменить микросхему IC201. Проверить срабатывание ключа на транзисторе Q607 и реле RL601. При исправном транзисторе заменить реле

Таблица 7. Неисправности схемы управления режимами монитора

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Не работает режим SUSPEND	Неправильная работа микро- процессора IC201, либо на вход поступают импульсы V- SYNC	Проверить работу микропроцессора IC201: в режиме SUSPEND на выводе 42 должно быть +5 В (V-SYNC не поступают на вывод 27). В противном случае проверить IC201 и ее элементы
Не работает режим OFF	Неверная работа микропроцес- сора или неисправны ключи на транзисторах Q665, Q666 и Q667	Проверить работу микропроцессора IC201: в режиме OFF на выводах 42 и 49 должно быть +5 В (H-SYNC и V-SYNC не поступают на вход). Проверить срабатывание ключей на транзисторах Q665, Q666, Q667. Когда на R640 (PS2) высокий уровень — транзистор Q665 выключается, отключая накал кинескопа. Проверить напряжение на выводе 2 микросхемы IC605, оно должно быть равно 0 В

Таблица 8. Неисправности схемы усиления звука

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности	
Пеисправноств	Возможная причина	Спосоо отыскания неисправности	
Нет звука	Отсутствие питания IC701, IC702	Проверить напряжение питания +12 В на выводах 3, 12 микросхемы IC702 и +5 В на выводе 8 микросхемы IC701. При отсутствии питания проверить соединитель CN739, источник питания и ZD701, R722	
То же	Неисправность канала прохождения звука	Проверить звуковой сигнал на выводах 2 6 микросхемы IC701. При его отсутствии проверить исправность звуковой платы ПК или кабеля	
То же	То же	Проверить усиленный звуковой сигнал на выводах 2 и 10 микросхемы IC702. Проверить соединители CN737, CN740, CN743	
Не работает микрофон	То же	Проверить соединитель CN747 и исправность внутреннего микрофона Проверить исправность транзисторов Q707 и Q708	

Таблица 9. Описание режимов монитора

Режим	H-Sync	V-Sync	Video	Индикатор
Normal	есть	есть	есть	зеленый
Stand-by	нет	есть	выключено	желтый
Suspend	есть	нет	выключено	желтый/зеленый мигают
Off	нет	нет	выключено	желтый мигает

Mониторы Samsung CFA767*, CFA768*

Приступая к ремонту, обратите внимание на следующее:

- 1 При отсутствии растра проверьте схемы источника питания и выходного каскада строчной развертки.
- 2. Если есть высокое напряжение, а растр или изображение отсутствуют, то проверьте выходной каскад видеоусилителя.
 - 3. Если нет высокого напряжения, проверьте выходной каскад строчной развертки.

1. Неисправности источника питания

1.1. Монитор не включается, горит предохранитель F601

Возможная причина — пробои в элементах фильтра питания, сетевого выпрямителя и системе размагничивания кинескопа.

В отключенной от сети плате источника питания проверить на отсутствие пробоя диодный мост D601, конденсаторы C608, C609, транзистор Q604, R627, R623, SW601, PTH601, LF601. Следует обратить внимание на то, что при пробитом транзисторе Q604 замену производить парой: Q604 и IC602.

Далее проверьте схему выбора питающего напряжения, собранную на IC601. Проверить IC601 заменой, а также ее элементы обвязки: R606, D602, C610, C611, C613, R607.

1.2. Монитор не включается, предохранитель F601 цел, +300 В есть на положительном выводе C608 и отрицательном выводе C609

Возможная причина — неисправны элементы ІС602, ІС603, ІС604.

Проверить исправность элементов: IC602, IC603, IC604, Q604, Q607 — Q609, R627, T601. Неисправные злементы заменить.

1.3. Нет растра, индикатор включения питания на мониторе светится оранжевым цветом

Возможная причина — отсутствие напряжений или одного из них на вторичных выпрямителях.

Проверить напряжения +195 В, +90 В, +25 В, +8 В, +7 В на колодке СN603. При их отсутствии проверить элементы: D612 — D617, Q604, IC602. При необходимости проверить осциллограммы в точках 26, 27, 28. При измерении осциллограмм в этих точках монитор следует подключить через трансформатор с разделенными обмотками, т.к. в противном случае корпус осциллографа будет находиться под напряжением 220 В.

1.4. Из источника питания слышен сильный писк, вторичные напряжения понижены

Возможная причина — форма напряжения на стоке Q604 отличается от заданной.

Проверить элементы схемы: D608, C607, R608, C620, а также их пайки. Осциллограмма на стоке В604 должна соответствовать заданной.

2. Неисправности строчной и кадровой разверток

2.1. Отсутствует растр, индикатор включения питания светится оранжевым цветом

Возможная причина — отсутствие напряжения +12 В на выводе 6 микросхемы IC204. Проверить напряжение + 12 В на выводе 6 микросхемы IC204. Если оно отсутствует, следует проверить IC204, **С**214, C213.

Другая возможная причина — неисправна микросхема IC302. В этом случае проверить наличие импульсов строчной частоты на выводе 6 (осциллограмма 22) и 12 В на выводе 7 микросхемы IC302. При отсутствии импульсов заменить IC302. Если они есть — заменить IC201.

2.2. Отсутствует растр, индикатор включения питания светится зеленым цветом

Проверить наличие импульсов на стоке Q503, осц. 24. Если они есть, проверить элементы: Q504, Q505, IC501, D506, D509. Если импульсов на стоке нет, проверить напряжение на коллекторе и эмиттере Q513. Если на коллекторе 24 В, проверить IC302 и ее элементы; если его нет, то проверить напряжение на эмитере, оно должно быть 25 В. Далее проверить элементы: Q506, Q513, IC 502 и ее элементы. При отсутствии напряжения на эмитере Q513, проверить схему источника питания, D614.

2.3. На растре — вертикальная линия

Проверить наличие импульсов на выводе 6 микросхемы IC302, осц. 22. Если они отсутствуют, заменить IC302 или проверить ее элементы. Если импульсы есть, проверить прохождение импульсов на стоке Q409 (осц. 10) и на коллекторе Q408 (осц. 9). Если на коллекторе ничего нет, проверить базовые цепи этого транзистора: D409, D410, D425, T401. Если же на коллекторе Q408 есть сигнал, следует проверить CN401 и ее элементы: D408, Q406, Q407, IC401.

2.4. Сужение растра с боков на какой-нибудь определенной частоте развертки, например, 48 кГц (разрешение экрана 800х600/72 кГц), на остальных частотах растр нормальный

Возможная причина — неисправна схема коррекции растра.

Проверить исправность транзистора Q412 и конденсатора C451.

2.5. На растре — горизонтальная линия

Проверить напряжение питания +24 В на выводе 2 микросхемы IC301, если оно отсутствует, проверить схему источника питания, D614, а также R320; сгоревший резистор указывает на неисправную микросхему IC302.

Далее проверить кадровые импульсы на выходе микросхемы IC301, вывод 5, осц. 14. Если кадровые импульсы на выходе IC301 отсутствуют, проверить D301, R329, IC301 заменой.

2.6. Не регулируется смещение изображения по вертикали

Проверить наличие питания на коллекторе Q302, оно должно быть 24 В. Возможно, пробит Q303.

3. Неисправности видеоусилителя

3.1. Есть растр, но нет изображения

Проверить напряжение +90 В на соединителе CN603 (вывод 10) источника питания. Далее проверить наличие видеосигнала на выводах 4, 6 и 9 микросхемы IC101. При его отсутствии проверить интерфейсный кабель или входные цепи видеоусилителя RL1, RL2, а также IC107, IC108.

3.2. Та же неисправность, но на входе микросхемы ІС101 видеосигнал есть

Проверить видеосигнал на выводах 17, 22 и 26 микросхемы IC101. Если на выходе нет сигнала нужно заменить IC101.

Далее проверить сигнал на выходе усилителя мощности IC102 и на катодах кинескопа. Если в катодах отсутствуют видеосигналы, проверьте элементы: QR3, QG3, QB3, IC102, QR2, QG2, QB2, IC103 IC106.

3.3. Растр окрашен в красный или голубой цвета

Проверить следующие элементы: IC102, QR2, QR3, IC103, IC106.

3.4. Растр окрашен в лиловый или зеленый цвета

Проверить следующие элементы: IC102, IC103, IC106, QG2, QG3. Настройку баланса белого производить резисторами VRB2, RG2, VRR2.

3.5. Растр окрашен в синий или желтый цвета

Проверить элементы: IC102, IC103, IC106, QB2, QB3.

3.6. Отсутствует регулировка цвета

Проверить напряжение питания +5 В на выводе 40 микросхемы IC201, а также IC204 и ее напряжения. Если на данном выводе +5 В есть, проверить IC103, IC106, IC202.

4. Отсутствие чистоты цвета

Проверить петлю размагничивания кинескопа. Если она исправна, следует заменить РТН601, RL601. Если после 30-ти минутного прогрева монитора чистота цвета не улучшится (т.е. не исчезли разводы на экране) — замените кинескоп.

5. Неисправности схемы управления монитором

5.1. Нет регулировок или одной из них с лицевой панели монитора

Проверить наличие напряжения +5 В на выводе 40 микросхемы IC201 и наличие управляющих сигналов на выводах 23...28 при нажатии кнопок SW201 — SW208. Проверить схему сброса — IC206, C201, R201.

5.2. На экране не высвечивается информация о настройках

Сначала проверить импульсный сигнал амплитудой 12 В п-п на выводах 5 и 10 микросхемы IC105. Если его нет, проверить Q108, Q111. Если импульсный сигнал на выводах 5 и 10 микросхемы IC105 есть, следует проверить элементы: IC111, DR5, DG5, DB5, RR39, RG39, RB39.

5.3. Не запоминаются регулировки

Вышла из строя микросхема памяти IC202. Следует также проверить Q203 и Q204.

Монитор Samtron SC 528DX/L

Структурная схема монитора функционально может быть подразделена на четыре блока. Этс блок питания, блок управления, блок строчной развертки и видеоусилитель (см. рис. 1 а, б, в, г).




Рис. 1 а. Видеоусилитель




Рис. 1 б. Схема выходного каскада строчной развертки




Рис. 1 в. Блок управления




Рис. 1 г. Блок-схема источника питания

В табл 1 показаны пути поиска неисправностей.

В табл. 4 — 7 отображены конкретные неисправности схемы и ее элементов.

Таблица 1. Определение неисправной схемы

Неисправность	Неисправная схема, подлежащая проверке, ремонту	Таблица
При включении монитора сгорает предохранитель	Схема источника питания	4
Нет растра, нет высокого напряжения	Схема источника питания, выходной каскад строчной развертки	4, 5
Высокое напряжение есть, растр или изображение отсутствуют	Выходной каскад видеоусилителя	7
Есть растр, но нет изображения	Входной и выходной каскады видеоусилителя	7
На растре — горизонтальная линия	Схема кадровой развертки	6
На растре — вертикальная линия	Выходной каскад строчной развертки	5
Нарушен размер по горизонтали	Схема строчной развертки	5
Нарушен размер по вертикали	Схема кадровой развертки	6
Подушкообразные искажения вертикальных линий	Схема строчной развертки, схема коррекции растра	5
Экран кинескола светится одним из основных цветов	Видеоусилитель, плата кинескопа, кинескоп	7
Нарушение цветонасыщенности, оттенков, баланса белого	Видеоусилитель, плата кинескопа, кинескоп	7

Таблица 2. Напряжение на электродах кинескопа

Наименование	Параметр	Примечание
Накал	6.3 B±0.5 В, 300 мА	
Катод (R, G, B)	80 B±20 B	
G1	0 B~-70 B	
G2	600 B±100 B	screeп
G3	6.5 кВ±0.5 кВ	focus
Напряжение на аноде	24 кB±1 кВ	

Таблица 3. Типы применяемых кинескопов

Монитор	Кинескоп	Примечание
SC - 528DX	M36KUT26XX01(F)	TOSHIBA
SC - 528DXL	M36KUT23XX01(F)	TOSHIBA

Таблица 4. Неисправности источника питания

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Горит сетевой предо- хранитель F101	Пробои в элементах источника питания, сетевого выпрямителя	В отключенном от сети источнике питания проверить на отсутствие пробоя D101, Q101, Q102, IC101 (между выводами 3 — 4), C104
F101 цел, монитор не включается	Обрыв в цепи питания	Проверить омметром ТН101 (в холодном состоянии сопротивление должно быть приблизительно 5 Ом)
F101 цел, монитор не включается	Неисправны вторичные выпря- мители источника питания	Проверить омметром D107, D111 — D114
Нет растра	Неисправны элементы источни- ка питания, развертки, нет вто- ричных напряжений на CN107	Проверить питание +В (приблизительно +138 В) на выводе 2 трансформатора Т301 FBT, а также элементы схем IC101, IC102, IC201, IC103, IC402, IC501, Q304. Проверить напряжения на CN107

Таблица 5. Неисправности строчной развертки

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Нет растра	Неисправен задающий генера- тор строчной развертки	Проверить импульсное напряжение на выводе 6 микросхемы IC301, на коллекторе Q305 (осциллограмма 8), проверить IC301, Q301, Q302, Q305, D300
Нет растра	Выходной каскад строчной развертки, видеоусилитель, кинескоп	Проверить на отсутствие пробоя элементы Q305, Q304, D303, D304, D305, IC501, IC402, R440, R320, Q802, Q803, Q804
Нарушен размер по горизонтали	Выходной каскад строчной развертки, схема коррекции растра	Проверить элементы схемы IC701, IC501, Q303, RL301, D701
Нарушен размер по горизонтали, предела регилировки на лицевой панели не хватает	Понижено напряжение +В на Т301FBT	Проверить напряжение +В на выводе 2 трансформатора T301FBT (в норме — +138 В) при подаче на вход сигнала VGA 640х400. Если напряжение не соответствует этому, то резистором VR102 необходимо его подстроить
На экране хаотично перемещающиеся горизонтальные полосы	Нет синхронизации по строкам	Проверить путь прохождения импульсов строчной частоты с вывода 24 микросхемы IC501 на вывод 4 (импульсы отрицательной полярности) микросхемы IC301. Если их нет, проверить исправность IC501 (путем замены). Если на выводе 4 микросхемы IC301 есть импульсы, надо заменить IC301
На экране хаотично перемещающиеся горизонтальные полосы	Нет синхронизации по строкам	Подстройкой VR302 добиться стабильно- го изображения

Таблица 6. Неисправности кадровой развертки

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
На растре горизон- тальная линия	Неисправна схема кадро- вой развертки	Проверить напряжение питания (вывод 2) микросхемы IC201, оно должно быть 24 В. Если его нет, то проверить R205, C201. Сгоревший резистор иногда указывает на неисправную микросхему IC201
На растре горизон- тальная линия	Возможен обрыв в выходном каскаде кадровой развертки	Проверить осциллограмму на выводе 5 микросхемы IC201 и выводе 15 микросхемы IC301. Если напряжение соответствует, то проверить: кадровые катушки отклоняющей системы, R218, C208. Если на выводе 5 ничего нет — заменить IC201
Нарушен размер по вертикали, предела регулировки на лицевой панели не хватает	Неисправные элементы в выходном каскаде кадровой развертки	Проверить элементы схемы: R218, C208, R216, R214, C207
Нарушена линей- ность по вертикали	Настройка	Линейность по вертикали настраивается резистором VR303
Подергивание кадров, нестабильное изображение	Нет синхронизации по кадрам	Проверить путь прохождения импульсов кадровой частоты с вывода 23 микросхемы IC501 на вывод 14 (импульсы отрицательной полярности) микросхемы IC301. Если их нет, проверить исправность IC501 (путем замены). Если на выводе 14 микросхемы IC301 есть импульсы, надо заменить IC301

Таблица 7. Неисправности видеоусилителя

Неисправность	Возможная причина	Способ отыскания неисправности
Нет изображения	Отсутствует напряжение питания видеоусилителя	Проверить напряжение питания 80 В на СN404 и на 11 выводе микросхемы IC402 (LM2416T — выходной каскад видеоусилителя). При его отсутствии проверить элементы R440, C423, а также схему источника питания
Нет изображения	Отсутствуют напряжения на электродах кинескопа	Проверить напряжения (RGB) на катодах кинескопа (они должны быть в пределах 80 В), а также напряжение накала кинескопа; при его отсутствии проверить схему источника питания
Нет изображения	Обрыв в цепи прохождения видеосигнала	Проверить видеосигналы (RGB) на: CN401, выводах 4, 6, 9 IC401, выводах 16, 20, 25 IC401, эмиттерах Q401 — Q403. Проверить импульсы CLAMP на 14 выводе IC401 (осциллограмма 2). Проверить на выводе 28 микросхемы IC401 напряжение 12 В. Проверить IC401 путем замены
Растр имеет голубой оттенок	Отсутствует красный цвет	Проверить видеосигнал на: 4 выводе (714 мВ) и 25 выводе (2,76 В) IC401, эмиттере Q401 (осциллограмма 3). При отсутствии на 25 выводе видеосигнала замените IC401
Нарушение оттенков, цветонасыщенности	Нарушен баланс белого	Баланс белого можно настроить резисторами VR405R, VR405B, VR405G, цветонасыщенность — VR401, VR402, VR403

Монитор Sony 100 GST

1. Неисправности блока питания

Фрагмент схемы блока питания монитора SONY 100 GST представлен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент схемы блока питания

- 1.1. Монитор не включается. Индикатор "Сеть" не светится. Нет растра, нет выходных напряжений блока питания
 - Неисправен транзистор Q602, неисправны микропредохранители FB608, FB609. Неисправен резистор R600

При выходе из строя силового транзистора Q602 после замены транзистора в блоке питани целесообразно проверить исправность всех микропредохранителей.

- Неисправен диодный мост Q601 GBU4J, неисправны элементы R600 и TH600
- 1.2. Монитор не включается. Индикатор "Сеть" светится. Транзистор Q602 исправен, диодный мост Q601 цел, есть напряжение + 300 В на конденсаторе C611 и стоке транзистора Q602. Микропредохранители в цепях питания преобразователя исправны, нет выходных напряжений блока питания
 - Неисправна микросхема IC601 MC 44604P, неисправны элементы обвязки микросхемь IC601

Измерить напряжение питания IC601 на выводе 2 (норма +20 В) и с помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов на выводе 5 IC601 и в затворе транзистора Q602. При наличии напряжения питания и отсутствии импульсов на выводе 5 IC601, проверить исправность конденсаторов C615, C616 заменой. В случае отрицательного результата заменить микросхему.

2. Неисправности строчной развертки

Фрагмент схемы выходного каскада строчной развертки представлен на рис. 2.




Рис. 2. Фрагмент схемы выходного каскада строчной развертки

2.1. Монитор включается, индикатор "Сеть" светится, нет строчной развертки. На экране монитора видна узкая яркая вертикальная полоса

• Неисправен транзистор Q507 BU2522AX, неисправен микропредохранитель FB505

С помощью осциллографа проконтролировать наличие строчного импульса обратного хода на коллекторе Q507, при его отсутствии проверить исправность Q507 и FB505.

• Неисправен транзистор Q520 2SJ449

С помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов на стоке Q520. При отсутствии сигнала на стоке Q520 и наличии питающего напряжения +180 В неисправен транзистор Q520.

• Неисправен транзистор Q511 IRFU110

Проконтролировать наличие сигнала на истоке и в затворе Q511. При отсутствии сигнала на истоке Q511 и его наличии в затворе неисправен указанный транзистор.

2.2. Монитор включается. Индикатор "Сеть" светится, нет растра. Нет высокого напряжения. Не работает строчная развертка

Неисправен источник питания +180 В

Проверить известными методами исправность цепи +180 В, обратив внимание на исправность микропредохранителей FB и ограничительных резисторов.

3. Неисправности источника питания строчного трансформатора (B+)

Фрагмент участка цепи источника питания (В+) представлен на рис. 3.

3.1. Монитор включается, индикатор "Сеть" светится, нет растра, нет высокого напряжения

Неисправны транзисторы Q503 (IRF9630), Q510

С помощью осциплографа проконтролировать наличие импульсов взатворе и на стоке транзистора Q503. При наличии импульсов в затворе указанного транзистора и отсутствии импульсов на стоке Q503 воверить исправность транзисторов Q503, Q510. Заменить неисправные элементы.

- 3.2. Монитор включается, индикатор "Сеть" светится, нет растра, есть высокое напряжение. Транзисторы Q503, Q510 исправны. Нет напряжения +1,2 кВ в контрольной точке CN510
 - Неисправен диод D521

Проверить исправность диода D521 заменой




Рис. 3. Фрагмент участка цепи источника питания (В+)

Монитор ТС 1435М

1. Неисправности строчной развертки

- 1.1. Монитор не включается, индикатор "сеть" мигает с частотой 1-2 Гц. Слышны тихие щелчки в такт с миганием светодиода
 - Неисправен строчный транзистор Q407 2SC4770
 - Неисправен источник питания (B+) строчного трансформатора Фрагмент источника питания B+ представлен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент источника питания (В+) строчного трансформатора

С помощью осциллографа проконтролировать наличие импульсов на выводе 7 U502 (LM1393), а также наличие импульсов на стоке транзистора Q104 (2SK2161) При отсутствии импульсов на стоке Q104 и наличии их в затворе указанного транзистора заменить Q104.

- 1.2. В режиме 640х480 размер изображения по горизонтали в норме. В режиме 800х600 размер изображения по горизонтали уменьшен, понижена яркость изображения
- Неисправен транзистор Q104 2SK2161 (как правило, обрыв перехода сток-исток)
 Дополнительный признак неисправности: напряжение B+ на выводе 2 FBT равно +80 B и не меняется во всех режимах работы Проверить исправность Q104 заменой.

Приложение 1. Неисправности из опыта ремонта

ADI DM-3114

Кадровая развертка

• На экране узкая горизонтальная полоса

На 2 и 14 контактах микросхемы TDA1675A отсутствует напряжение +22 В. Питающее микросхему напряжение вырабатывается на одной из вторичных обмоток строчного трансформатора. С 8-го контакта строчного трансформатора импульсы через диод ВY298 поступают на резистор 8 Ом. Неисправен резистор 8 Ом, т.к. после него +22 В на питание микросхемы не поступает. Прозвонка тестером показывает обрыв резистора.

ADI DM-3114

Кадровая развертка

• На экране узкая горизонтальная полоса

Напряжение питания микросхемы TDA1675A занижено и составляет +10 В на 2 и 14 контактах. Микросхема очень сильно греется. Неисправность — микросхема TDA1675A. На выпаянной неисправной микросхеме сопротивление между 1 и 8 контактами значительно меньше, чем на исправной.

BRIDGE CAD 451

Блок питания

• Во время работы видеомонитора гаснет экран. Внутри слышны щелчки

После вскрытия монитора нормальная работа восстановилась, но через некоторое время сбой повторился. Во время сбоя удалось обнаружить, что при простукивании или шевелении диода FR-304 в цепи выпрямления +12 В блока питания, происходит восстановление или пропадание напряжения +12 В. Дефект в выпрямительном диоде FR-304. После замены диода на исправный работа видеомонитора нормальная. При прозвонке диода тестером неисправность его не обнаруживается.

BRIDGE CAD 135M

Узел обработки видеосигналов

• На изображении отсутствует синий цвет

Напряжение на 16 контакте микросхемы LM1203N, являющейся узлом обработки сигналов R, G, B, составляет +10 В вместо +2,4 В в норме. Неисправность — дефект в транзисторе С945 (Q501), на базу которого поступает видеосигнал В с 16 контакта микросхемы LM1203N.

DAYTEK DT14SV2

Видеоусилители

 Иногда пропадает синий цвет. В момент пропадания синего цвета на изображении сильное преобладание зеленого цвета

Все сигналы R, G, B в норме от входа видеомонитора до микросхемы LM2416T, являющейся выходным каскадом видеоусилителей. На 10 контакте микросхемы (сигнал B) во время сбоя напряжение сильно занижено и составляет 1,2 B. Неисправность в микросхеме LM2416T.

FALCON DX-1448

Блок питания

• На экране видеомонитора изображение слабой яркости и сжато по горизонтали

При проверке напряжения батарей блока питания обнаружен неисправный диод в цепи RGP-1SJ в цепи выработки блоком напряжения питания 90 В. Сопротивление диода в прямом и обратном направлениях при его проверке тестером составляет 10 кОм.

GOLD STAR SM5514B

Строчная развертка

• После 2 часов работы нарушение строчной синхронизации и через 2 мин экран перестал светиться

Вышел из строя выходной транзистор строчной развертки С4747. После проверки выходного каскада строчной развертки и замены транзистора видеомонитор работает нормально 3 часа. Неисправность повторилась. При проверке микросхемы LM7851 и ее цепей путем пробной замены радиоэлементов обнаружен дефект в конденсаторе емкостью 2700 пФ, подключенному к ее 8 контакту. Конденсатор задает частоту работы генератора строчной развертки.

HEWLETT PACKARD D2804B

Видеоусилители

• Изображение на экране кратковременно засвечивается зеленым цветом

При легком простукивании платы кинескопа в районе расположения компонентов видеоусилителя G, неисправность на время исчезает. Замена, переменного резистора G-BIAS (VR-501) не устранила неисправность. Неисправность — пропадание контакта в диоде 1N4937 (D505). Диод D505 катодом соединен с базой транзистора 2N5551 (Q503), который в паре с транзистором 2N5401 (Q504) составляет выходную часть видеоусилителя G-сигнала.

HYUNDAI HCM-4025

Блок питания

 Видеомонитор включается через 10—15 с после замыкания контактов выключателя. Края изображения волнообразные. Иногда сбои строчной синхронизации

Неисправность — электролитический конденсатор 220 мкФ 450 В. Прозвонка конденсатора тестером показывает в холодном состоянии обрыв, а в горячем (после 15 мин работы) утечку.

INTRA CS-1404N

Строчная развертка

 Нарушается строчная синхронизация. После выключения видеомонитора и включения его через 5 мин синхронизация временно восстанавливается

После снятия задней крышки видеомонитора и включения его неисправность перестала проявляться. Для поиска неисправности на плате видеомонитора к 5 контрольным точкам припаяны проводники, которые через отверстия закрытой задней крышки выведены наружу. Эти точки контролируют в основном строчную развертку от момента поступления строчных синхроимпульсов на входной разъем, далее через микроконтроллер на микросхеме WT8043, схему задержки на микросхеме SN74LS123, далее на микросхему МС1391, являющуюся генератором строчной развертки. Такой контроль обнаружил пропадание импульсов на схеме задержки. Причина — дефект конденсатора 1500 нФ, соединенного с контактами 14 и 15 микросхемы SN74LS123. Тестером неисправность конденсатора не определялась. Неисправный конденсатор обнаружен методом замены.

INTRA CS-1404N

Цепь питания

• Нет растра. Индикатор сети на передней панели светится

Блок питания вырабатывает напряжение +120 В, питающее выходной каскад строчной развертки и +90 В для питания видеоусилителей. Высокое напряжение есть. Напряжения питания кадровой развертки и накала кинескопа вырабатываются на вторичных обмотках строчного трансформатора. Неисправность — обрыв резистора 1,5 Ом в цепи питания накала. С 9 контакта строчного трансформатора импульсы частотой 31,5 кГц через неисправный резистор не поступают на контакт Н1 платы кинескопа.

MAG DJ707

Узел обработки видеосигнала

• На экране видеомонитора отсутствует синий цвет

Видеосигнал синего цвета амплитудой 1 В поступает на 5 вывод микросхемы LM1281N сигнал отсутствует. 23 вывод является выходом тракта синего цвета. Неисправен конденсатор 0,1 мкФ, соединяющий 24 вывод микросхемы с землей.

MICROWARE CMC-141A

Цепь питания

• На экране видеомонитора отсутствует изображение

Все напряжения вырабатываемые блоком питания в норме. Строчный трансформатор является источником вторичных напряжений +5 В, +24 В, -5 В и +8 В. Микросхема L7905 не вырабатывает -5 В, которые питают через 14 контакт микросхему TA8631N. Микросхема TA8631N входит в состав узла обработки сигналов R, G, B, поступающих на входной разъем видеомонитора. Неисправность в резисторе R120 (1 Ом), через который с 6 контакта строчного трансформатора через катод диода (D104) поступает напряжение -10 В на микросхему L7905 (IC603).

• Через 1—2 часа работы видеомонитора пропадает растр. После выключения монитора и включения его через 0,5 часа растр появляется

Все напряжения, вырабатываемые блоком питания видеомонитора, в норме, но при пропадании растра на 3-м выходном контакте микросхемы L7805 (IC208) напряжение +1,8 В вместо +5 В. На входе микросхемы напряжение в норме и составляет +10 В. Причина пропадания растра — неисправная микросхема L7805.

• Видеомонитор не включается (блок питания)

Блок питания вырабатывает напряжения сильно заниженные. Вместо +115 В имеем +45 В и вместо +80 В только +40 В. В этом видеомониторе +115 В питает выходной каскад строчной развертки. Напряжение +80 В питает видеоусилители. Остальные напряжения питания являются вторичными и вырабатываются на соответствующих обмотках строчного трансформатора. Проверка нагрузок в цепях напряжения +115 В и +80 В неисправности не выявила. В схеме блока питания проверена микросхема STK73410-II и ее цепи. Неисправных и подозрительных радиоэлементов не обнаружено. При проверке цепей блока питания при помощи замены микросхемы и других деталей обнаружен неисправный электролитический конденсатор 1 мкФ 50 В, который подключен (-) к 5 контакту импульсного трансформатора и (+) через резистор к 5 контакту микросхемы STK73410-II.

• Пропадает изображение. При повторном включении через 10 мин видеомонитор некоторое время работает, потом опять пропадание изображения. Индикатор на передней панели светится

Неисправность — потекший электролитический конденсатор 100 мкФ 100 В в цепи напряжения +80 В, питающего видеоусилители. Тестером неисправность конденсатора не обнаруживается.

NOKIA DU-146

Строчная развертка

• При включении видеомонитора отсутствует растр и слышен свист

На плате видеомонитора обнаружено прогарание в месте контакта транзистора выходного каскада строчной развертки С4237 с конденсатором обратного хода 5600 пФ. Транзистор С4237 неисправен. Узел строчной развертки монитора выполнен по двухканальной схеме. Транзистор С4237 имеет своей нагрузкой только строчные отклоняющие катушки. После того, как был выпаян неисправный транзистор, при включении монитор издает звуки похожие на "хлопки". Индикатор на передней панели мигает. При отключении напряжения +115 В, питающего строчную развертку, "хлопки" прекратились и индикатор на передней панели видеомонитора горит нормально. Напряжения +95 В и +15 В в норме. Неисправен транзистор SMP2P15, который является ключом. Через ключ напряжение +115 В поступает для питания канала строчных катушек. После замены транзисторов С4237 и SMP2P15 и восстановления надежного контакта в месте соединения транзистора с конденсатором обратного хода видеомонитор работает нормально.

• Геометрические искажения растра типа "подушка". Возникают после 1—2 часов работы видеомонитора (неисправность для данного типа видеомонитора типична)

Схема коррекции геометрических искажений растра реализована микропланарным монтажем на плате LF0080. При легком постукивании по плате искажения уменьшаются. Прикосновение щупом тестера к конденсатору, соединенному с 9 контактом микросхемы TL047C, восстанавливает нормальный вид растра. Неисправен этот конденсатор 0,047 мкФ. Расположение миниатюрных радиодеталей на плате LF0080 позволяет замену неисправного конденсатора на другой подходящего типа и больших размеров.

PANTERA US FBVC-1024

Узел обработки видеосигналов

• Отсутствует синий цвет

Видеосигналы R и G от входного разъема видеомонитора проходят нормально без искажений через дроссели и конденсаторы до соответственно 3 и 7 контактов микросхемы M51387. Видеосигнал В, проходя без искажений дроссель, поступает на (-) вывод конденсатора 47 мкФ 16 В, но на (+) выводе, соединенном с 11 контактом микросхемы M51387 сигнал отсутствует. Замена конденсатора не устранила неисправность. При проверке тестером напряжений на контактах микросхемы M51387 относительно земли обнаружено, что на исправном канале R и исправном канале G напряжения одинаковы Канал R имеет следующие значения напряжений, 2 контакт +11,5 В, 3 контакт +2,6 В и 4 контакт +5,6 В. Такие же значения зафиксированы на G канале соответственно на 6, 7 и 8 контактах. На канале В на 9 контакте +11,5 В, а на 11 контакте вместо +2,6 В как на каналах R и G напряжение составило 11 В. Неисправна микросхема М51387.

PRIDE DU-146

Видеоусилители

• После 2 часов работы видеомонитора на экране преобладание зеленого цвета. Если выключить монитор на 30 мин и включить, то некоторое время изображение воспроизводится нормально

Видеосигналы R, G и B нормально проходят от входного разъема видеомонитора до контактов 4, 6 и 9 микросхемы LM1203N, как при сбойном состоянии видеомонитора, так и во время нормальной работы. На R, G, B выходах микросхемы, контактах 25, 20 и 16 сигналы нормальные. Во время сбоя на 18 контакте микросхемы, соединенном с переменным резистором "B-GAIN" напряжение 0,2 B. Во время нормальной работы монитора на 18 контакте напряжение составляет 0,9 В. Неисправность — скрытый дефект в переменном резисторе 100 Ом. Прозвонка тестером дефект не обнаружила.

SAMSUNG 3NE, 4147L

Строчная развертка

При включении видеомонитора отсутствует растр и не горит светодиодный индикатор.
 Внутри видеомонитора слышны пощелкивания на небольшой частоте

Напряжения на диодах блока питания D619...D622 сильно занижены. В цепи нагрузки напряжения 150 В короткое замыкание, т.к. катод диода D618 "заземлен". Обнаружен пробитый транзистор Q408 (IRF9610), включающий напряжение +150 В для питания выходного каскада строчной развертки. Транзистор Q403 (BU2508DF), на котором реализован выходной каскад строчной развертки, также неисправен.

• Изображение растянуто по горизонтали и имеет геометрические искажения типа "подушка". Регуляторами H-SIZE и SIDE-PIN не удается устранить эти искажения

Сигнал "парабола" вырабатывается на 11 выводе микросхемы IC401 (TDA 4850) и далее через резистор поступает на базу транзистора Q405. При вращении резистора VR-402 (SIDE-PIN) сигнал параболической формы меняется на базе транзистора Q405 от 0,5 В до 1,5 В. При вращении регулятора VR-404 (H-SIZE) сигнал на базе транзистора Q405 очень слабый и не меняется. Транзисторы Q405, Q406 и Q407 исправны. Неисправен диод D407 (UF5404) в диодном модуляторе выходного каскада строчной развертки. Диод стоит в цепи коллектора транзистора Q406 и в неисправном состоянии подсаживает цепи регулировки SIDE-PIN и H-SIZE.

SAMSUNG CVM4787T

Строчная развертка

• На экране геометрические искажения растра типа "подушка"

На 7 контакте микросхемы LM358 (IC202) отсутствует параболическое напряжение. На 5 контакт микросхемы через конденсатор 0,47 мкФ 50 В поступает сигнал с регулятора коррекции геометрических искажений растра — переменного резистора 820 к. При касании щупом осциллографа (-) вывода конденсатора искажения растра уменьшаются. Неисправность — дефект в конденсаторе 0,47 мкФ 50 В. Тестером неисправность конденсатора не выявлена.

SAMSUNG CVM496*T

Видеоусилители

• Цифры и буквы на изображении текста смазаны

Все напряжения на входах и выходах микросхемы LM1203N в пределах нормы. Напряжения +135 В, +87 В и +12 В поступают на питание схем видеоусилителей. Замена переменных резисторов R-CUTOFF (VR-102), G-CUTOFF (VR-132), B-CUTOFF (VR-162) на дала положительного результата. Дефект в электролитическом конденсаторе 10 мкФ 50 В (С160), составляющем с переменным резистором VR162 цепь регулировки видеосигнала В. Тестером неисправность не определяется.

SAMSUNG Sync Master 3NE (CQB4147L)

Видеоусилители

• На черно-белом изображении в белых его участках желтые оттенки

При визуальном осмотре платы кинескопа на резисторе R109R, соединенным с R-катодом кинескопа, обнаружена трещина. Сопротивление резистора при измерении тестером составило 240 кОм вместо 100 Ом в норме. После замены резистора нормальное цветовоспроизведение восстановилось.

 Через каждые 15—20 мин работы видеомонитора внутри его слышен легкий щелчок и на 1 с пропадает изображение

Напряжение на контактах кинескопа в норме. Проверка и замена разрядника SG101 ничего не дала. При слабом освещении внутри кинескопа, у его горловины в моменты пропадания изображения видно искрение и свечение. Видеомонитор был перевернут и по горловине произведены постукивания. Дефект не исчез. Неисправен кинескоп. После замены кинескопа видеомонитор работает нормально.

SONY CPD-1005X

Видеоусилители

 Экран видеомонитора не светится. Индикатор на передней панели светится. Все выходные напряжения блока питания в норме. Высокое напряжение на аноде кинескопа есть. В горловине кинескопа просматривается свечение накала

При легком вращении потенциометра SCREEN на строчном трансформаторе экран засветился. Значит неисправность надо искать в цепи регулировки яркости. Напряжение на контакте G1 кинескопа составляет при измерении тестером -165 В. С контактом G1 через резистор R565 соединен коллектор транзистора Q507 (A1376). При изменениях на кнопках настройки яркости, напряжение на базе транзистора Q507 изменяется от +14 до +16 В. На коллекторе остается -165 В. Неисправность — потеря контакта в резисторе R545 (2,2 мОм), шунтирующем переход база—коллектор транзистора Q507.

WELCOM-500

Блок питания

 Во время работы монитора слышен треск, иногда пропадает изображение и через некоторое время изображение исчезает совсем. Индикатор на передней панели светится

Блок питания видеомонитора реализован по схеме с двумя каналами. После диодного моста выпрямленное напряжение поступает параллельно на два раздельных транзисторных ключа на транзисторах C3460 и C3158. Соответственно блок содержит 2 импульсных трансформатора T1 и T2, на вторичных обмотках которых вырабатываются напряжения питания видеомонитора. Канал на транзисторе C3158 и трансформаторе T1 вырабатывает напряжения +16,5 B, +8 B и +24 B, канал на транзисторе C3460 и трансформаторе T2 вырабатывает напряжения +45...+135 B, + B. Неисправность — трещина в печатном монтаже в цепях транзистора C3460, образовавшаяся от болта, крепящего к плате блока питания защитный кожух. В результате разрыва цепи вышли из строя транзистор C3460, резистор 0,72 ом, транзистор C1384 и оптопара 4N35. Крепление защитного кожуха изменено во избежание трещин на плате блока питания.

WESCOM GM-500E

Кадровая развертка

 Кратковременное пропадание кадровой развертки. На экране на 1—2 с появляется узкая горизонтальная полоса

Во время сбоев кадровой развертки не удалось зафиксировать напряжения на контактах микросхемы TDA8172. На 6 контакте напряжение 7,1 В и на 5 контакте 6,5 В. Во время нормальной работы кадровой развертки напряжения на 6 и 5 контактах микросхемы соответственно составляли 19 В и 9,5 В. Проверка паек и конденсаторов в цепях кадровой развертки неисправности не выявила. Неисправность — дефект в диоде 1N4002, который катодом подключен к 6 контакту микросхемы TDA8172. Диод является одним из элементов цепи, обеспечивающей эффективную работу кадровой развертки в начале прямого хода. Неисправность диода тестером не определяется. При проверке неисправного диода на частоте 5 кГц его выпрямительные свойства значительно хуже, чем у нескольких исправных.

ЛОС СМ-335

Строчная развертка

• После включения видеомонитора в течение 15—20 мин наблюдается на экране легкое дрожание краев растра. Далее работа монитора нормальная

Проверены все напряжения блока питания. Все они в норме. Напряжения по постоянному току и сигналы на контактах микросхемы IC403 (LA7851) также в норме. Весь выходной каскад строчной развертки работает нормально. Высокое напряжение на аноде кинескопа в момент появления неисправности 25 кВ. Неисправность — конденсатор C203 0,22 мкФ, соединенный с контактами 14 и 15 микросхемы IC201 (74LS123). Микросхема управляет режимом работы строчной развертки. Неисправность выявляется заменой конденсатора C203 на заведомо исправный.

• На экране видеомонитора горизонтальная полоса шириной около 1 см (блок питания)

При проверке режима работы микросхемы IC202 (TDA 1675A) по постоянному току тестером обнаружено, что напряжение на 15 контакте отсутствует. В норме оно составляет 1,4 В. Сигнал на 15 контакте сильно занижен. Его амплитуда составляет 0,3 В. При нормальной работе кадровой развертки амплитуда этого сигнала 12 В. Неисправность — обрыв в конденсаторе C211 (2200 мкФ), который через резистор R209 соединен с 4 контактом микросхемы IC202.

• На экране узкая горизонтальная полоса (кадровая развертка)

Напряжение +22 В от блока питания поступает на 14 контакт микросхемы TDA 1675A. На 2 контакте напряжение составляет 5 В. Неисправен диод 1N4001, подключенный анодом к 14 контакту микросхемы TDA 1675A. Прозвонкой неисправность диода не определяется.

Изображение на экране отсутствует. Светодиод на передней панели светится (строчная развертка)

Напряжения +12 В, +22 В и +120 В в БП вырабатываются. Сгорел резистор 1 Ом в цепи +120 В, питающей выходной каскад строчной развертки. Вышел из строя транзистор С4769 выходного каскада. При проверке цепей строчного трансформатора и самого трансформатора тестером неисправность выявить не удалось. После замены резистора и транзистора и включения видеомонитора произошел повторный их выход из строя. Проверка цепей обвязки строчного трансформатора путем замены радиоэлементов выявила неисправный конденсатор 0,1 мкФ 400 В в цепи диодного модулятора.

• Отсутствует синий цвет (видеоусилители)

На контакты 4, 6 и 9 микросхемы LM1203 с входного разъема поступают нормальные сигналы R, G, B. На выводах 25 и 20 микросхемы видеосигналы R и G нормальные. На выходе B, контакт 16, сигнал отсутствует. Замена микросхемы LM1203 не устранила неисправность. Проверка цепей микросхемы LM1203, связанных с контактами видеоканала B, заменой элементов выявила неисправный конденсатор 0,1 мкФ. Конденсатор соединяет 10 контакт LM1203 с землей. Тестером дефект не обнаружен.

• Нет растра. Индикатор на передней панели светится (строчная развертка)

Высокое напряжение +25 кВ есть. Накальное напряжение на контактах Н1 и Н2 кинескопа в норме. Накал светится. Напряжение на контакте G1 кинескопа изменяется при вращении регулятора яркость в пределах 20 В. Отсутствует напряжение на контакте G2 кинескопа. Неисправность — обрыв в резисторе 1 мОм, через который на G2 поступает напряжение 400 В от строчного трансформатора.

• Во время работы видеомонитора слышен треск, экран гаснет (строчная развертка)

Неисправность — трещина на корпусе строчного трансформатора в месте выхода из него вывода +26 кВ. В результате — пробои в цепи +26 кВ. Можно рекомендовать попробовать на трещину нанести толстый слой эпоксидной смолы.

Приложение 2. Технические характеристики мониторов Panasonic

PanaSync TX-T1565 (PanaSync4), TX-T1563 (PanaSync 4G), TX-T1563FG (PanaSync 15MM), TX-D1734 (PanaSync 5 G), TX-D1753 (PanaSync Pro 5G), TX-D7F35 (PanaSync S70), TX-D7S35 (PanaSync SL70), TX-D7F35F (PanaSync S70), TX-D2162 (PanaSync Pro7G), TX-D2171 (PanaSync Pro 7GX)

Общие характеристики

Тип		21-дюймовый (20 дюймов/50,8 см видимое изображение) 17-дюймовый (16 дюймов/40,6 см видимое изображение) 15-дюймовый (14 дюймов/35,6 см видимое изображение				
элт	шаг точки, мм	0,27 мм (н: 0,236 мм/v:0,137 мм) для 15" и 17":0,25 мм (н:0,218/v:0.130) для 21"				
	покрытие	Антибликовое, антистатическое. A-AGRAS для S70, SL70, Pro5G, Pro7GX, P207G				
Входной сигнал	видео	RGB-аналоговый				
	уровень	0,7 В р-р (без сигнала синхронизации), 1,0 В п-п (с сигналом синхронизации)				
	синхронизация	H/V — разделение (уровень ТТЛ), H/V — сочетание (уровень ТТЛ), синхронизация по зеленому				
Органы управления	лицевая панель	Выключатель питания (ON/OFF), кнопки 1, ▶, ◀, 2 — для мониторов с экранным меню (OSD) Кнопки SELECT, -, +, Ք, ручки регулировки яркости и контрастности ், • — для мониторов без OSD				
	экранное меню	Контрастность, яркость, размер и положение (положение по горизонтали, размер по горизонтали, положение по вертикали, размер по вертикали). Геометрия (подушкообразное искажение, трапецеидальное искажение). Поворот изображения. Цветовая температура. Уровень входного видеосигнала (0,7 В/1,0 В). Язык. Размагничивание. Сигнал.				
Условие эксплуатации		Температура: 5—35°C Влажность: 5—90% (без конденсации)				
Электропитание		Сеть переменного тока 100—240 В (50/60 Гц)				
Регулировка угла поворота экрана		13° (вверх), 4° (вниз), 90° (влево и вправо)				
Разъемы	питание	3-штырьковый разъем типа ССЕ 22				
	сигнал	15-штырьковый мини D-Sub разъем (гнездовой) и BNC x 5 — для мониторов BNC/D-SUB серии				

Технические характеристики мониторов PanaSync

Параметр	Тип монитора									
Параметр	4G	4	15 MM	SL70	Pro 5G	S70	SM70	5G	Pro 7G	Pro 7GX
Максимальная частота рас-	00	00	00	400	405	400	400		2005	050
тровой синхронизации, МГц	86	86	86	108	135	108	108	86	202,5	250
масса, кг	13,0	12,5	18,5	17,2	17,5	16,7	18,5	17,5	27,5	28,5
Входной сигнал (рабочий										
диапазон)								-		
горизонтальная развертка /	30~69 /	30~67/	30~69 /	30~70/	20~86 /	30~70 /	30~70 /	30~69/	30~95/	30~115/
вертикальная развертка,	50~160	50~120	50~160	50~180	50~160	50~180	50~180	50~160	50~160	50~160
Гц / Гц										

Параметр		Тип монитора									
		4G	4	15 MM	SL70	Pro 5G	S70	SM70	5G	Pro 7G	Pro 7GX
Максимальное		1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1600x1200	1600x1200
разрешение		65 Гц	63 Гц	65 Гц	65 Гц	80 Гц	65 Гц	65 Гц	65 Гц	75 Гц	90 Гц
Поддержи-	разрешение										
ваемые	640x480	134	120	134	138	160	134	138	134	160	160
режимы	800x600	108	106	108	111	135	108	111	108	145	160
работы	1024x768	85	84	85	86	105	87	86	85	116	139
(кадровой	1280x1024	65	63	65	65	80	65	65	65	88	106
частоты),											
Гц	1600x1200	_	_	_	_	_	_	_	_	75	90
Потребляемая мощность		95	85	120	110	120	95	110	110	150	160
обычный сон		10	10	15	15	20	15	20	20	30	30
ожидание		<8	<5	<4	<4	<8	<4	<4	<8	<8	<8
Вт											
Размеры (ширина х		372x380x	372x376x	438x418x	410x416x	410x416x	410x416x	438x418x	410x416x	см Рго	505x478x
высота х глубина), мм		412	412	438	382*	444	444	438	444	7GX	519

Примечание: * укорочение корпуса на 62 мм в мониторе SL70 по сравнению с существующими 17-дюймовыми мониторами осуществляется за счет применения ЭЛТ с углом отклонения луча 100°.

Прочие характеристики мониторов PanaSync

- Соответствие шведским стандартам MPRII и TCO92. TCO 95 для SL70, SM70.
- Соответствие стандарту VESA DDC 1/2 В, который характеризуется наличием функции "Plug&Play".
- Стандарты безопасности и прочие сведения: TUV, GS, SEV, BS, PTB, NORDIC (SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMKO), ENERGY STAR, CE, CIS PRB.

Все мониторы серии Pana Sync сертифицированы или соответствуют техническим требованиям, эквивалентным тем, которые установлены указанными выше международными стандартами.

Приложение 3. Ремонт мониторов PanaSync. Замена кинескопа

Замена кинескопа в мониторах PanaSync требует использования специального оборудования, предназначенного для последующей регулировки геометрических размеров, регулировки баланса цвета, установки высокого напряжения и т.д.

Минимальный список рекомендуемых приборов и оборудования:

1. Сигнал генератор	Croma1000 или VG-814
---------------------	----------------------

- 2. Высоковольтный вольтметр..... ESLL-SINGER
- 3. Люксметр MINOLTA TV-2130
- 4. Цветоанализатор Panasonic
- 5. Источник питания...... Panasonic
- 6. Интерфейс...... Panasonic
- 7. Специальное программное обеспечение "THV7GA"-Panasonic

Полная регулировка монитора после замены кинескопа возможна только в техцентрах, имеющих спецоборудование.

Простая замена кинескопа в мониторах PanaSync без последующего программирования EPROM через специальный разъем, расположенный на задней панели монитора, требует изменения схемотехники монитора, т.к. даже при применении ЭЛТ оригинального типа (например M36KPC030X01) после замены кинескопа наблюдается сильное нарушение баланса цветов.

Для устранения указанного недостатка необходимо в схему видеоусилителя внести следующие схемно-технические изменения — изменить номинал резистора R311 (10 к) и ввести дополнительный резистор Rg номиналом 10...20 к. Данная рекомендация приводится для монитора TX-T1563PE2. Фрагмент участка цепи видеоусилителя монитора TX-T1563PE2 (PanaSync 4G) приведен на рис. 1.




Рис. 1. Фрагмент участка цепи видеоусилителя монитора ТХ-Т1563PE2 (PanaSync 4G)

Методика регулировки видеоусилителя

Включить монитор и установить значение контрастности в среднее положение, а яркости в максимальное. Вывести на экран монитора изображение черного поля, используя для этого например прорамму "NOKIA TEST". Визуально проконтролировать изображение и определить преобладание цвета. В раске изображения, например в красный цвет, внести изменение в схемотехнику красного канала видеоусилителя (см. рис. 1), установив для этого в участке BQ301—GND переменный резистор R_{g2} (22 к) и резистор R_{g1} (10 к). Плавно меняя значение R_{g2} , добиться на экране монитора черно-белого изображения. Наличие на изображении оттенка отличного от первичных цветов (например розового) указывает на то, что схемно-техническое изменение необходимо внести также и в канал K_{G} , установив для этого переменный резистор в базе транзистора Q321, а регулировку баланса цвета осуществлять изменением

номинала резисторов в базе Q301 и в базе Q321. Введение переменных резисторов в базы транзисторов Q301, Q321, Q341 изменяет постоянную составляющую на катоде ЭЛТ в сторону увеличения. Для уменьшения постоянной составляющей на катодах кинескопа необходимо заменить резисторы R311, R331, R351 на переменные (см. схему, приведенную на рис. 1).

При отсутствии кинескопа M36KPC030X01 допустима его замена кинескопами M36KKU110XX61 "ORION", M36KLH8017 "HITACHI". При этом для увеличения размера по вертикали необходимо установить параллельно резистору R145 1 Ом резистор сопротивлением 2,2...3,3 Ом, а для уменьшения размера установить последовательно с резистором R145 резистор сопротивлением 0,22...0,68 Ом.

Приложение 4. Ремонт мониторов с неисправными строчными трансформаторами (FBT). Подбор аналогов. Способы замены трансформаторов одной модели на другие модели

Опыт ремонта мониторов показывает, что наибольшей сложностью в его ремонте при неисправном строчном трансформаторе является подбор и установка аналогов при отсутствие оригинального типа трансформатора.

Разнообразие типов трансформаторов, разнообразие вариантов раскладки обмоток, отсутствие универсальных трансформаторов, вполне объяснимо и связано в первую очередь с тем, что заводу-изготовителю мониторов проще заказать FBT с раскладкой обмоток под свой монтаж строчной развертки, чем разводить топологию печатной платы монитора под какой-то конкретный тип трансформатора. Кроме этого, отсутствие информации о маркировке строчных трансформаторов, их параметров затрудняет подбор и замену строчного трансформатора даже его полным аналогом. Например, в мониторах фирмы "DAEWOO" в моделях СМС1414BAE, СМС1501, СМС1424X, СМС1427X, СМС1424S, СМС1427X, СМС1502, СМС1509 и СМС1511 применяются трансформаторы марок FFA95001H, FFA95003H, FFA83012D, TLF073-01-55B, HFL1327M, которые являются полными аналогами друг друга без внесения каких-либо схемно-технических изменений. Сложнее подобрать, установить трансформатор и отрегулировать монитор при отсутствие полного аналога существующему строчному трансформатору.


При подборе аналога в первую очередь необходимо обратить внимание на однотипность характеристик мониторов, а так же на вариант крепления и установочную базу аналогичного трансформатора. Проще и быстрее отремонтировать монитор, используя трансформатор с установочной базой полностью совпадающей с оригиналом, т.к. в этом случае изменения монтажа печатной платы (обрезка печатных проводников) минимальны. С учетом того, что строчный трансформатор работает в паре с отклоняющей системой ЭЛТ, а номенклатура кинескопов незначительна, строчные трансформаторы одной модели монитора практически заменяемы строчными трансформаторами другой модели.

В качестве примера замены строчного трансформатора приведем способ замены строчного трансформатора в мониторе модели EM-1427 (торговое название "FALKON", "MTC", "KTM"...) на строчный трансформатор применяемый в мониторах фирмы "DAEWOO". Марки FBT мониторов DAEWOO перечислены выше.

Выпаять неисправный строчный трансформатор, запаять у нового FBT провода, идущие к фокусирующему и ускоряющему электроду ЭЛТ. Одеть высоковольтный провод, идущий к ЭЛТ. Выводы строчного трансформатора удлинить монтажным проводом на 10...15 см в зависимости от конструктивной особенности монитора. Запаять выводы строчного трансформатора в печатную плату монитора в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1 а, б.

Отвести в сторону строчный трансформатор так, чтобы выводы трансформатора не касались элементов схемы и шасси монитора. Включить монитор, установить ускоряющее и фокусирующее напряжение регуляторами "FOCUS" и "SCREEN". Распаять монтажные перемычки, установить строчный трансформатор в печатную плату, доработать монтаж печатной платы в соответствие со схемами, приведенными на рис. 1 а, б, используя для этого имеющиеся перемычки монтажного провода.

Доработка монтажа печатной платы монитора заключается в перерезании печатных проводников у несовпадающих по схеме выводов FBT и замены их монтажными перемычками. Фрагмент доработки печатного монтажа строчной развертки представлен на рис. 2.








Рис. 1б. Схема МСF36631 "МТС"




Рис. 2. Фрагмент доработки печатного монтажа строчной развертки

Уважаемые господа!

Вы занимаетесь ремонтом бытовой техники? Вы профессионалы-ремонтники?

Предлагаем стать нашими авторами!





Очень хотелось бы видеть в рядах своих авторов специалистов-ремонтников компьютерной и различной бытовой техники, имеющих многолетний практический опыт.


Мы будем рады сотрудничеству как с известными авторами, так и с людьми, желающими попробовать свои силы и поделиться своими знаниями.





Тел.: (095) 254-44-10, 252-36-96; фанс: (095) 252-72-03 129337, Москва, а/я 5; e-mail: Solon.Pub@relcom.i


















лист 3





ЛИСТ 5





























































































































Книги издательства «СОЛОН-Р» можно приобрести в Москве:


✓ магазин «Книга на Таганке» (тел. 911-14-03) ул. Воронцовская, 2/10 ✓ магазин «Чип и Дип», (тел. 281-99-17, 971-18-27) ул. Гиляровского, 39 ✓ Книжный клуб (с/к «Олимпийский», место 169) ✓ магазин «Дом книги на Ладожской» (тел. 267-03-01, 267-03-02) ул. Ладожская, 8, стр. 1 ✓ магазин «Дом книги на Соколе» (тел. 152-82-82, 152-45-11) Ленинградский пр-т, 78, к. 1 ✓ магазин «Дом технической книги», (тел. 137-60-38, 137-60-39) Ленинский пр-т, 40 ✓ магазин «Московский Дом Книги», (тел. 203-82-42, 291-78-32) ул. Новый Арбат, 8 √ радиорынки: Митинский — ряд 8, место 12 (контейнер), торговое место Z25; **Царицынский** — место 13/A ✓ магазин «Дом книги на Новой» (тел. 361-68-34, 362-25-16) ш. Энтузиастов, 24/43 ✓ магазин «Дом книги в Бибирево» (тел. 407-95-55, 406-47-77) ул. Мурановская, 12 ✓ магазин «Дом книги на Трофимова» (тел. 279-55-76, 279-56-61) ул. Трофимова, 1/7 ✓ магазин «Дом книги на Войковской» (тел. 150-99-92, 150-69-17) Ленинградское шоссе, 13, стр. 1 ✓ магазин «Дом книги в Выхино» (тел. 377-13-66, 376-60-83)


ул. Ташкентская, 19


✓ магазин «Дом книги в Чертаново» (тел. 312-27-02, 311-61-18) ул. Чертановская, 14 ✓ магазин «Дом книги на Профсоюзной» (тел. 124-04-00, 125-03-61) ул. Профсоюзная, 7/12 ✓ магазин «Дом книги в Отрадном» (тел. 401-66-46, 401-39-66) Алтуфьевское ш., 34А ✓ магазин «Дом книги на Красном Маяке» (тел. 314-24-72, 314-31-34) ул. Красного Маяка, 11/1, к. 1 ✓ Торговый дом «Библио-Глобус» (тел. 928-35-67) ул. Мясницкая, 6 ✓ магазин «Молодая Гвардия» (тел. 238-26-86, 238-50-01) ул. Б. Полянка, 28 ✓ магазин «Книинком» (тел. 177-21-00, 172-88-87) Волгоградский проспект, 78 ✓ магазин «Дом книги Пресня» (тел. 255-10-68) ул. Красная Пресня, 14 ✓ магазин «Мир печати» (тел. 978-50-47) ул. 2-я Тверская-Ямская, 54 ✓ Торговый дом книги «Москва» (тел. 797-87-16, 229-73-55) ул. Тверская, 8, стр. 1 ✓ магазин «Вестник» (тел. 236-43-62) ул. Б. Серпуховская, 12/11 ✓ магазин «Московская книга» (тел. 211-13-83) ул. Костякова, 9




























лист 5










































































Книги издательства «СОЛОН-Р» можно приобрести в городах России и стран СНГ:

🖪 г. Санкт-Петербург ✓ Издательство «ВНУ - Санкт-Петербург» (тел. 541-85-51, 541-84-61) ✓ магазин «Санкт-Петербургский Дом Книги» (тел. 318-64-02, 318-64-38) Невский пр., д. 28 ✓ AO3Т «Санкт-Петербургская Книготорговая компания» (тел. 325-19-01) ✓ 000 «Наука и техника» (тел. 567-70-25) ✓ магазин «Техническая книга» (тел. 164-65-65, 164-62-77) Пушкинская пл., д. 2 **п**. Астрахань OOO «Elkom» (тел. 39-08-53) г. Красноярск ООО «Книжный меридиан» (тел. 27-14-29) г. Липецк ЧП Ващенко С. В., рынок 9 мкр-на, контейнер 37 Пр-т Победы, 29, Дом быта, 2 этаж, «Бизнес-книга» (тел. 77-04-25, 46-33-34) 🖪 г. Нальчик ООО «Книжный мир» (тел. 5-52-01) г. Новосибирск ✓ OOO «Ton-книга» (тел. 36-10-26, 36-10-27) √ 000 «Эмбер» (тел. 22-33-45) г. Орел магазин «На Бульваре» (тел. 43-54-69)


бульвар Победы, 1


🖪 г. Пермь Комаров Виктор Анатольевич региональный представитель (тел. 64-56-41) 🖪 г. Ростов-на-Дону радиорынок (тел. 53-60-54) г. Самара магазин «Чакона» (тел. 42-96-28, 42-96-29) ул. Чкалова, 100 **г**. Саратов магазин «Стрелец» (тел. 50-79-65) ул. Б. Садовая, 158 г. Тюмень ООО «Висса» (тел. 32-28-04) 🖪 г. Улан-Удэ магазин «Радиодетали» (тел. 26-54-00) пр-т 50 лет Октября, 20 🖪 г. Уфа ООО «Башэлектросервис» (тел. 33-10-29) 🖬 г. Ярославль «Чип и Дип» (тел. 27-57-15) **Казахстан** ✓ г. Алма-Ата магазин «Компьютеры» (тел. 26-14-04) ул. Фурманова, 77/85 Украина ✓ г. Донецк 000 «Дискон» (тел. 385-01-35, 332-93-25) √ r. Запорожье «Розбудова» (тел. 13-18-47) 69093, а/я 6116


✓ г. Киев


«Техкнига»


(тел. 419-70-61)










































































Лист 1





Лист :





Лист 3





























Список сокращений

+25 кВ — анодное напряжение

+В — напряжение питания строчного трансформатора

ADJ- — регулировка напряжения

ADJ+ — регулировка положительного напряжения

A-WIDTH — ширина, пролет

В+ — обозначение напряжения питания строчного трансформатора

 B-GAIN
 — усиление в канале цвета

 BNC
 — тип входного разъема

 BNC/D-SUB
 — типы входных разъемов

 CDA
 — шина данных

 CLAMP
 — фиксация уровня

 CONTRAST
 — контрастность

 CPU
 — процессор

CRT — электронно-лучевая трубкаCUTOFF — нормализация сигнала

DAC — аналогово-цифровой преобразователь

DEFLECTION YOKE— отклоняющая системаDEGAUSS— размагничиваниеDRIVE OUT— выходной сигнал

D-SUB — тип входного разъема

EPROM — ИМС с электрическим программированием

FAST BLK (BLANKING) — сигнал ускоренной блокировки — строчный трансформатор

FOCUS — фокус

G, D, S — переходы полевого транзистора

 G1
 — напряжение модулятора

 G2
 — ускоряющее напряжение

 G-GAIN
 — усиление цвета (зеленого)

 G-OSD
 — сигнал цвета экранного меню

 H OUT
 — сигнал строчной частоты

Н POST — регулировка фазы изображения

Н S — строчный синхросигнал

Н SIZE DAC — АЦП регулировки размера изображения по горизонтали

 H SYN
 —
 строчный синхросигнал

 H-DRIVE
 —
 сигнал строчной частоты

H-DY — строчная отклоняющая система

НЕАТЕR — подогреватель катода, цепь накала кинескопа

HF-LB — служебный сигнал

 H-hold
 —
 подстройка частоты строк

 H-S
 —
 строчный синхросигнал

H-SIZE — регулировка размера по горизонтали

I_н — служебный сигнал

KR — обозначение катода ЭЛТ

L-out — выход левого канала (звукового)

MAIN BOARD— основная платаMPR— тип стандарта

MUTE — гашение, для мультимедийных мониторов — выключение звука

OSD — экранное меню

РАGE — страница экранного меню

PARALLELO — параллелограмм (цепь коррекции)

РIN-баланс — регулировка бочки

POW OFF — сигнал выключения питания

PRESET — сигнал предустановки

р-р пик-пик (обозначение формы и размаха сигнала)

R CAPCLP — конденсатор в цепи видеосигнала

R OUT — выходной сигнал цвета ВУ R-GAIN — усиление в канале цвета ВУ

RIN — входной сигнал на видеоусилителе

ROTATION — вращение изображения

R-out — выход правого канала (звукового)

S/PIN — сигнал привязки

SAWTOOTH GEN — генератор пилообразного напряжения

SCL — шина синхронизации

SCREEN — экран, ускоряющее напряжение

SDA — шина данных

 SI INPUT
 —
 выход строчных импульсов

 SS
 —
 стробирующий сигнал

 STATUS
 —
 режим работы монитора

SUBBOARD — субмодуль

SUSPEND — сигнал переключения

SVGA — тип монитора

SW — переключатель, кнопка управления

ТRAР — трапеция, сигнал регулировки трапециидальных искажений

V-DY — кадровая отклоняющая система

VF-LB — служебный сигнал

VGA — тип монитора

V-hold — подстройка частоты кадров

VIDEO BOARD — плата видеоусилителя

VOLUME — громкость (регулировка громкости)
V-POST — центровка размера по вертикали
V-S — вертикальная синхронизация

V-SIZE — размер по вертикали

WF — осциллограмма (форма сигнала)

XGA		тип монитора
АЦП, DAC	_	аналогово-цифровой пеобразователь
"Бочка"	_	тип искажения формы растра
Вольтодобавка		элемент схемы
ВУ	_	видеоусилитель
ИМС		интегральная микросхема
КОС	_	кадровая отклоняющая система
OC		отклоняющая система
COC		строчная отклоняющая система
ШИМ		широтно-импульсный модулятор
ЭЛТ	_	электронно-лучевая трубка

Содержание

Предисловие	3
Монитор Bridge CAD 248	5
Moнитор Bridge CAD 451S	7
Монитор Bridge CAE 364	9
Moнитор Bridge CAE 564SG	1
Мониторы Daewoo CMC 1418S, CMC 1418AD	3
Мониторы Daewoo CMC 1424X/1425X	5
Мониторы Daewoo CMC 1427X/1507X/1427S	8
Монитор Daewoo CMC 1502B	1
Мониторы Daewoo CMC 1511, CMC 1509	3
Монитор Daewoo CMC 1701 ME, M2	4
Moнитор Daewoo CMC 431X	3
Монитор Daewoo CMC 518B	7
Монитор Funai FCM 1454 GD	3
Монитор Funai FCM 1448 GA	Э
Mонитор Gold Star GS 556)
Монитор Hyundai HCM 423B	2
Монитор Hyundai HCM 427E	3
Монитор Panasonic S50	4
Монитор Panasonic TX-D1753 (PanaSync/Pro 5G)	3
Мониторы Panasonic TX-D7F35(S70), TX-D7S35(SL70), TX-D7F54(P70), TX-D7F35F(SM70)	3
Монитор Panasonic TX-D7S35 (PanaSync SL70)	9
Монитор Panasonic TX-T1563F-G (PanaSync 15ММ)	ı

Монитор Pana	sonic TX-T1563 PE2 (PanaSync 4G)	42
Монитор Pana	sonic TX-T1565 PE2/PE1 (PanaSync 4)	45
Монитор Panas	sonic TX-T5F68 (PanaSync P50)	49
Монитор Sams	ung 400b	52
Монитор Sams	ung 500p/500 M p	57
Мониторы San	nsung CFA767*, CFA768*	63
Монитор Samt	on SC 528DX/L	66
Монитор Sony	100 GST	70
Монитор ТС 14	35M	73
Приложение 1	Неисправности из опыта ремонта	74
Приложение 2	Технические характеристики мониторов Panasonic	81
Приложение 3	Ремонт мониторов PanaSync. Замена кинескопа	83
Приложение 4	Ремонт мониторов с неисправными строчными трансформаторами (I Подбор аналогов. Способы замены трансформаторов одной модели модели	на другие
Приложение 5	Схемы	
Монитор Е	ridge CAD 451S	87 — 91
Монитор С	aewoo CMC 1427X	92 — 97
Монитор 🛭	aewoo CMC 1502B	98 — 103
Монитор С	old Star GS 556	104 — 109
Panasoпic	TX-D1F72 (PanaSync P110)	110 134
Монитор Р	anasonic TX-D7F54 (PanaSync P70)	136 — 150
Монитор Р	anasonic TX-T5F69 (PanaSync S50)	151 — 157
Монитор Р	anasonic TX-T1562	158 — 163
Монитор Р	anasonic TX-T1563 (PanaSync 4G)	164 — 169
Монитор S	amsung 400b	171 — 177
Монитор S	amsung 500p/500Mp	178 — 185
Монитор S	amsung CFA767*, CFA768*	186 — 194
	amsung CSQ4387	
	amtron SC-528DX/L	
Chicor corpail		202

«PEMOHT& (EPBH(»

Первый в России и СНГ журнал для профессионалов—ремонтников

Первый в России и СНГ ежемесячный, полноцветный журнал, полностью посвященный проблемам ремонта и сервиса электронной техники. В нем рассказывается об устройстве, эксплуатации и ремонте различной потребительской техники: телевизионной, видео- и аудио, телефонной и оргтехнике, автомобильной электронике и др. Даются практические советы и рекомендации опытных ремонтников, различные справочные материалы. Публикуются новые разработки электронной техники, информация о выставках, книжных новинках, новейших компонентах, в каждом номере представлено большое количество схем. Освещаются актуальные вопросы взаимодействия ремонтных служб и потребителей. Рассматриваются вопросы юридического характера. Авторы журнала опытные специалисты и профессионалы в области ремонта бытовой и офисной радиоэлектронной аппаратуры. Предназначен для мастеровремонтников, может быть полезен желающим знать подробности о приобретенной технике. Выходит с октября 1998 года, объем 64 стр., тираж 10000 экз.



Журнал содержит следующие тематические разделы



Аудиотехника



Автоэлектроника



Будни сервиса



Бытовая техника



Видеотехника



Измерительная техника. Оборудование



Новости бытовой электроники



Оргтехника



Техника связи



Справочный раздел



Телевизионная техника



Телефония



Клуб читателей



Элементная база

Стоимость комплектов (с рассылкой через редакцию и доставкой):

Банковские реквизиты:

Получатель: ООО Издательство «Ремонт и Сервис 21» р/с: 40702810300000000394 в филиале МКБ «Сатурн» к/с: 30101810400000000274 БИК: 044585274

ИНН: 7710287216

3 номера 1998 г. – 75 руб.

6 номеров 1 полугодия 1999 г. – 144 руб.

6 номеров 2 полугодия 1999 г. – 186 руб.

6 номеров 1 полугодия 2000 г. – 186 руб. 6 номеров 2 полугодия 2000 г. – 204 руб.

Стоимость подписки на 1-е и 2-е полугодия 2001 г. - по 222 руб.

Приобрести журнал можно наложенным платежом, отправив заказ по адресу: 129337, Москва, а/я 5, факсу: (095)252-72-03; телефону: (095) 254-44-10 или E-mail: Rem.Serv@relcom.ru. Вы должны указать номер, год и количество экземпляров, а также свою фамилию, имя и отчество, адрес (обязательно указывайте почтовый индекс) и телефон (E-mail при наличии).

Цена за один номер: 1998 г. и 1 полугодия 1999 г. — 30 руб;

II полугодия 1999 г. и I полугодия 2000 г. — 37 руб;

II полугодия 2000 г. — 40 руб.; I полугодия 2001 г. — 43 руб.

Подписные индексы:

по каталогу Роспечати 79249 (стр. 269);

по объединенному каталогу прессы России 38472 (стр. 204)

Тел./факс: (095) 252-73-26

129337, Москва, а/я 5: E-mail: Rem.Serv@reicom.ru

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ "РЕМОНТ&СЕРВИС"

Первое число после названия материала указывает на номер журнала, второе — год выпуска, третье — страницу начала материала

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА Состав моделей телевизоров фирмы SAMSUNG	1-98	16	Видеоплейер Grundig GVP500R. Возможные неисправности. Юстировка ЛПМ	16
Ремонт и дореботка источников питания телевизоров с размером экрана	1 00	21	Источник питания — зарядное устройство W-AS4E\B\A.	4.
по диагонали 20 дюймов Ремонт твлевизоров SONY KV-M2540 B, D, E, K и SONY KV-M2541 A, D, E, K, L, U	2-98	8	Принцип работы. Возможные нвиспревности	
	3-98	8	с помощью кодов ошибок и сервисных режимов	
Новое поколение микросхем для телевизоре фирмы TOSHIBA	2-98	14 19	Видеомагнитофоны PANASONIC серий SD, HD, HS. Ремонт лентопротяжного механизма типа К	
Регулировка телевизоров погла 2000 мгл о в сервисном режиме Перепача сигналов листанционного управления в коле RC-5 филмы PHILIPS	2-98	20	темонт лентопротижного механизма типа к	13
Передача сигналов дистанционного управления в коде RC-5 фирмы PHILIPS	3-98	13	Видеоплейер "Sharp VC-6V3BJ". Устройство, юстировка и ремонт	10
Передатчик сигналов дистанционного управления на микросхеме M3004LAB1 фирмы SGS-THOMSON		5	Видеомагнитофон "JVC HR-DX20EE", Порядок разборки, юстировка	1.
Фирмы 3GS-(помзом , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2-99	14	ы проверка костировки ЛПМ 1-01 Видеомагнитофом *JVC HR-DX20EE* Возможные неисправности 2-01 Пешущий видеоплейер *Akai VS-R1700**. Ремонт и костировка ЛПМ 3-01	
Пелевизоры фирмы SONY Неисправности источников питания зарубежных цветных телевизоров Повышение четкости по горизонтали в системе SECAM Передатчик команд ДУ на микросхеме SAA1250 фирмы ПТ	3-99	6	и способы их устранения	13
Повышение четкости по горизонтали в системе SECAM	3-99	11	Пишущий видеоплейер "Akai VS-R1700". Ремонт и юстировка ЛПМ	14
Передатчик команд ДУ на микросхеме SAA 1250 фирмы III	4-99	7	Obmet onlitom FINAL - proposopor in us persuationer 2.00	2
собранных на шасси ВЕ-4А	5-99	4	FUNAI — воспроизводит, но не пврематывает	2.
	6-99	8	и воспроизведения изображения 1-99 Защита видеомагнитофонов и телевизоров от коммутационных токов 4-99	12
Продление срока службы кинескопа Регулировка телевизоров SONY, собренных на шасси ВЕ-4А	5-99	13	Защита видеомагнитофонов и телевизоров от коммутационных токов	14
Регулировка телевизоров SONY, сооренных на шасси въ-да Особенности применения фильтров ПАВ	7.99	10 12	Неисправности видеомагнитофонов "Электроника ВМ-12"	13
Сравнительный анализ телевизионных моношасси МХ-3	1 - 33		и видеоплейеров фирмы PANASONIC (шасси механической части серии К)	19
и МХ-5 производства фирмы MATSUSHITA ELECTRONIC CO. (PANASONIC)	8-99	7	и видеоплейеров фирмы PANASONIC (шасси механической части серии К) 7-99 Ремонт механизма загрузки/выгрузки кассеты в видеомагнитофоне SHARP VC-MA443 9-99	14
Еще раз о продлении срока службы кинескопа Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров	8-99	8	Восстановление схемы управления шаговым двигателем видеокамер,	15
вхождение в сервисным режим и регулировка зарусежных телевизоров	10-99	12	Ремонт импульсного трансформатора DC/DC преобразователя видеокамеры2-01	- 11
Процессоры микротекста для современных телевизоров	10-99	12 7	АУДИОТЕХНИКА	
Поиск и устренение неиспревностей в телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3	11-99	6	Улучшение звука проигрывателей грампластинок 2-98 Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем 3-98	2
Термосигнализатор	12-99	4 13	несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем	23
Устранение неисправностяй в телевизорах SONY, собранных		10	Типовые неиспревности источников питания дазерного звукового	- '
на шасси ВЕ-4В, по результатам самодиагностики. Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ГДДУ) телевизоров.	1-00	7	проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY	2
Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров	.1-00	8	Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса	2
Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4A. Устранение неиспревностей по результатам самодиагностики	2-00	8	Если вы собиравтесь приобрести импортную автомагнитолу	
Телевизор начинается с антенны	2-00	10	и пректики систем домашнего театре	18
Телевизор начинается с антенны. Черно-белый переносный телевизор "Юность 31ТБ-410ДА". Особенности ремонта	.3-00	6	и пректики систем домашнего театре 3-99 Часть 2. "DVD-домашний тватр" — технология XXI века 4-99	10
Телевизоры AWA1402, 2002, 2102. Особенности сервисного режима	3-00	11	часть 3. CDeдства оторражения: кинескопные и проекционные	
Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4. Восстановление работоспособности после очистки памяти или замены микросхемы памяти	4-00	9	телевизоры, телевизионные провкторы, плазменные панели 5-99 Часть 4. Многоканальный объемный звук — "правдивая ложь" 6-99	2
Устройства для качественного приема телевизионного сигнала		11	Часть 5. Рекомендации по выбору акустических систем) 1;
Характерные неиспревности источников питания зарубежных телевизоров	4-00	14	Часть 6. В устройстве домашнего театра мелочей не бывает 10-99	2
Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д". Устройство и ремонт	5-00	9	Бытовая радиоаппаретуре. Неиспревности и способы их обнаружения.	41
Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC	6-00 5-00	10 12	Советы начинающему ремонтнику 4-99 Если Вы приобрели импортную автомагнитолу 4-99	
Телевизоры BANGA и ТЕМП. Особенности ремонта источников питания		13	Если вы собрались купить аудиоплейер 6-99	2
Неисправности различных модвлей телевизоров	6-00	7	Ваш кассетный плейер звучит громче и чище 7-99	2
Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1.2E(AA). Критические неиспревности, ремонт и сервисные регулировки	7-00	10	Как улучшить эвук переносной CD-магнитолы	. !
Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала	7-00	20	Ках улучшить эвух переносной CD-магнитолы 9-99 Устройство и ремонт автомагнитол PIONEER KE-1700/2700/2730 11-99 Магнитола PANASONIC RX-FS430. Устройство, настройка и ремонт 1-00	1
Особенности новых поколений микросхем кадо в кадре	8-00	5	Магнитола PANASONIC RX-FS430. Устройство, настройка и ремонт	- 1
Особенности новых поколений микросхем кадо в кадре		5	Музыкальный цвнтр SHARP SYSTEM CD-555H(GY). Устройство и ремонт основных узлов 2-00 Трехпрограммный приемник "Электроника-203", Устройство и ремонт 2-00	. ~
		11	устроиство и ремонт основных узлов	2
Первое знакомство со спутниковым телевидвнием ,	11-00	8		
Полезные советы по ремонту силовых цепей в импортных телевизорах	12-00	7	Устройство и ремонт блока СD-проигрывателя	1:
Телевизоры фирмы JVC, собранные на шасси CL. Критические неиспревности и сервисные регулировки	1.01	6	Автомагнитола PANASONIC CQ-D50LEEP. Некоторые рекомендации по ремонту	20
Телевизоры "Horizont 51/54 CTV-655". Устройство и ремонт	2-01	7	Двухкассетная дека TECHNICS RS-TR575. Обслуживание и ремонт	1
	3-01	11	Автомагнитола SONY XR-1850/1853, Устройство, настройка и ремонт 6-00	20
Черно-белые телевизоры "Юность 31/34 ТБ-4301. Устройство и ремонт		5	Переносной аудиоцентр SANYO MCD-S730F	2
Из пректики ремонта телевизоров в сервисном центре 16 вместо 8, или модернизация восьмиканальных отечественных телевизоров	4-01	8 11	Переносная магнитола SHARP WQ-283. Характерные неисправности и особенности ремонта	111
Антенны любят чистое небо		14	Магнитола "Panasonic RX-CT870", Устройство, настройка и ремонт	
Обмен опытом			Автомагнитола "Pioneer Keh-3800/3900/P4100/4200/	
Дореботка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR, SHERION) моделей 4020/4021	1.00	9	P5100/5200". Устройство, настройка и ремонт	. 1
Ремонт источников питания телевизоров FUNAI		10	Аудилиейер "Солојі". Устройство и ремонт 12-00 Магнитола "Panasonic RX-F1530", Устройство, настройка и ремонт 3-01 Музыкальный центр "Sanyo DC-F200". Устройство и ремонт 4-01	19
Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания	.6-99	14	Музыкальный центр "Sanyo DC-F200". Устройство и ремонт	1
Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров		15	Обмен опытом	
О неисправностях телевизоров, связанных с дежурным режимом работы Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58	. 9-99 10-99	18	Об одной неисправности автомагнитол с цифровой настройкой	
Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ, МК7 и SONY KV-M14000К.	.0 00		e- option normalization in automatistical o applyoners and sportson	2
Некоторые неисправности в целях питания	1-00	10	ТЕЛЕФОНИЯ	-
Видеодвойки SONY KV-14V5, KV-14V6. Функция самодиагностики и сброс ошибок	. 1-00 2.00	11 14	Диагностика и настройка радиотелефонов диапазона 4649 МГц	26
пекоторые неиспревности телевизоров nccon-4021, выявленные в практике ремонта	2-00	16	и практические советы по их устренению	3:
Причина – колеечный конденсатор, последствия – более серьезные	6-00	15	Концепция постловния телефонного апрарата	
Комнатная ДМВ антенна с улучшенными параметрами		11	с автоматическим секретарем на микросхемах фирмы SANYO	3
Неординарный дефект	12-00	8	Способы устранения неисправностей АОН на базе микропроцессоре Z80	34
видеотехника			Радиотелефоны с многоканальным доступом 3-98 Радиотелефоны VOYAGER CL-1000XP, VOYAGER CL-1000UP 2-99	2
Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов	1-98	24	Ремонт автоматического определителя номере,	
Состав модвлей видеомагнитофонов фирмы SHARP DVD — новое поколение носителей информации	2-98	24 26	построенного на основе микропроцессоре Z80	2
Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок	3-98	17	Ремонт автоматического определителя номере	2
Ремонт видеомагнитофонов	1-99	10	на основе однокомстальной микро-ЭВМ 80С31 5-99	2
Ремонт источников питания видеомагнитофонов	2-99	9	Устройство, программирование и тестирование радиотелефонов SENAO SN-258 6-99	
Типовые неисправности блока питания видеокамеры PANASONIC NV-R11E	2-99	16 12	Устройство, регулировка и ремонт радиотелефона PANASONIC KX-Т9500	1
Особенности схемотехники привода трансфокатора, диафрагмы			8-99 О замене источников питания бесшнуровых телефонов	2
и фокусировки видеокамер	3-99	14	Радиотелефон SANYO CLT-536 (RU)	18
Структурная схема видеокамеры "NV-R33E/B/A" ("NV-R330EN") фирмы PANASONIC Ремонт лентопротяжных механизмов видеомагнитофонов	.4-99 5.00	12 15	Типовые электронные неисправности телефонной трубки радиотелефона PANASONIC KX-Т3730R 9-99	
	6-99	17	радиотелефона РамаSUNIC ка-13/30к 9-99 Увеличение радиуса действия радиотелефонов 10-99	2
Схема управления и электропривода видеокамеры PANASONIC NV-R330EN	. 6-99	20	Радиотелефон HARVEST HT-3 и его недокументированные возможности	2
Ремонт электроиной части видеомагнитофонов	7-99	16 12	Устройство и ремонт АОН-приставки к телефону	. ~
Perулировка видеомагнитофонов . Типичные неисправности видеоплейере FUNAI VIP-5000LR и их устранение	9-99 10-99	20	на однокристальной микро-ЭВМ 80C31	2
Особенности диагностики и ремонта видеомагнитофонов SANYO VHR-670/680	11-99	15	Повышение эксплуатационной недежности одноканальных бесшнуровых телефонов 2-00	32
Некоторые характерные неисправности видеоплейере ORION-N3000E-V	12-99	12	Монтаж, подключение и обслуживание мини-ATC PANASONIC КX-T206	2:
Видеоглейер SHIWAKI SVP-710. Некоторые неисправности Видеокамера PANASONIC NV-R11E. Типичные неисправности аудиотракта		12 17	Радиотелефон SENAO SN-868R. Передающее устройство базы 4-00 Учрежденческаая автоматическая телефонная станция ERICSSON MD-110 5-00	19
				13

Радиотелефоны PANASONIC KX TC 1000B/1040B/1005RUC					
Configuration of the second se	6 00	26	Неисправности вызывающие ошибки при приеме/передаче сообщении	1 01	21
Особенности и характерные неислравности Программирование учражденческой автоматической телефонной		20	Характерные неисправности датчиков копировальных апларатов "Ricoh FT4027/4127/4527/5035/5135/5535"	1-01	25
станции ERICSSON MD 110 Ваш сотовыи телефон отказал Что двлать?	6 00 7 00	29 27	Копировальные аппараты "Хегох 5316/5317" Основные неисправности связанные с дефектами колии	2 01	24
Телефонныи аппарат GENERAL ELECTRIC FS 9169 Устроиство и рамонт	8 00	15	Характерные неисправности датчиков копировального annapata "Ricoh FT 3415"	2 01	24 25 27
Радиотелефон "Sanyo CLT 136" Устроиство настроика и рамонт Цифровая малогабаритная АТС "Panasonic KX TD 1232C2	9 00	15	Факсимильный аппарат "Panafax UF V60" Характерные неисправности Копировальный аппарат "Sharp SF 2114" Имитационный режим реботы	2-01 2-01	27 28
Тиловые неисправности источника питания	9 00	25	Неисправности схем преобразователеи дежурного питания компьютеров		
Видеомагнитофоны PANASONIC серии SD HD HS Ремонт лентопротяжного механизма типа К	10 00	16	серверов и видеомониторов Как грамотно менять оперетивную память компьютере	3 01 3 01	27
Радиотелефон "Panasonic KX TC418/4232" Устроиство настроика и ремонт	11 00	19	как гражотно менять оперетивную память компьютере	4-01	28 29 32 34
Как правильно эксплуатировать аккумуляторы радиотелефонов сотовои связи Регистреция трубок в радиотелефонах GT 9110 фирмы LG	11 00 11 00	22 23	Копировальные аппараты "Хагох 5205/5210/5220/5222" Процедуры регулировок Копировальные аппараты "Sharp SF 7300/7350" Команды тестирования	3 01 3 01	32
Внутреннии факс модем "Ifaxdm 2400H" фирмы CALPAK Типовые неисправности	12 00	18	Копировальные аппараты Sharp SF 7300/7350 Самодиагностика	4-01	23
Использование 120 вольтовых сетевых адаптеров Радиотелефоны с автоответчиками фирмы PANASONIC	12 00	21	Копировальные аппараты "Хегох 5205/5210/5220/5222	4.04	24
моделеи КХ ТС1040/1500/1520 Установка сервисных функции	1 01	15	Диагностика и устранение неисправностеи по кодам состояния Копировальные аппараты "Хегох 5316/5317 Установка по умолчанию	4 01 4-01	24 25
Радиотелефон "Panasonic KX TC910В" Диагностика настроика и ремонт	2 01	17	Советы по ремонту источников бесперебоиного питания	4 01	26
Мини ATC "Panasonic KX TD1232" в вопросах и ответах Телефонный аппарат "General Electric FS2 9120 Устроиство и ремонт	3 01 4 01	25 20	Обмен опытом — Еще раз о ремонте факсимильного аппарата PANASONIC KX F130	2 99	36
Обмен опытом			Характерные неисправности принтеров STAR LC15 (NX 1500)	6 99	36 40 34 25 34 36 26 37
Характерные неисправности модемов	7-00	28	Заправка картриджен струиных принтеров EPSON Stylus Color О неисправности "белая стреница" копировального аппарата CANON NP 1215	9 99 10 99	34 25
OPITEXHIKA	4.00	•••	Неисправности видеомониторов вызываемые дефектами конденсаторов	11 99	34
Ремонт пишущих машинок фирм OLIVETTI OPTIMA SMITH CORONA Поиск и устранение неисправностеи источников питания фексимильных аппаратов	1 99 1 98	30 32	Ремонт видеомониторов связанный с отказами полупроводниковых диодов Некоторые неисправности приводов CD ROM и способы их устранения	1 00 5 00	36 26
Копировальные аппареты CANON FC 2 Устроиство ремонт техническое обслуживание	2 98	39	О некоторых неисправностях копировального апларата SHARP SF 2114	7 00	37
Устроиство и ремонт источников питания персональных компьютеров	3 98 1 99	32 39 30 16	Об одиои неисправности лазерного принтера SIEMENS/NIXDORT HIGH PRINT 4820 Диагностика копировального annapata RICOH FT2012/2212	8 00 8 00	24 26
Ремонт пишущих машинок зарубежных фирм	1 99	22	Типичный отказ источника питания персонального компьютере "Hewlett Packard"	9 00	43
Профилактическое обслуживание факсимильного алпарета PANAFAX UF 150 Профилактическое обслуживание копировального алпарата CANON NP 1215	1 99 2 99	24 32	О программных ошибках в копировальных аппаратах "Ricoh FT 4220/4222 Nashuatec 3320/3322 и "MB5415"	9-00	44
Методика поиска неисправностеи в тракте перадачи			Об однои неисправности мониторов типа "Panasync S70" с диагональю 14 17"	9-00	46
фексимильного аппарата PANAFAX UF 150 Обслуживание лазерных принтеров фирмы HEWLETT PACKARD	2 99 4 99	34 35	Некоторые советы пользователям струиных принтеров	10-00	31
Видеомонитор SAMSUNG SyncMaster 3 Ne (CQB 4147 CQB 4157	4 99	33	Копировальный аппарат "MB5415" Типовые неисправности уэла закрепления изображвния	11-00	38
CQB 4153 L) Принцип работы рагулировка ремонт	4 99	38	Неисправности видеомониторов	1 01	38 27
Копировальный аппарат "FT 3415" фирмы RICOH Схема привода механических уэлов Временная диаграмма реботы	4 99	45	Способ перезалиси программ BIOS персональных компьютеров	2 01	30
Диагностика неисправностеи лазерных принтеров серии LaserJet II III и IV	5 99	31 32	БЫТОВАЯ ТЕХНИКА		
Служебные коды копировального аппарата "FT2012/2212" фирмы RICOH Что делать? Некоторые рекомендации для пользователеи	5 99	32	Покупка доставка и подключение крупнои бытовои техники Устроиство и характерные неисправности холодильников BEKO NRF 5050X	1 98 1 98	36 40
по рвенимации компьютера	5 99	36	Бытовые стиральные машины нормы отклонения фактических		
Диагностические коды ошибок копировальных аппаретов PANASONIC FP 1780/2680	6 99	38	характеристик от номинальных Эволюция и основные принципы стирки как работает	2 98	44
	7 99	38 35	стиральная машина и от чего зависит ее работа	2 98	46 47
Заправка тонером и восстановление картриджеи НР С3906 А используемых в лазерных принтерах фирмы HEWLETT PACKARD LaserJet 5L, 6L	7 99	36	Сервисное обслуживание плит фирмы ВЕКО	2 98 1 99	47
О временнои диаграмме работы копировального аппарата			Устроиство и ремонт фотоаппаратов SAMSUNG F 111	3 98	34 35
PANASONIC FP 1780/FP 2680	8 99 8 99	24 26	Нетрадиционные стиральные машины	3 98	39 41
Тестовые режимы реботы факсимильного аппарата PANAFAX UF 150 Алпаратные неисправности лазерных принтеров	0 99	20	Ремонт автоматических стиральных машин ARISTON AS 1047 CTX и INDESIT WDS 1040 TX Бытовые электроплиты некоторые характерные проблемы подключения	3 98	41
серии LaserJet II III и IV фирмы HEWLETT PACKARD	8 99 9 99	32 29	и технического обслуживания	1 99	27
Коды ошибок копировального аппарета KONICA U BIX 3042/4012 Световая индикация типовых неисправностеи принтеров	9 99	31	Устроиство и ремонт фотоапларатов SAMSUNG FF 222 Стиральная машина ARISTON Dialogic Функциональные характеристики и ремонт	1 99	29
Особенности механических рагулировок пишущих машинок зарубежного производства	9 99	32	Часть 1	2 99	38
Источники бесперебоиного питания фирмы APC Коды ошибок и устранение неиспревностеи копировального аппарата MINOLTA Di30	10 99 11 99	30 32	Часть 2 Часть 3	3 99 4 99	51 32
	12 99	30	Часть 4	5 99	32 43
О типовых неисправностях источника питания и высоковольтного блока принтера PANASONIC KX P4400	12 99	27	Бытовые холодильники Нормы отклонения фактических характеристик от номинальных Стиральная машина EURONOVA EU351 Устроиство и характерные неисправности	3 99 5 99	54 40
О разрешающей способности лазерного принтера	12 99	31	Современная швеиная машина Ваш правильный выбор — залог успеха!	6 99	42
Факсимильный аппарат PANAFAX UF 150 Типовые неисправности источников питания Заправка тонером восстановление и ремонт картриджей НР С3930A используемых	1 00	27	Сереисное обслуживание плит фирмы ВЕКО Установка бытовых приборов Интервью с директором ООО "БСХ Бытовая техника"	2 98	47
в лазерных принтерах LaserJet 5P/5MP 6P/6MP фирмы HEWLETT PACKARD	1-00	29	Клаусом Гюнтером Цобелем	7 99	38
Восстановление и заправка картриджеи HP51625A HP51626A HP51633M для струиных принтеров фирмы HEMLETT PACKARD	1 00	29	Бытовые электропылесосы Устроиство и ремонт	7 99 8 99	38 39 38
Факсимильный аппарат PANASONIC KX F130 Профилактические работы			Was a second and a second a second and a second a second and a second a second and a second a second a second a second and	9 99	35
программирование и коды проверки работоспособности Копировальный аппарат КОNICA U BIX 3042/4012 Техническое обслуживание	2 00 2 00	34 37	Установка и подключение сложнои бытовои твхники	8 99 9 99	41 37
Неисправности видеомониторов вызываемые отказами микросхем	3 00	28 29 29		12 99	37 37 45 39
Регулировки колировального аппарата KONICA U BIX 3042/4012 Неисправности схем защиты источников питания персональных компьютеров	3 00 4 00	29 29	Концепция построения современнои бытовои техники фирмы TOSHIBA Беспомеховыи рагулятор мощности для электроплиты	8 99 9 99	45 30
Лазерныи принтер BROTHER HL 630 Характерные неиспревности			Техническое обслуживание посудомоечных машин ARISTON серии 2000		
источника питания	4 00			10 99	38
	7 00	31	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING	10 99 10 99	38 41
Копировальный аппарат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги	4 00	32	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовои швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost"	10 99 10 99 10 99	38 41 43
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги Неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере	4 00 5-00	32	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовои швеинои машины Creative 7570 фирмы PFAFF	10 99 10 99 10 99 11 99	38 41 43
Копировальным аппарат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги Неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным аппарат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции Факсимильный аппарат PANASONIC KX F130	4 00 5-00 5 00	32 21 22	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовои швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost"	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99	38 41 43
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги Неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции Факсимильный апларат PANASONIC КХ F130 Критические неисправности и их устранение	4 00 5-00	32	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовои швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические упоги	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99	38 41 43
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH FT2012/1212 Залектрические регулировки в сервиленом режиме	4 00 5-00 5 00	32 21 22	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовой швенной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 00 1 00	38 41 43
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги Неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции Факсимильный апларат PANASONIC КХ F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат RICOH F72012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме Факсимильный апларат Multipass 800 фирмы CANON	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00	32 21 22 23 32	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовои швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностики в рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Злектрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алпарате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 00 1 00 2 00	38 41 43
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH FT2012/1212 Залектрические регулировки в сервиленом режиме	4 00 5-00 5 00 5 00	32 21 22 23 32	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовой швенной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 00 1 00 2 00 2 00	38 41 43
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильный апларат PANASONIC КХ F130 Критические неисправности и их устранение Копировальный апларат RICOH F72012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме факсимильный апларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных апларатов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмный принтер SNus 820 фирмы ESON Характерные апларатные неисправности	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 6 00	32 21 22 23 32	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовои швеинои машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительном циркуляции воздуха в холодильном алпарате Защита бытовом техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрюжки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 00 1 00 2 00	38 41
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH FT2012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме факсимильный апларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Slylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратые неисправности Неисправности цеточники компьютеров	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические упоги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алларате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрикки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондущионеров PANASONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 00 2 00 2 00 2 00 3 00	38 41 43 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильный апларат PANASONIC КХ F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат RICOH F72012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме факсимильным апларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Комы состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности целей запуска источников питания комньютеров факсимильным аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неиспревности источника боглеребойного питания АF 400T 50	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волюс Энерголотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 00 2 00 2 00 3 00 3 00	38 41 43 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KV F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат RICOH F12012/1212 Зактраческие регулировки в сервисном режиме факсимильным апларат Миltipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния колировальным аппарат RICOH питания Коды состояния колировальным аппарат в К 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струиным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные апларатные неисправности Неисправности целей запуска источников питания компьютеров Факсимильным апларат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания АF 400Т 50 Лазерным принтер HD LIJ Люакизация гленсперевностем и	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35 18	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швенной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические упоги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алларате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрикки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 00 2 00 2 00 2 00 3-00	38 41 43 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH FT2012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме факсимильный аппарат Multipass 800 фирмы CANON 8озможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмный принтер Slylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности целей запуска источников питания компьютеров факсимильный аппарат CANON Fахропов В70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности и принтер НР LIII Локапизация гнейспревностей Таблица КУ FP101 Шредар — помощимк в современном депопроизводстве	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Стеапуе 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сеги Машинки для стрижки волос Энерголотребление соеременных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров PANASONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонта Электробритвы с выбреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонта	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 1 1 00 2 00 2 00 2 00 3 00 3 00 4 00 4 00 4 00	38 41 43 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KV F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат RICOH F12012/1212 Золектрические регулировки в сервисном режиме факсимильным апларат RICOH F12012/1212 Золектрические регулировки в сервисном режиме факсимильным апларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струиным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные апларатные неисправности Неисправности целем залуска источников питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания AF 400T 50 Лазерныя принтер HD LIJ Локаиизация глеиспревностем дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Шредар — помощим в современном делопроизводстве	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 8 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35 18 20 22	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовой швенной машины Стеапие 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические упоги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительном циркуляции воздуха в колодильном алпарате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрикки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Электробритвы с выбреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 10 00 2 00 2 00 3 00 3 00 4 00 5 00	38 41 43 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат PANASONIC KX F130 Армина CANON Возможные неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH F12012/1212 Залектрические регулировки в сервисном режиме факсимильным аппарат Мийгразѕ 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности ценей запуска источника питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Fахронов B70 Таблица кодов ошибок Характерные неиспревности источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Шредар — помощинк в современном депопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышьм"	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 8 00 9 00 9 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35 18 20 22 36 37	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические упоги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алпарате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрикки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров PANASONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеваюки Устроиство и ремонт Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеваюки Устроиство и ремонт Электробритвы с вибреционным приводом Устроиство и ремонт стиральных машин фирмы GENERAL ELECTRIC О некоторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная машина Sinolerov 1000	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 12 99 1 1 00 2 00 2 00 3 00 3 00 3 00 3 00 5 00 6 00	38 41 43 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным аппарат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции Факсимильным аппарат PANASONIC КХ F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH F72012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме Факсимильным аппарат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания КОАОN Возможные неисправности источника питания КОАО КОВО ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСТРАНИЕМ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 9 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35 18 20 22 36 37	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовои швеинои машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алларате защита бытовои техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подклочения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Электробритвы с вращательным движением ножей Устроиство и ремонут стиральных машини фирмы GENERAL ELECTRIC О некоторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральнам мащина Singlenov11000 Микроволновые печи EM S101/S102/S301 фирмы SANYO Устроиство и ремонт	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 12 99 1 00 2 00 2 00 3 00 3 00 4 00 5 00 6 00 6 00	38 41 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35 40 27 37 40 28 48
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат PANASONIC KX F130 Армине Саксимильным аппарат RICOH F12012/1212 Залектрические регулировки в сервисном режиме факсимильным аппарат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности иней залуска источника питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания AF 400T 50 Лазерныя принтер HP LII Люкаиизация глеиспревностем Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Шредар — помощник в современном делопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способо их устранения Ремонт "мышьм" в способо их устранения Ремонт "мышьм" в способо их устранения Ремонт "мышьм" и способо их ус	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 9 00 9 00 9 00 9 00 10 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35 31 82 22 36 37 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Стеатие 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические упоги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алларате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрикки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров PANSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Электробритвы с вибреционным приводом Устроиство и ремонт стиральных машин фирмы GENERAL ELECTRIC О некоторых неисправностях микроволновой лечи DAEWOO КDC 961C Стиральная машина Білегого и 101 кмуроварным SANYO Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 11 99 10 00 2 00 2 00 3 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00	38 41 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35 40 27 37 40 28 48
Копировальным апларат САNON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат САNON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат РАNASONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение копировальным апларат PRANSCONIC КК F130 Злектрические регулировки в сервисном режиме факсимильный апларат Multipass 800 фирмы CANON 80 ВОМОНЬ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 8 00 9 00 9 00 9 00 9 00	32 21 22 23 32 33 34 35 29 30 35 18 20 22 36 37	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алпарате защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрюжки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеваки Устроиство и ремонт Электробритвы с вращательным движением ножем Устроиство и ремонт стиральных машин фирмы GENERAL ELECTRIC О некоторых неисправаностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная машины Singlenova 1000 Микроволновые печи EM S101/S102/S301 фирмы SANYO Устроиство и ремонт Стиральная машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и рамонт Электроскофемолки Фотоаптарат POLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 90 10 2 00 2 00 3 00 3 00 4 00 4 00 4 00 7 00 7 00 7 00 8 00	38 41 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35 37 40 27 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KV F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат PANASONIC KV F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат RICOH F12012/1212 Золектрические регулировки в сервеменом режиме факсимильным апларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности мсточника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струиным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные апларатные неисправности Неисправности цепей запуска источников питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания AF 400T 50 Лазерныя принтер HD LIJ Локаиизация глеиспревностем Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Шредар — помощрик в современном делопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышья" и способы их устранения Ремонт "мышым" в посособы их устранения Ремонт "мышым" в посособы их устранения Ремонт "мышым" в посособы их устранения Ремонт "мышым" в способы их устранения Ремонт "мышым" в посособы их устранения Возможные неисправности и их устранения Неисправности и их устранения Возможные неисправности и их устранения Неисправности бесперебоиного питания Возможные неисправности и их устранения Неисправности м компьютеров Коды ошибок копировальных аппаратов "Rech FT 4027/4127/4527 и 5035/5135/5535" Источники бесперебоиного питания Возможные неисправности и их устраненив Неисправности мывомомитора "Gold Stat 56i" связанные с отказом микроскемы видеоусилителье	4 00 5-00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 8 00 9 00 9 00 9 00 10 00	32 21 22 23 32 33 34 35 39 30 35 84 20 22 36 37 38 40 26 27	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовои швеинои машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алларате защита бытовои техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров PANASONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Сообенности подклочения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеваки Устроиство и ремонт Электробритвы с вращательным движением ножей Устроиство и ремонт стиральных машин фирмы GENERAL ELECTRIC О некоторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная мащины фирмы GENERAL ELECTRIC О мекоторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральнае мащины фирмы GENERAL ELECTRIC О мекоторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO кDC 961C Стиральнае мащины фирмы GENERAL ELECTRIC О мекоторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO кDС 961C Стиральнае мащины фирмы GENERAL ELECTRIC О технорофоможи Фотоаппарат POLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электросфоможи	10 99 10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 11 00 1 200 2 00 3 00 3 00 4 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 8 00 8 00 8 00	38 41 36 32 41 34 38 42 39 42 46 35 37 40 27 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Копировальным апларат САNON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат САNON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат РАNASONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат PRANSCONIC КК F130 Злектрические регулировки в сервисном режиме факсимильный апларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаративые неисправности Неисправности целей запуска источников питания компьютеров факсимильный аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоимого питания А 400Т 50 Лазерный принтер HP LJII Локализация гнеиспревностей Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 ЦРедар — помощник в современном делопроизведстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышей" в сокременном делопроизведстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышей" и способы их устранения Ремонт "мышей" вольсими минеролемы маленьког "копиров" Неисправности источников питания компьютеров Коды ошибок копировальных аппаратов "Ricoh FT 4027/4127/4527 и 5035/5135/5535" Источники бесперебойного питания Возможные неисправности и их устраненив Неисправности видеомонитора "Gold Star 561" связанные с отказом микроскемы видеоусилителей Проблемы выбора копировального аппарата для дома и офиса	4 00 5-00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 8 00 8 00 9 00 9 00 9 00 9 00 10 00 10 00	32 221 22 23 32 33 34 529 30 318 20 22 22 36 40 26 27 29 34	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Злектрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волюс Энерголотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеваки Vстроиство и ремонт Злектробритвы с вращательным движением ножем Устроиство и ремонт стиральных машини фирмы GENERAL ELECTRIC Онекторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная машина Singlenova 1000 Микроволновые печи EM S101/S102/S301 фирмы SANYO Устроиство и ремонт Стиральная машина бирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и рамонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и рамонт Оноговледат РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрокофемолки Мотовларат РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрорадиаторы Микроволновая печь SANYO модели EM G430	10 99 10 99 10 99 11 99 11 99 11 99 11 99 12 99 11 99 12 90 2 00 2 00 3 -00 3 -00 3 -00 6 00 7 00 8 00 8 00	38 41 43 36 32 41 43 38 42 46 35 37 40 27 30 37 40 842 27 29
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Когировальным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Когировальным апларат RICOH F12012/1212 Золектрические регулировки в сервисном режиме факсимильным алларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния когировальных апларатов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струиным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные алларатные неисправности Неисправности цепей запуска источников питания компьютеров факсимильным апларат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания AF 400T 50 Лазерныя принтер HP LIJ Люкаиханция гленспревнюстем Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC XX FP101 Шредар — помощник в современном делопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышем" Большие проблемы маленьког "копиров" Неисправности источников питания Возможные неисправности источников питания Возможные неисправности и их устранения Неисправности и их устранения Неисправности и их устранения Возможные неисправности их устранения Неисправности их устранения Возможные неисправности их устранения Возможные неисправности их устранения Возможные неисправности их устранения Неисправности их устранения Возможные неисправности их устранения Неисправности их устранения Возможные неисправности их устранения Возможные неисправности их устранения Возможные неисправности их устранения Проблемы выбора копировальныго аппарата для дома и офиса Как лоучить менного больше за те же деньги и им орастоне процессоров Устранение неисправносте в принтере "Нуиладн IDP 920"	500 500 600 600 600 770 700 800 800 900 900 900 900 1000 1000 11000	32 22 22 23 32 33 34 35 29 30 35 18 20 22 23 36 37 38 40 26 27 29 34 35 24	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрюжки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеваких Устроиство и ремонт Электробритвы с вращательным движением ножем Устроиство и ремонт стиральных машин фирмы GENERAL ELECTRIC 0 некоторых неисправнестях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная машины фирмы GENERAL ELECTRIC 0 некоторых неисправнестях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная машины фирмы GENERAL ELECTRIC Откральнае машины фирмы GENERAL ELECTRIC Электрокофемолки Фотовпледая РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрокофемолки Микроволновая печь SANYO модели EM G430 Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт	10 99 10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 11 99 12 99 11 99 12 90 22 00 23 00 23 00 3 00 5 00 6 00 7 00 0 7 00 0 7 0 00 0 7 0 00 9 00 9 00 9 00 9 00	38 41 43 36 32 41 43 38 42 46 35 37 40 27 30 37 40 842 27 29
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH F72012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме факсимильным аппарат Multipass 800 фирмы CANON 803м0жные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности ценей запуска источников питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Fакрhone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Предар — помощник в современном депопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ревой Тураможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ревой Тураможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ревой Тураможные неисправности кустранения Ревой Тураможные неисправности их устранения Неисправности и их устранения Возможные неисправности и их устранения Возможные неисправности и их устранения Неисправности и их устранения Возможные неисправности и их устранение Неисправности и их устранения Возможные неисправности на их устранения Возможные неисправности на их устранения Возможные неисправности на их устранения Возможные неисправности и их устранения Возможные неисправности на их устранения Возможные неисправности на их устранения Возможные неисправности и их устранения Возможные неи	4 00 5 00 5 00 5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 8 00 9 00 9 00 9 00 10 00 10 00 10 00	32 22 23 32 33 34 35 29 30 35 18 20 22 36 37 38 40 26 27 29 34 35 35	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Стеатие 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительном циркуляции воздуха в холодильном аппарате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки рим стрижки волос Энергопотребление соеременных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров PANASONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с выбрешионным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Электробритвы с врацательным дажением ножеи Устроиство и ремонт стиральных машин фирмы GENERAL ELECTRIC О некоторых неисправностях микроволновой лечи DAEWOO KDC 961C Стиральная машина Білдепост 1000 Микроволновые лечи ЕМ S101/S102/S301 фирмы SANYO Устроиство и ремонт Электрокофемолки Фотоаппарат РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрокофемолки Фотоаппарат РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрокофемолки Микроволновая печь SANYO модели ЕМ G430 Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC	10 99 10 99 11 99 12 99 11 12 99 11 10 00 12 00 00 2 00 00 3 3 00 00 5 00 00 5 00 00 5 00 00 9 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00 0	38 41 43 36 32 41 43 38 42 46 35 37 40 27 30 37 40 842 27 29
Колировальным апларат САNON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат САNON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат РАNASONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным апларат PANASONIC КК F130 Злектрические регулировки в сервисном режиме факсимильный апларат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Styfus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности ценей запуска источников питания компьютеров факсимильный аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника в Втоточников питания компьютеров факсимильный аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоимого питания AF 400T 50 Лазерный принтер HP LJII Локализация гнеиспревностей Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 ЦРедар — помощник в современном делопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышей" вольшие проблемы маленьког "копиров" Неисправности источников питания компьютеров Коды ошибок копировальных аппаратов "Ricoh FT 4027/4127/4527 и 503\$/5135/5535" Источники бесперебоимого питания Возможные неисправности и их устранения Неисправности видеомонитора "Gold Star 561" связанные с отказом микроскемы видеоусилителей Проблемы выбора копировальных аппарата Вазможные неисправности и их устранения Неисправности видеомонитора "Gold Star 561" связанные с отказом микроскемы видеоусилителей Проблемы выбора копировального аптарата для дома и офиса Как лолучить немного больше за те же деньги или о разгоне процессоров Устранение неисправности и провека на техе деньги или о разгоне процессоров Устранение неисправности и провека на такарата выключателей выключателей высправаться и выключателей оп выключателей и выключател	500 500 600 600 600 6700 7700 800 800 800 900 900 900 1000 1000 11000 11000 11000	32 221 22 23 32 33 34 35 36 37 38 36 20 22 23 36 37 38 40 26 27 29 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Злектрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеваюх Vстроиство и ремонт Электробритвы с врацательным движением ножем Устроиство и ремонт стиральных машини фирмы GENERAL ELECTRIC Онекторых неисправногих микроволновой печи DAEWOO КDC 961C Стиральная машина Singlenova 1000 Микроволновые печи EM S101/S102/S301 фирмы SANYO Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и рамонт Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и рамонт Отомпарат РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрородиаторы Материалы для подключения бытовой техники Микроволновая печь SANYO модели ЕМ G430 Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Остроиство и ремонт Дололнение к статье Стиральные машины с вертикальной загрузкой марки ОТSEIN (производство Испании) Охранный шлемф с пьезосиреной	10 99 11 99 12 99 11 99 12 99 11 1 99 12 90 11 1 90 11 1 90 12 90 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 90 11 1 1 1	38 41 43 36 32 41 43 42 42 43 42 42 43 42 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH F12012/1212 Залектрические регулировки в сервисном режиме факсимильным аппарат Multipass 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности ценей запуска источника питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания AF 400T 50 Лазерным принтер HP LIII Локапизация гнеиспревностем Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Шредар — помощник в современном депопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Возможные неисправности их устранения Неисправности и их устранение Неисправности и их устранение Неисправности и их устранение Неисправности видеомомитора "Gold Star 56" связанные с отказом микросхемы видеоусилителей Проблемы выбора копировальных аппаратов "Ricch FT 4027/4127/4527 и 5035/5135/5535" Источники бесперебоиного питания Возможные неисправности и их устранение Неисправности и проитере "Нуигом для для дома и офиса Как лолучить немного больше за те же деньти или о разгоне процессоров Устранение неисправности и проверка для для дома и офиса Как лолучить немного больше за те же деньти или о разгоне процессоров Устранение неисправности и проверка для или по разгоне процессоров Копировальных аппаратов F7201/22/2121 и F142/4/4222 фирмы RICOH	5 00 6 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 80 9 00 9 00 10 00 11 00 11 00 11 00 12 00	22 22 23 32 33 34 35 39 30 30 31 38 40 20 22 22 23 34 40 26 27 29 34 26 27 28 29 36 29 36 29 36 29 36 29 36 29 36 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительном циркуляции воздуха в холодильном аппарате Защита бытовой техники от бросков напряжения в сеги Машинки для стрижки волос Энерголотребление соеременных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров PANASONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сеги Электробритвы с выбрешионным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Электробритвы с выбрешионным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Остроиство и ремонт стиральным дижением ножеи Устроиство и ремонт стиральным кашин фирмы GENERAL ELECTRIC Онекторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральнае машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Отиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Электрофодиаторы Материальа об выбрым белека LELECTRIC Устроиство и ремонт Электрожариаторы Материальа для подключения бытовой техники Микроволновая печь SANYO модели EM G430 Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Охранный шлемф с пьезосиреной Электроиные часы	10 99 10 99 12 99 12 99 11 99 12 99 11 10 00 12 00 00 12 00 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10	38 41 43 36 32 41 38 42 39 42 43 53 42 37 39 42 43 53 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Колировальным апларат САНОN NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат САНОN NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат РАМАSONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Когировальным аппарат PRAMSCONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Когировальным аппарат RICOH F72012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме факсимильным аппарат Multipass 800 фирмы CANON 803мОжные неисправности источника питания Коды состояния когировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности ценей запуска источников питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Fакрhone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания АF 400Т 50 Лазерным принтер HP LJII Локапизация гнеиспревностей Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Шредар — помощник в современном депогроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ревой F7 120/74127/4527 и 5035/5135/5535" Источники бесперебоиного питания Возможные неисправности и ку устранения Ремонт "мышем" выбора колировальных аппарата "Ricoh F7 4027/4127/4527 и 5035/5135/5535" Источники бесперебоиного питания Возможные неисправности их устранение Неисправности видеомонитора "Gold Star 561" связанные сограмом видеоусилителей Проблемы выбора колировальных аппарата для дома и офиса Как лолучить немного больше за те же деньги или о разгоне процессоров Устранение неисправностей в принтере "Hyunday HDP 920" Оттумикавция конфигурации персомальных компьютеров Колировальные аппараты "Ricoh 4220/4222" «Nashuates 3320/3322" Характерные неисправности и принтере Пулитам выбора колировальных аппарата разгоне процессоров Устранение неисправности и принтере "Hyunday HDP 920" Оттумиса ценей разгоне процессоров Устранение неисправности и принтере "Hyunday	5 00 6 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 8 00 9 00 9 00 10 00 10 00 11 00 11 00 12 00 12 00	32 22 23 32 33 34 35 36 29 30 31 38 20 20 22 22 23 34 35 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Злектрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волюс Энерголотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Злектробритвы с вибреционным машини фирмы GENERAL ELECTRIC Онекторых неисправнох Устроиство и ремонт Электробритвы с врацательным движением ножеи Устроиство и ремонт стиральных машини фирмы GENERAL ELECTRIC Онекторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная машина Билејегоот 1000 Микроволновые печи EM S101/S102/S301 фирмы SANYO Устроиство и ремонт Откиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и рамонт Электрокофемолки Фотовледат РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрорадиаторы Материалы для подключения бытовой техники Микроволновая печь SANYO модели EM G430 Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины с вертикальной загрузкой марки ОтSEIN (производство Испании) Охранный шлейф с пьезосиреной Электронные часы Гибкая подводка фебрики "Industrias Mateeu s a " Отгечественные электросоковыжималки Устроиство и ремонт	10 99 10 99 12 99 11 2 99 11 2 99 11 2 99 11 2 90 2 2 00 2 3 3 00 4 00 2 2 00 3 3 00 5 6 00 6 00 9 9 00 10 10 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 10 1	38 41 43 36 32 41 38 42 39 42 43 53 42 37 39 42 43 53 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Копировальным апларат CANON NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат CANON NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат PANASONIC KX F130 Критические неисправности и их устранение Копировальным аппарат RICOH F12012/1212 Залектрические регулировки в сервисном режиме факсимильным аппарат Мийграss 800 фирмы CANON Возможные неисправности источника питания Коды состояния копировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Styfus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности источника питания на компьютеров факсимильным аппарат CANON Faxphone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания AF 400T 50 Лазерным принтер HD LII Люкаимация глеиспревности и Предар — помощник в современном делопроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипульторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Возможные неисправности компьютерных манипульторов типа "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Ремонт "мышь" и способы их устранения Возможные неисправности их устранения Неисправности их устранение Неисправности и их устранения Возможные неисправности и их устранение Неисправности и профок попровальные с отказом микроскемы видеоусилителеи Проблемы выбора копировальных аппарата "Ricoh E720/4222" и "Nashuatec 3320/3322" Характерные неисправности и проверка потити "Nashuatec 3320/3322" Характерные неисправности и проверка потити и их устранение неисправности и проверка потити и их устранение неисправности и проверка потити и их устранение неисправности и проверка поти	5 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 9 00 9 00 9 00 10 00 11 00 11 00 12 00 12 00 12 00	22 22 23 32 33 34 35 39 30 31 38 40 20 22 22 23 34 40 26 27 29 34 42 26 27 29 34 42 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Программа самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Электрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов электродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном алпарате защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волос Энергопотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров PANASONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Сообенности подклочения эксплуатации и ремонта Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционными приводом Калельные кофеваних "Остроиство и ремонт Электробритвы с вращательным движением ножей Устроиство и ремонт стиральных машини фирмы GENERAL ELECTRIC О некоторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральнае мащины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Стиральнае мащины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Олектроформолки Фотоаппарат POLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электроформолки Фотоаппарат POLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электроформолки Микроволновая печь SANYO модели EM G430 Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье	10 99 10 99 11 99 12 99 11 199 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11 10 99 11	38 41 43 36 32 41 38 42 39 42 43 53 40 37 39 42 43 53 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Колировальным апларат САНОN NP1215 Устраненив неисправностви механизма подачи бумаги неисправности преобразователя источника питания персонального компьютере Копировальным апларат САНОN NP1215 Регулировка автоматической экспозиции факсимильным апларат РАМАSONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Когировальным аппарат PRAMSCONIC КК F130 Критические неисправности и их устранение Когировальным аппарат RICOH F72012/1212 Электрические регулировки в сервисном режиме факсимильным аппарат Multipass 800 фирмы CANON 803мОжные неисправности источника питания Коды состояния когировальных аппаратов RX 5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX Струмным принтер Stylus 820 фирмы EPSON Характерные аппаратные неисправности Неисправности ценей запуска источников питания компьютеров факсимильным аппарат CANON Fакрhone B70 Таблица кодов ошибок Характерные неисправности источника бесперебоиного питания АF 400Т 50 Лазерным принтер HP LJII Локапизация гнеиспревностей Дореботка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX FP101 Шредар — помощник в современном депогроизводстве Возможные неисправности компьютерных манипуляторов типа "мышь" и способы их устранения Ревой F7 120/74127/4527 и 5035/5135/5535" Источники бесперебоиного питания Возможные неисправности и ку устранения Ремонт "мышем" выбора колировальных аппарата "Ricoh F7 4027/4127/4527 и 5035/5135/5535" Источники бесперебоиного питания Возможные неисправности их устранение Неисправности видеомонитора "Gold Star 561" связанные сограмом видеоусилителей Проблемы выбора колировальных аппарата для дома и офиса Как лолучить немного больше за те же деньги или о разгоне процессоров Устранение неисправностей в принтере "Hyunday HDP 920" Оттумикавция конфигурации персомальных компьютеров Колировальные аппараты "Ricoh 4220/4222" «Nashuates 3320/3322" Характерные неисправности и принтере Пулитам выбора колировальных аппарата разгоне процессоров Устранение неисправности и принтере "Hyunday HDP 920" Оттумиса ценей разгоне процессоров Устранение неисправности и принтере "Hyunday	5 00 6 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 8 00 9 00 9 00 10 00 10 00 11 00 11 00 12 00 12 00	32 22 23 32 33 34 35 36 29 30 31 38 20 20 22 22 23 34 35 26 27 28 28 29 20 20 21 21 22 22 22 23 24 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING Протрамма самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF Устроиство диагностика и рамонт холодильников "No frost" торговых марок ARISTON и GOLD STAR Злектрические утюги Регулятор стабилизатор оборотов алектродвигателя Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Машинки для стрижки волюс Энерголотребление современных электробытовых приборов Диагностика кондиционеров РАМАSONIC Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Особенности подключения эксплуатации и ремонта защита бытовой техники от бросков напряжения в сети Электробритвы с вибреционным приводом Калельные кофеварки Устроиство и ремонт Злектробритвы с вибреционным машини фирмы GENERAL ELECTRIC Онекторых неисправнох Устроиство и ремонт Электробритвы с врацательным движением ножеи Устроиство и ремонт стиральных машини фирмы GENERAL ELECTRIC Онекторых неисправностях микроволновой печи DAEWOO KDC 961C Стиральная машина Билејегоот 1000 Микроволновые печи EM S101/S102/S301 фирмы SANYO Устроиство и ремонт Откиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и рамонт Электрокофемолки Фотовледат РОLAROID 3000AF Устроиство и устранение дефектов Электрорадиаторы Материалы для подключения бытовой техники Микроволновая печь SANYO модели EM G430 Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC Устроиство и ремонт Дополнение к статье Стиральные машины с вертикальной загрузкой марки ОтSEIN (производство Испании) Охранный шлейф с пьезосиреной Электронные часы Гибкая подводка фебрики "Industrias Mateeu s a " Отгечественные электросоковыжималки Устроиство и ремонт	10 99 10 99 12 99 11 2 99 11 2 99 11 2 99 11 2 90 2 2 00 2 3 3 00 4 00 2 2 00 3 3 00 5 6 00 6 00 9 9 00 10 10 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 11 10 00 10 1	38 41 43 36 32 41 38 42 39 42 43 53 42 37 39 42 43 53 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Фотоаппарат "Olympus Trip XB3". Принцип реботы и устренение д Стиральные машины BEKO серии 6000. Устройство и ремонт Обмен опытом		1 36	"Виртуальные" приборы для реальных ремонтных работ 8-99 Портативный анализатор слектра РРОТЕК 3200 9-99 Сераис-монитор IFR-7550 11-99 Измерительная техника для ремонтной диагностики и испытаний 12-99
"Фумитокс" по-русски . Ремонт двтчика-реле твыпературы Т-130 холодильника "Бирюса- "Вольтодобавка" — это полезно не только в телевизионной технии АВТОЭЛЕКТРОНИКА		9 24 0 44 1 40	Пректическов использование специальных шкал децибел 1-00 Секреты универсального анализатора антенн МГ-J-259 3-00 Измеритель мощности передатчика 5-00 Ссциллограф С1-65. Устройство и работа составных частвй 7-00 Осциллограф С1-65. Ремонт 8-00
Автомобильный электробензонасос: устройство, принцип действ Электростартер современного лекомого автомобиля: сосбеннос: конструкции, принцип действия, диагностика неиспревностей, ре	ги емонт	8 50	Один компьютер — вся измерительная лаборетория: спектроанализаторы 9-00 Олаская профессия — электромонтажник 11-00 Осциплограф С1-58. Устройство, принцип работы и харектерные неиспревности 12-00 Осциплограф С1-73. Устройство и принцип реботы 1-01
Автомобильная аккумуляторная батарея Ремонт электронных коммутаторов зажигания Блок управления электромагнитным клаланом карбюратора.		9 44 9 43	Наика: осорудование ведущих производителей 1-01 Осциллограф С1-73. Характерные неиспревности и способы их устранения 2-01 ТЕКТЯСОИХ делает связь лучше 2-01
Основные неисправности и ремонт Параметры и характеристики автомобильных аккумуляторных бат Сервисное обслуживанив автомобильных аккумуляторных батаре Современные автомобильные электрогенереторы	гарей 2-99 й 3-99 4-99	9 46 9 36 9 47	Простые пробники. Пробник из доступных деталей 3-01 Пробники для тестирования источников питания 3-01 Тестер для контроля энергоемкости химических источников тока 4-01
Регуляторы напряжения автомобильных генереторов Автомобильные свечи зажигания		9 44 9 44 9 44	Обмен опытом Пректика выведения знаков со шкал электроизмвритвльных приборов
Повышение эффективности противоугонной системы автомобиля Автомобильные катушки зажигания Модернизация зарядных устройств автомобильных аккумуляторо Современные автомобильные системы зажигания	1 8-99 9-99	9 52 9 46	Семейство универсальных телевизионных процессоров TDA837х фирмы PHIUPS
Фары соараменных легковых автомобилей Ремонт системы захумгания автомобилей RMW		9 46 9 40 9 44	Выбор и эксплуатация малогабаритных аккумуляторов 2-99 Современные методы монтажа и замены электронных компонентов 3-99 Многофункциональный видеопроцессор фирмы SGS-TOMSON STV2112B 3-99 Высоковольтные транзисторы фирмы PHILIPS 4-99 Микросхемы для источников питания по технологии GREENCHIP 5-99
Электролампы для автомобильных фар Автомобильные стробоскопические приборы СТБ-1 и "Авто-Искр Системы впрыска толива для бензиновых двигателей Диагностирование основных систем электрооборудования	2-00	0 49	6-99 Резисторы в бытовой аппаратуре 6-99 7-99
автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" с двигателем ЗМЗ-402.10 Системы впрыска топлива "Mono-Motronic"		0 46 0 45	9-99 10-99 Новый широкополосный малошумящий монолитный усилитель INA50311 фирмы HEWLETT PACKARD 7-99
Комплексная система управления двигателем ЭСАУ-ВАЗ Системы впрыска бензина группы "L" Фотоэлектрическое устройство для определения загрязнения авт Модификации систем впрыска группы "L" Микас — комплексная система упревления автомобильным двига		0 E1	Пеяльно-ремонтный инструмент для любого бюджета 8-99 Техические данные и маркировка бескорпусных SMD-резисторов 8-99 Выбор материалов при проведении паяльных ребот 9-99 Счетчики Гейгера для бытовых дозиметров 10-99
Модификации систем впрыска группы "L" Микас — комплексная система упревления автомобильным двига	8-00	U 41	Особенности ремонта узлов радиоэлектронной алпаратуры на МДЛ-трензисторах 11-99 Микросхемы фирмы МІТSUBISHI в декодера цветности 12-99 Микропроцессоры и БИС накануне III-тысячелетия 1-00 Трензисторы для усилителей мощности радиопередающих устройств 3-00
Форсунки впрыска топлива для бензиновых двигателей		0 45 0 36 0 47	Тестирование радиоэлементов 3-00 Интеллектуальные десятистраничные двкодвоы твлетекста SAA 5261/5262/5263 4-00 Интеллектуальные десятистраничные двкодвоы твлетекста SAA 5261/5262/5263 4-00
Системы непосрадственного впрыска бензина (группа D) Экологические системы современного легкового автомобиля Система впрыска банзина "КЕ-Јегголіс" Схема электрооборудования автомобиля "Audi-Ad"	1-01 2-01	1 41 1 38	Новые типы тиристоров 4-00 Телевизионный микроконтроллер и декодер телетекста SAA SV9X 5-00 Интегральные микроскемы ПЗУ с электрическим перепрограммированием 5-00 Оксидные конденсаторы в электронной аппаратуре 6-00
Датчики электронных систем автоматического упревления автомс Обмен опытом Подготовка автомобиля к длительной зимней поездке	4-01 3-98	1 42 8 58	Ремонт и воостановление аккумуляторных батарей, используемых в современных портативных аппаратах 6-00 Микросхемы выходных каскадов кадровой развертки 7-00 8-00
Основные неиспревности алектрогенереторов автомобилей ВАЗ Диагностика пуско-зарядного устройства Атол-02 Установка газобалонного оборудования фирмы LANDI на автомоб VOLKSWAGEN-PASSAT с системой впрыска *DIGIFANT*	5-00 6-00 иль 8-00	0 42 0 51 0 44	Высоковольтные оптоэлектронные рале фирмы COSMO ELECTRONICS 8-00 Оптроны общего применения фирмы COSMO ELECTRONICS 10-00 Еше раз о никряль-кармиевых аккумуляторах 11-00 Герконовые реле фирмы COSMO ELECTRONICS 11-00
ТЕХНИКА СВЯЗИ Устранение неисправностей в автомобильной радиостанции СВ диапазона MAYCOM EM-27 Улучшение характеристик трансивере FT 840 фирмы YAESU	3-98	8 59	12-00 Корректоры мощности 12-00 12-00 Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами 1-01 Микросхемы для телевизионных устройств производства
Настройка основных параметров радиостанции ALINCO DJ-191. Радиосети в глубинке России Регулировка узластельстих тренумеро FT-1000MP филмы YFASI		9 50 9 52 9 18	HПО "Интеграл" объединения "БелМикроСистемы" 2-01 Новые микросхемы серий 5000 4-01 СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
Портативная радиостанция гражданского диапазона МАУСОМ АН Проверяем фидерный трахт Портативная радиостанция гражданского диапазона МАУСОМ SH Регулировка характеристик радиолюбительского тренсивера FT-9	-273-99 -275-99 -275-99	9 47 9 54 9 51 9 50	Сеть авторизованных сервисных центров фирмы MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A. 1-98 2-98 Распределение вещательных и кабельных каналов и частот в ряде стран мира 1-98
Радиомаяк в СИ-БИ Портативная радиостанция гражданского диапазона с режимом S АМ, FM, SSB-автомобильная радиостанция гражданского диапазо Dragon SS485		9 52 9 3 5	Стиральные машины. Словарь используемых терминов 2-98 Конфигурация шлицов и головок, используемых в импортном оборудовании 1-99 Краткий англо-русский словарь терминов и обозначений по харманным и переносным радиоприемникам 1-99
Регулировка некоторых характеристик трансивере FT-920 фирмы Устанавливаем антенну на автомобиль Соараменные цифровые беспроводные радиотелефонные систем Автомобильная УКВ редиостанция DRAGON SY-550.	YAESU	9 50 9 52 9 48	Аббревиятуры по бытовой аудио- и видеотехнике 2-99 4-99 5-99 7-99
Программируем трансивер VERTEX VX-500 Зарядный "умиверсал" для аккумуляторных блоков питания порта Стационарная гаринтура для радиостанции YOSAN-2204	2-00 тивных радиостанций .2-00 2-00	0 58 0 60	10-99 Маркировка импортных дискретных полупроводниковых приборов 2-99 Краткий англо-русский словарь терминов, условных сокращений
Принципы конструктивного выполнения эквивалентных нагрузок. Методы определения выходной мощности передатчиков		0 53 0 55	и обозначений по зарубежным автомагнитолам 3-99 Краткий англо-русский словарь терминов, условных сокращений и обозначений по зарубежным ауднольгёйрам 6-99 Термины и аббревиатуры по телефонии 8-99
Стационарная радиостанция гражданского диапазона DRAGON St Доработка стационарных штыревых антенн УКВ радиостанций ди Пеленгационная головка к Си-Би радиостанции Применение аттеноатора в антенно-фидерном тректв приемопе	апазона 33-46 МГц 5-00 6-00 редающей аппаретуры . 6-00	0 50 0 52 0 53	Пиктограммы по фототехнике 10-99 Таблицы совместимости и ресурсы съемных изделий лазерных принтеров и факсов 10-99
Регулировка основных характеристик трансивере FT-2400H фирм Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS Сетевыв источники питания для ремонтных и профилактических р Приемники персонального радиовызова	ы YAESU	0 46 0 54	Таблица 5. Совместимость картриджей, модулей памяти и шрифтов фирмы HEWLETT PACKARD (DJ — DESK JET; DW — DESK WRITER) 1-00 Тармины и аббревиатуры по технике связи, телефонии и телекоммуникациям 1-00
Автомобильная радиостанция "Yosan JC-2204". Устройство и рем Еще раз об автомобильной радиостанции "Dragon SS-485" Наиболее часто задаваемые вопросы по абонентскому оборудова мобильной связи компании МОТОROLA	онт 11-00 1-01	0 48 1 48	3-00 5-00 6-00 10-00
мосильної вызы компанни ім Отоноси. Ремонт профессиональных радиостанций "Alinco DJ-191TA1/TA2" О сотоеой связи в России Автомобильная радиостанция гражданского диапазона MJ-2701 Основные принципы работы сотовых телефонов стандарта GSM		1 47 1 52 1 47	Тврмины и аббревиатуры по технике связи, телефонии и телекоммуникациям 12-00 Параметры электрической сети и типы электрических разъемов бытовой алпаратуры
Обмен опытом Простое зарядное устройство для двух портативных радиостанци			НА ВКЛАДКЕ: Комплект схем радиотелефона "Panasonic KX-TC908XR" Комплект схем бытовых комдиционеров
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА Диагностический прибор фирмы SONY Измерительная техника фирмы FLUKE Особенности современных мультиметров для ремонтных и налад	очных работ2-99	9 54	"Релазоліс CS-40U51HE/50U51HE/71U51HE/71U51KE/80U51HE/ 80U51XE/112U51XE/140U51XE, CU140C51XE/16OC51XE" 3-00 Принципиальная скема двухкассетной деки "Technics RS-TR575" 5-00 Принципиальная схема переносного аудиоцентра "Sanyo MCD-S730F" 7-00
Измерительные приборы для ремонта Миниатюрные осциллографы фирмы FLUKE Импортные аналоговые осциллографы на отечественном рынке		9 44 9 58	Принципиальная схема автомагнитолы "Proneer KEH-3500/3900/P4100/4200/P5100/5200"11-00 Принципиальная схема телевизоров JVC на шасси СL 1-01 Принципиальная схема тумыкального центра "Запуо DC-F200" 4-01